

А. П. ГВОЗДЕВ, Н. В. КАЛМЫКОВ,
А. Н. САЗОНОВ, Е. И. ФРИДКИН

С $\frac{92}{290}$

**РУКОВОДСТВО
ПО УСТРОЙСТВУ,
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ СТАНЦИЙ**

ГОСТОПТЕХИЗДАТ
1949

П. ГВОЗДЕВ, Н. В. КАЛМЫКОВ, А. Н. САЗОНОВ,
Е. И. ФРИДКИН

С 92
290

РУКОВОДСТВО
ПО УСТРОЙСТВУ,
ГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗОГЕНЕРАТОРНЫХ СТАНЦИЙ




ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕФТЯНОЙ И ГОРНО-ТОПЛИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1949 Ленинград

АННОТАЦИЯ

Книга предназначается в качестве пособия для инженерно-технических работников, занимающихся вопросами проектирования, строительства и эксплуатации газогенераторных установок.

Указанное руководство рассмотрено Научно-техническим советом Главгазтоппрома при Совете Министров СССР и рекомендовано к изданию.



SD-2556

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отечественное газогенераторостроение и техника газификации твердого топлива начали развиваться примерно с 1926 г.

После 1930 г. развитие строительства газогенераторов и их установок пошло вперед быстрыми темпами.

В настоящее время нет почти ни одной отрасли промышленности, в которой не применялись бы газогенераторы для получения газа из твердого топлива.

При многочисленности газогенераторных станций в СССР и подненности их большому числу различных ведомств потребность руководстве, которое помогало бы правильному решению вопросов строительства станций, изготовлению оборудования и эксплуатации установок, представляется вполне назревшей.

Настоящая работа преследует указанные цели и предназначается в качестве пособия инженерно-техническим работникам, за-тым вопросами проектирования, строительства и эксплуатации газогенераторных установок.

Однако предлагаемый труд не претендует на роль систематического курса по газогенераторному делу и рассчитан на инженерно-технических работников, уже знакомых с газогенераторной техникой.

Данная работа представляет попытку обобщения многолетнего практического опыта работы в газовой промышленности самих авторов, а также и концентрации технических сведений, разбросанных различных литературных и научных работах.

Если настоящее руководство окажет помощь специалистам в их практической работе по проектированию, строительству и безопасной эксплуатации газогенераторных станций, оно поможет и делу развития газогенераторной техники и задача авторов будет выполнена.

Несомненно, что критика настоящей работы специалистами может выявить ее недостатки и будет способствовать ее улучшению.

нию в дальнейшем, а поэтому все указания, замечания и пожелания читателей просим направлять в адрес издательства.

Авторы пользуются случаем, чтобы выразить свою благодарность работникам Гипрогазопрома и членам Научно-технического совета Главгазопрома при Совете Министров СССР, взявшим себя труд рецензии настоящей работы и давшим ряд ценных указаний, которые нашли отражение в предлагаемом труде.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Устройство и изготовление оборудования газогенераторных станций

• Газогенераторное отделение

УСТРОЙСТВО ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1. Настоящее руководство предназначается для работников газогенераторных станций, сооружаемых для получения генераторного газа из различных твердых топлив и оборудованных газогенераторами, работающими на паровоздушном дутье под давлением до 1000 мм вод. столба с удалением шлака в сухом и мокром виде. Газогенераторы с удалением шлака в жидким (расплавленном) виде в настоящем руководстве не рассматриваются, так как они еще не получили у нас широкого распространения. Генераторы для производства водяного газа в данном руководстве также не рассматриваются.

2. На газогенераторных станциях допускается установка газогенераторов, оборудованных механизмами для удаления золы и шлака, а также имеющих только ручное золоудаление. Установка последних ограничивается преимущественно генераторами с диаметром шахты до 1,6 м. Генераторы, предназначенные для газификации древесины, оборудуются механизированным золоудалением диаметром шахты, равным 2,6 м и выше.

3. Газогенераторы, работающие на битуминозном топливе, в которых температура получаемого газа не превышает 400° С, следует сплошивать исключительно при положительном давлении подышкой газогенератора. Исключение допускается только для газогенераторов, работающих по «обращенному» процессу.

4. Газогенераторы, предназначенные для газификации сильно пакующихся топлив, рекомендуется оборудовать механическим и пневматическим ломом для шурочки.

5. Газослив газогенератора должен быть по возможности коротким и иметь конструкцию, удобную для его очистки.

6. Газогенераторы или газосливы до отключающего устройства единяются с атмосферой при помощи выхлопной трубы.

7. Выхлопная труба должна иметь отключающее устройство, на- жимающее при смолистом и пыльном газе.

8. На вновь проектируемых газогенераторных станциях выхные трубы всех газогенераторов должны быть оборудованы ма- зоочистных аппаратов и газопроводов должны быть расположе- мальными гидравлическими клапанами, т. е. устройствами, не в наивысших точках. Они должны быть выведены на 2 м выше воляющими повысить давления под крышкой газогенератора с крыши наивысшего ближайшего прилегающего здания и не установленных пределов.

9. Управлять максимальными клапанами следует с площадки, которой производится шуровка газогенератора.

10. На станциях горячего газа, обслуживающих печи, в которых недопустимы перерывы в подаче газа, в качестве резерва пожарных воздуховок должны быть установлены паровые инжекторы, управление инжекторами должно быть расположено рядом с управлением воздушным дутьем.

11. Каждый газогенератор должен иметь самостоятельную движку для отключения его от общего воздухопровода. Задвижка должна иметь устройство, указывающее степень открытия. Управление задвижкой должно быть выведено на обслуживающую площадку.

12. На воздухопроводе, возможно ближе к газогенератору, должен быть установлен клапан «естественней тяги», соединяющий дутья с атмосферой. Управление клапаном должно быть произведено на обслуживающую площадку (откуда производятся наблюдение за технологическим режимом).

Труба, соединяющая клапан естественной тяги с атмосферой, должна выходить своим открытым обрезом в проходы, на лестницы или на места обслуживания.

13. На трубопроводе, подводящем дутье, должен быть установлен обратный клапан, автоматически перекрывающий воздух в случаях падения в нем давления. Между обратным клапаном и коробкой дутья должен быть установлен предохранительный

14. На обслуживающей площадке должны быть совместно установлены колонки управления количеством дутья, клапан естественной тяги, управление паровыми инжекторами и вентиль для регулирования пара, подаваемого на дутье.

15. Паропровод, подводящий пар для увлажнения воздуха, даваемого под колосниковую решетку газогенератора, должен быть включен в воздухопровод на расстоянии, равном не менее 8 метрам воздухопровода, от места установки термометра, который измеряется температурой насыщенного паром дутья. Этот пар вод должен быть теплоизолированным.

16. На газогенераторных станциях, имеющих газогенераторы с пароводяными рубашками и котелками-паросборниками, рекомендуется устанавливать на общей магистрали паропровода приспособление для сброса избытка пара при давлении в сети выше 0,7 атм.

17. Паропроводы, подводящие пар к шуровочным люкам, должны быть оборудованы отводами для спуска конденсата.

18. Скруббера, электрофильтры, каплеуловители, газопроводы перед отключающими приспособлениями, а также тупики и т. д. газопроводов должны быть оборудованы выхлопными трубами.

19. Выхлопные трубы газогенераторов и продувочные у

зоочистных аппаратов и газопроводов должны быть расположены в наивысших точках. Они должны быть выведены на 2 м выше крыши наивысшего ближайшего прилегающего здания и не должны соприкасаться с горючими частями здания.

20. Газогенераторы должны отключаться от кирпичных коллекторов перекидными рукавами с гидрозатворами, а от железных утерованных газопроводов) — гидравлическими или сухими тарельчатыми клапанами. Требования, предъявляемые к этим устройствам, см. в разделе «Аппараты газогенераторного отделения».

21. Все отключающие приспособления должны быть установлены возможно ближе к отключаемому аппарату.

22. Газогенераторы, очистная аппаратура, сборные коллекторы газопроводы, требующие обслуживания, при высоте их от уровня моря более 1,5 м должны иметь боковые перила высотой не менее 2 м со сплошной обшивкой понизу высотой 200 мм.

23. Чтобы обеспечить обслуживающему персоналу доступ к задвижкам, тарельчатым и предохранительным клапанам, форсункам, компенсаторам, водоотводчикам, люкам, лазам и местам для установки приборов и отбора проб, должны быть устроены соответствующие площадки и лестницы шириной не менее 0,7 м, надежно зараженные перилами высотой 1,2 м со сплошной обшивкой по краям на 200 мм. Вертикальные лестницы высотой более 4 м должны иметь кольцевое ограждение.

24. Тарельчатые клапаны должны иметь свободный доступ не менее чем с трех сторон; ширина проходов у тарельчатых клапанов должна быть не менее 1 м.

25. На газогенераторных станциях горячего газа, работающих в каменных углях, для улавливания пыли у каждого газогенератора должен быть установлен сухой пылеотделитель.

26. На газогенераторных станциях, производящих газ с температурой до 150° С, после каждого генератора рекомендуется устанавливать стояки с гидравлическим затвором и предусматривать возможность орошения в них газа.

27. Расстояние от гидравлических затворов со стороны люков для их очистки до оборудования или строительных конструкций должно быть не менее 1,5 м.

28. Скруббера, как правило, должны быть расположены вне здания.

29. Проходы между газоочистными аппаратами должны быть не менее 2,0 м, проход между газоочистными аппаратами и стеной — не менее 1 м.

30. Ширина приямков для обслуживания колосниковых решеток всей нижней части немеханизированных газогенераторов, расположенных ниже уровня пола, должна быть не менее 3 м.

31. Приямки должны иметь удобные широкие лестницы с перилами, а при больших заглублениях шахт генераторов — двухмаршевые лестницы, причем, если газогенераторов больше пяти, входы должны быть с двух сторон.

32. Приямки газогенераторов должны иметь хорошую естественную вентиляцию за счет наличия в перекрытии труб или ограждений.

ных отверстий. Если температура во время чистки колосников выходит 40°C , воздухообмен должен быть обеспечен с помощью соблюдение требований «Инструкции по изготовлению сварных кусственной вентиляции и душирующей приточной установок для производственных конструкций» (Наркомстрой, И-76-43).

33. В приемки должен быть подведен производственный провод с ответвлениями под шланги для заливки золы из радиального шланга на каждого два генератора.

34. Ответвления водопровода должны находиться не ближе 1,5 м от места заливки, причем на конце брандспойта должно иметься приспособление для разбрызгивания воды.

35. Управление вентилями на водопроводе к водяному запальницеевой камере и чаши газогенератора должно находиться ближе 1,5 м от газогенератора.

36. Удаление золы из помещений газогенераторных станций комендуется механизировать.

37. Для исправления штанг на всех строящихся газогенераторных станциях должны быть предусмотрены металлические погонные наковальни, плотно закрепленные в полу.

38. Конденсатопроводы и другие приспособления для отвода сточных вод, сооружаемые вне зданий, должны иметь устройства предохраняющие их в зимнее время от замерзания.

39. Для отделения конденсационных горшков от газопроводов в случае их прочистки или ремонта на водоотводящей трубе должна быть установлен запорный кран.

40. При установке конденсационных горшков в помещении должны быть закрытыми и иметь вытяжные трубы. Перелив из герметически закрытых горшков может быть осуществлен фонной трубой.

41. В случае наличия гидравлических затворов на конденсатопроводах величина затвора должна соответствовать требованиям табл. 1 настоящего раздела.

42. Перекрытия зольных помещений должны быть огнестойкими.

43. Материал площадок, лестниц и перил должен быть огнестойким или полуогнестойким.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ АППАРАТОВ

44. Требования настоящего раздела распространяются на производство и изготовление скрубберов, каплеуловителей, пылеуловителей, тарельчатых клапанов, гидравлических затворов и другой аппаратуры, устанавливаемой на газогенераторных станциях.

45. Все металлические аппараты, газопроводы и машины должны иметь надежное заземление.

46. Вся арматура и аппаратура могут быть выполнены как сварными из листовой стали, так и литыми из чугуна в зависимости от условий работы и производственных возможностей.

47. При производстве чугунной аппаратуры в отношении изготавления и приемки должны быть соблюдены нормы и требования для чугунных отливок ОСТ/НКТП 8827/2178.

48. При изготовлении аппаратуры из листовой стали обязателен

соблюдение требований «Инструкции по изготовлению сварных конструкций» (Наркомстрой, И-76-43). 49. В качестве материала для изготовления сварной аппаратуры может быть допущено применение немаркированной листовой стали марки Ст-Ос, предварительно прошедшее испытание на свариваемость.

50. Размечать отверстия во фланцах следует по шаблону и таким образом, чтобы отверстия не приходились на главных осах анцевого соединения. Для индивидуальных заказов, выполняемых посредственно на монтажной площадке, допускаются разметка и вместное сверление отверстий.

51. В аппаратах, работающих под газом, не допускается установка винтовых болтов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ЗАТВОРЫ

52. Для отключения газогенераторов, а также в случае необходимости на газопроводе сырого газа должны быть установлены гидравлические затворы или тарельчатые клапаны с гидравлическим затвором.

53. Высота гидравлических затворов, применяемых на газоочистной аппаратуре и газопроводах газогенераторной станции, должна быть не менее величин, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Максимальное рабочее давление газа P , мм вод. столба	Высота гидравлического затвора
До 300	$P + 150$ мм, но не менее 250 мм
300—1000	1,5 P
1000—4000	$P + 500$ мм

Примечание. Устройство затворов в виде юток не допускается.

54. При изготовлении аппаратов для очистки и охлаждения газа, изательно соблюдение п. 83—86 раздела «Газогенераторы».

55. На вновь сооружаемых станциях тарельчатые клапаны следует устанавливать таким образом, чтобы в закрытом положении

клапана поступающий газ находился под тарелкой. Для доступа к клапану на корпусе последнего должен быть устроен люк размером не менее 450×500 мм.

56. Соединение штока с тарелкой клапана должно исключать возможность перекашивания тарелки и заклинивания ее или штока

время подъема и спуска клапана.

57. Противовесы тарелки клапана должны иметь защитные ограничения, исключающие возможность несчастных случаев при обрыве

58. Лебедки для подъема тарелок надо применять самоторы, должны иметь ручки или рым-болты для удобства их установки. Закрытие клапана должно происходить в течение не более 30 сек.

59. Вода в гидравлических затворах должна быть непрерывно циркулирующей, причем для наблюдения за уровнем затворы должны быть оборудованы переливными трубами, переток воды которых был бы виден обслуживающему персоналу.

60. В гидравлических затворах, отключение которых происходит путем залива водой, подводящий водопровод должен быть счищен таким образом, чтобы отключение происходило быстрее, но не более чем в течение 5 мин.

61. В конструкции гидравлических затворов должна быть предусмотрена очистка их от осевшей пыли и смолы. Лючки должны иметь плотно закрывающиеся дверки.

62. Гидравлические затворы испытывают два раза: после изготовления, до монтажа, с целью проверки соответствия изображению чертежу, плотности сварных швов (проба керосином), плавности работы механизмов, а также надежности отключения и после тажа, во время приемки всей газовой коммуникации, когда, к тому, проверяют фланцевые соединения и сальниковые уплотнения.

АППАРАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА

63. Аппараты, служащие для улавливания пыли из горячего и установленные в здании, должны иметь температуру наружных стенок не выше 80°C . Крышка, если она является в то же время обслуживающей площадкой, должна иметь температуру не выше 50°C .

64. При удалении из пылеуловителя осажденной пыли следует применять меры, не допускающие загрязнения помещения пылью, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала от газа. Это может быть достигнуто применением спускных труб, щенных в приемки, заполненные водой, или соединенных с застывшими вагонетками.

65. В случае применения гидравлических затворов в соединении между пылеуловителем и закрытой вагонеткой, а также и в других устройствах величина гидравлического затвора должна соответствовать данным, приведенным в табл. 1 настоящего раздела.

66. Все пылеуловители должны быть оборудованы предохранительными клапанами и продувочными трубами.

67. Шуровочные отверстия, установленные на газоочистной арматуре, должны быть оборудованы паровой завесой.

68. Скрубберы, каплеуловители и другие аппараты, имеющие садку, должны иметь подводку пара для пропаривания насадки.

69. При удалении шламма по возможности следует избегать изменения ручного труда.

70. Для доступа внутрь скрубберов, каплеуловителей и других аппаратов следует устраивать люки. Размеры люков для аппаратов, имеющих насадку, выбираются с расчетом удобной смены для всех остальных — не менее 500×500 мм. Крышки люков и

В верхней части всех газоочистных аппаратов следует устанавливать предохранительные клапаны.

71. Опорные балки под насадку, днища и т. п. должны бытьательно установлены и выверены таким образом, чтобы все баллы равномерно участвовали в восприятии и передаче нагрузок на

72. Устройство или установка форсунок (брэзгал) для орошения аппарата в аппаратах должны обеспечивать быструю смену или чистку «на ходу», без залезания рабочего внутрь аппарата.

73. Для обслуживания форсунок, продувочных труб, лазов и т. п. должны быть устроены соответствующие площадки и лестницы шириной не менее 0,7 м, имеющие ограждения.

74. После изготовления газоочистных аппаратов должны быть произведены наружный осмотр их и обмер с целью установления соответствия изделий чертежам, а также проба на плотность швов керосином. По окончании монтажа производится опробование всей системы. Скрубберы и другие аппараты больших размеров рекомендуются подвергать самостоятельному опрессованию.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

75. Предохранительные клапаны, предназначенные для холода газа, должны быть мембранным типа, т. е. между крышкой и опуском устанавливается диафрагма, которая при превышении допустимого давления разрывается, после чего давление падает, крышка закрывает отверстие и дальнейший выпуск газа прекращается. Необходимо, чтобы конструкция клапана давала возможность эксплуатационному персоналу без поднятия крышки наблюдать за состоянием диафрагмы.

76. Допускается установка предохранительных клапанов типа «топушек» при горячем газе, т. е. газе, имеющем температуру выше 300°C и давление не выше 150 мм вод. столба. Эти клапаны состоят из крышки, опирающейся на седло, и литого корпуса, который крепится на фланце к аппарату. Уплотняющие поверхности обрабатываются и пришабриваются.

По периферии уплотняющих поверхностей должна быть предусмотрена кольцевая канавка для промазки стыка крышки с седлом.

77. Предохранительный клапан рассчитывается из условия прочности аппаратуры и давления в газовой сети, причем критическое значение (т. е. то, при котором происходит срабатывание клапана) должно вызывать напряжение в металле аппаратуры не более $\frac{1}{8}$ от максимального сопротивления.

Материал диафрагмы выбирается в зависимости от температуры газовой среды. Могут быть применены прорезиненная парусина, винил, медь, алюминий.

78. Предохранительные клапаны устанавливаются на трубопроводы для всех остальных — не менее 500 × 500 мм. Крышки люков и

водах диаметром до 600 мм, должны быть такого же диаметра как трубопровод.

79. Установка предохранительных клапанов в помещении решается в исключительных случаях, когда невозможно установить клапан вне помещения. Около каждого предохранительного клапана должна быть обслуживающая площадка или лестница, дающие возможность производить смену диафрагмы.

Клапаны надо располагать таким образом, чтобы нижняя люка находилась не менее чем на 2 м от уровня земли и служившей площадки. Клапаны должны быть поставлены, чтобы они не выходили на проходы и лестницы.

80. При приемке и осмотре готовых предохранительных клапанов необходимо произвести их наружный осмотр, чтобы проверить отсутствие трещин, раковин, шлаковых и газовых включений, виньетки размером не более 8 мм и глубиной не более 10% от диаметра стенки, если они не имеют гнездового характера, не служить причиной для браковки изделий.

Корпус предохранительного клапана должен быть подвергнут гидравлическому испытанию на давление, указанное в технических условиях или чертежах.

81. Предохранительный клапан должен быть испытан на поставщиком на основании документов, представляемых неподдельное (критическое) давление, причем для клапанов с диафрагменным испытанием разрешается производить по одному испытанию на каждый радиальный диафрагмы, изготовленной из одной партии материала. Плотность крышки клапана без диафрагмы, а также плотность крышки клапана с диафрагмой должны быть проверены для каждого клапана на давление, указанное в технических условиях. При сдаче клапанов должны быть представлены акты испытаний диафрагм и панов, подписанные ОТК завода-изготовителя.

82. Завод-поставщик должен при отправке клапанов снабдить их запасными диафрагмами в количестве не менее пяти на каждый клапан. На нерабочей части диафрагм должно быть выбито и написано масляной краской давление, разрушающее диафрагму.

II. Газогенераторы

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

83. Газогенераторы должны быть спроектированы с учетом можно меньших затрат металла, требований ГОСТ и соответствующих инструкций министерств.

84. На каждый изготавляемый аппарат должны быть выполнены чертежи с указанием точности изготовления (допуск степени обработки). Проектная организация должна прилагать к чертежам спецификации и технические условия, в которых должны быть освещены вопросы, не нашедшие отражения в чертежах, условия работы аппарата, требования, предъявляемые к аппарату, сборке, окраске, транспортировке, приемке, испытанию; кроме того, рекомендуется применять устройства для патовления их не по допускам, а с индивидуальной подгонкой саженных деталей, но с соблюдением характера посадок.

85. В случае когда завод изготавливает оборудование по рабочим тяжам, выполненным проектной организацией, он имеет право брать от проектной организации все механические расчеты на это производство оборудования.

86. Изготовление аппаратов и отдельных деталей механизмов должно во всем соответствовать чертежам и техническим условиям.

неясности и неувязки, могущие иметь место в чертежах, в технических условиях и расчетах, должны быть до начала изготовления оборудования выяснены и увязаны заводом-изготовителем организацией, выполняющей проект.

87. Завод должен согласовать с проектной организацией все конструктивные изменения в чертежах и замену материалов, вызванные упрощением технологического процесса изготовления, привнесенные возможностями завода и пр.

88. Все изменения, внесенные в чертежи по п. 85, 86 и 87, должны быть подписаны обеими сторонами.

89. Завод, изготавливающий газогенератор, должен снабдить его подвергнутой маркой и паспортом (формуляром). Если отдельные узлы изготавливались другими заводами и организациями в порядке кооперации, сведения, касающиеся этих узлов, вносятся в паспорт завода-изготовителя.

Рекомендуемую форму паспорта газогенератора см. в приложении 1. Рекомендуемые формы паспорта газогенераторной станции и яичного технического отчета см. в приложениях 2 и 3.

90. Паспорта газогенераторов заверяются подписями директора, вного инженера, начальника технического отдела и начальника К основного завода-изготовителя.

91. В процессе эксплуатации в паспорте (формуляре) следует делать отметки о среднем и капитальном ремонтах, а также о предстоящих гидравлических испытаниях пароводяной рубашки и в каждом отдельном случае заверять подписями главного механика начальника газогенераторной станции.

ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

92. Загрузочное устройство газогенератора должно иметь конструкцию, обеспечивающую равномерную подачу топлива по всему периметру газогенератора. Для газификации спекающихся углей можно быть предусмотрено оборудование для разрыхления корки азравнивания слоя топлива.

93. Конструкция загрузочного устройства должна исключать возможность просачивания газа через крышку, сальники, фланцы и п. Рекомендуется в крышке, на опорную поверхность, прокладывать асбестовый шнур. Для предотвращения просачивания газа ункеры и на обслуживающую площадку на течке загрузочного аппарата следует устанавливать вытяжную трубу с выводом в атмосферу; кроме того, рекомендуется применять устройства для патовления газа из продувки питателя.

Ручные загрузочные коробки должны в обязательном порядке

иметь устройство, обеспечивающее продувку корпуса паром, агущей вызвать поломку механизма при попадании крупных кусков же паровую завесу к нижнему конусному затвору.

94. Механические загрузочные питатели должны иметь конструкцию, предотвращающую возможность пропуска газа на рабочую площадку. Барabanы или другие поворотные механизмы должны быть защищены от попадания в них топлива или заклинивания механизма посторонними предметами и обеспечивать автоматическое выключение привода в этих случаях.

питателя надо помещать в сплошных газоплотных кожухах, и от пола или обслуживающей площадки, должны иметь защит-

95. Механические питатели следует отключать от бункера ограждения. Для механизмов, расположенных выше 2 м, ограждениями или другого типа затворами; кроме того, должны делаться только для ременной передачи. лючки для очистки горизонтера (барабана) и удаления

зачки для очистки порционера (барабана) и удаления уг. 106. Привод питателя должен обеспечивать возможность изменения между порционером (или другим дозирующим устройством) подачи топлива в пределах $\pm 75\%$ от нормальной нагрузки и затвором.

96. Барабаны механических загрузочных питателей должны иметь устройство, позволяющее проворачивать их вручную красной чертой на максимальную нагрузку.

97. Установка загрузочных устройств на газогенераторах должна быть осуществлена на болтах или шпильках с асbestosвыми прокладками, пропитанными смолой.

108. После монтажа во время «холодного опробования» загруженные устройства должны быть подвергнуты наружному осмотру, проверке на герметичность и проверке степени равномерности разделения топлива по сечению шахты газогенератора.

98. Питатели, имеющие детали, охлаждаемые водой, должны иметь два независимых источника подачи воды, каждый из которых обеспечивал бы подачу в количестве, достаточном для поддержания температуры отходящей воды не выше 45° С.

Диаметры отходящих воду должны быть в два раза
ше диаметра подводящих труб. Струя непрерывно отходящей
должна быть видна обслуживающему персоналу. Высоту с
воды в гидравлических затворах принимают равной максималь
ному давлению газа плюс 150 мм, но не менее 250 мм.

99. Плотность закрывания конусных затворов загрузочных бок должна обеспечиваться соответствующей обработкой и уменьшением давления на опорную поверхность, которое должно быть менее $3P$ (P — максимальное давление газа в газогенераторе). Плотность обработки и плотность прилегания конуса к опорной поверхности проверяются «на краску».

100. Проверка герметичности загрузочных коробок.

100. Рычаг конуса должен иметь приспособление против ссыпания контргруза. При весе последнего больше 80 кг должны быть установлены лебедки или иные механизмы для опускания конуса. Все операции ручной загрузки не должны требовать усилия больше 15 кг и должны производиться одним рабочим.

101. Конус проверяется только на краску. Одновременно с этим должны быть проверены работа паровой завесы у конуса и эффективность продувки коробки паром.

Механические питатели всех видов должны быть испытаны на плотность мыльной водой под давлением, указанным в предыдущем пункте, причем пропуск воздуха в виде отдельных мелких пузырьков между барабаном и корпусом не может превышать

101. Детали, подверженные действию горячих газов (450°C), должны быть изготовлены из жароупорных материалов. 111. При проверке производительности механические питатели должны быть проверены на макулатуру.

иметь футеровку, обеспечивающую нормальную работу металлических деталей. Проверка на износостойкость должна быть проведена на максимальную и минимальную производительность, причем одновременно с этим следует проверять работу всех механизмов в течение не менее 24 час. непрерывной работы. Для питателей двухбарабанной конструкции надо также проверить правильности сопряжения отдельных деталей и узлов, а также равномерность и согласованность загрузки нижнего барабана и работу регулирующих устройств.

103. Привод для механических загрузочных аппаратов и газогенераторов (в случае вращающейся шахты) может быть индивидуальным или групповым, от трансмиссии.

104. Приводной механизм должен иметь предохранительные устройства, предотвращающие повышение нагрузки до величины, которая может привести к поломке, должна быть проверена распределительная плита.

деление топлива по сечению шахты при различных высотах топлива в газогенераторе.

112. При приемке приводного механизма следует обращать внимание на наличие всех крепежных деталей, затяжку болтов, правильность монтажа и на точность центровки мотора с редуктором. Биение дисковой муфты не должно превышать 0,3 мм. также проверять правильность зубчатого зацепления, а при наличии передачи проверять натяжение цепи и центровку звездо-
о охлаждения и водяных затворов в соединении крышки с вращающейся шахтой затворы должны отвечать требованиям табл. 1 настоящего руководства.

113. При холодном опробовании должен быть сделан пробоотборник, чтобы пика могла быть установлена на чепец колосниковой прокладки всего передаточного механизма. Для этого следует проколоти из любого отверстия, а также, чтобы могли быть достигнуты несколько раз от руки отдельные звенья механизмов, а затем стенки газогенератора в местах, где главным образом присоединить к мотору и опробовать вхолостую и под нагрузкой образование настылей.
в течение не менее 24 час. Механизмы должны работать ровно. Все люки и лазы должны иметь плотные, герметически без толчков и особого шума, без нагрева подшипников и врывающиеся дверцы. Отверстия для шуровки должны быть а также без выбрасывания масла.

Ненормальный шум подшипника (хрустящий или свистящий) может быть обусловлен его загрязнением, повреждением рабочих поверхностей или задеванием сепаратора о сопряженные детали. Рекомендуется применение масел, смазывающих паровыми завесами; применение воздушных завес не рекомендуется для газогенераторов, газ из которых выходит при температурой не ниже 550° С.

Работа с весьма частыми (ритмичными) толчками возможна при правильном зацеплении шестерен. Желательно, чтобы температура наружной стенки не выше 60°C . Рекомендуется применение изолирующего слоя между огнеупорной кладкой и металлическим кожухом. Огнеупорная кладка должна быть выполнена из кирпича.

Нагрев подшипника может быть вследствие загрязнения, мерного переполнения корпуса смазкой или недостаточного количества, а также вследствие трения сопряженных деталей. Голщина швов кладки не должна превышать 3 мм. Для газогенераторов без пароводяной рубашки, кроме того, следует предъявить повышенные требования к механическим свойствам кирпича. Выбора типа или ненормальной установки и регулировки подшипника.

Выброс масла происходит при плохом уплотнении.

114. Во время испытания механизма необходимо проверить работу предохранительного устройства и замерить расход энергии, потребляемой мотором привода питателя, как на ходу, так и при работе питателя под нагрузкой.

шахты или в виде охлаждаемого кожуха. Охлаждаемый ух может иметь различное устройство:

-) с получением пара низкого давления;
-) с насыщением водяным паром воздуха, проходящего над алом испарения;
-) с охлаждением стеком шахты.

КОРПУС ГАЗОГЕНЕРАТОРА

115. Корпус газогенератора выполняется из листовой стали, превышающей 100° С. Рубашки, работающие под большим давлением, должны соответствовать чертежам. Шахты немеханизированных газогенераторов «Правила устройства, установки, содержания и освидетельствования паровых котлов, пароперегревателей и водяных экономайзеров» (утвержденные НКЭС 13/XI 1940 г.) и «Правила по приемке газогенераторов, работающих на самотяге, до конца сварки при проектировании и изготовлении паровых котлов, имеющих наружную штукатурку кирпичной кладки. Газогенераторы сосудов, работающих под давлением выше 0,7 ати» (утверждены НКЭС и ЭП 11/VII 1939 г., № ТП-2), а также другие руководящие материалы, разработанные инспекцией Котлонадзора. Кожуха лишь в исключительных случаях с разрешения вышеупомянутых организаций при обязательном наличии наружной штукатурки.

116. Конструкция крышки и свода газогенератора должна быть такой, чтобы температура крышки, на которой находится обе рубашки, не разрешается. Уровень воды в паросборнике должна быть не выше 50° С . В случае наличия волна превышать 6 м, считая от оси подводящего штуцера

циркуляционных труб. Паровое пространство рубашек без сборника должно быть защищено футеровкой от действия лленного топлива и горячих газов. Низший уровень воды быть не менее чем на 100 мм выше наивысшей линии незащищенной стенки рубашки.

Примечание. При изготовлении пароводяной рубашки без сборника должны быть выполнены все требования, предъявляемые к пароводяной рубашке по установке арматуры, присоединению питательных линий, паропроводам и т. д.

122. Пароводяная рубашка, паросборник и все паропроводы и манометром должны иметь наружную теплоизоляцию.

123. Каждый паросборник должен иметь два индивидуальных манометра. Предохранительные клапана или приспособление для сброса паровода пары за пределы помещения допускается объединять в общую отводящую систему, причем площадь сечения общей трубы должна быть не суммы площадей сечения объединяемых труб. Предохранительное устройство должно быть рассчитано так, чтобы давление могло превысить рабочее давление более чем на 0,1 ати.

124. На сбрасывающих пар устройствах диаметр трубы, отвечающей для пропуска пара, должен иметь размеры, указанные в табл. 2.

Шкала манометра должна быть рассчитана на давление до 1 ати, с делениями, нанесенными в десятых долях кг/см² для первичной атмосферы. На шкале манометра должна быть проведена красная черта или взамен ее укреплена (припаяна) металлическая пластина, окрашенная в красный цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра, установленная на делении, соответствующем наивысшему допускаемому давлению пара в паросборнике.

127. Манометр сообщается с паровым пространством паросборника при помощи сифонной трубы, на которой между сифоном и фланцем диаметром 38 мм при толщине его 6 мм для крепления

128. Манометр должен быть хорошо освещен и установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны газовщику с площадки обслуживания.

129. Питание пароводяных рубашек должно производиться из водопровода с жесткостью не более 6° нем.

130. Питание пароводяных рубашек должно производиться от двух независимых источников. Рекомендуется применение центробежных или поршневых насосов с приводом от электромотора или газового двигателя. Производительность каждого насоса должна быть равной двойной максимальной производительности всех одновременно работающих рубашек.

Разрешается использование хозяйственного и пожарного водопроводов в качестве одного из источников питания, если давление воды в водопроводе непосредственно у паросборника не менее 0,1 ати. В этом случае на водопроводе, в непосредственной близости от паросборника, должны быть установлены обратный клапан и манометр.

Один из подводов питательной воды может быть осуществлен мотеком из бака, установленного над паросборником на высоте менее 10 м. Емкость бака должна обеспечивать питание рубашек всех находящихся одновременно в работе газогенераторов течение 3 час. Если общая поверхность нагрева пароводяных башек не более 50 м², то один из подводов воды для питания башек может быть осуществлен с помощью ручного насоса.

131. На трубах, присоединенных к паросборнику для подачи воды из питательной сети, должны быть установлены запорный вентиль или задвижка и обратный клапан, запирающийся автоматически давлением воды из паросборника при падении давления в питательной сети. Один из подводов рекомендуется обходить питательным клапаном, работающим автоматически в зависимости от уровня воды в паросборнике.

Запорный вентиль или задвижку надо присоединять непосредственно к паросборнику; обратный клапан следует присоединять посредственно к запорному вентилю или задвижке.

В случае необходимости (из-за конструктивных условий) между паросборником и запорным вентилем или задвижкой, а также между ними и обратным клапаном допускается установка промежуточного колена, отвода или изогнутой стальной трубы.

Теплопроизводительность пароводяной рубашки, тыс. кал/час	До 15	От 15 до 40	От 40 до 80	От 80 до 150	От 150 до 240	От 240 до 450	От 450 до 800
Диаметр условного прохода трубы, мм	25	38	50	65	76	100	125

125. На сбрасывающих пар устройствах желательно устанавливать сигнальные приспособления, если выпуск пара не газовщику. Устройство каких-либо запорных приспособлений на сбросных трубах запрещается.

На всех сбросных устройствах должна быть предусмотрена возможность спуска воды. Во избежание замерзания дренажного устройства должно быть изолировано.

Сбрасывающее пар приспособление присоединяется к паровому пространству. Для предотвращения ожогов людей открытая сбрасывающая труба должна быть соответственно ограждена и отведена в безопасное место.

126. Каждый паросборник должен быть снабжен выведенным манометром, запломбированным органами Комитета по делам паросборников и измерительных приборов при Совете Министров СССР и измерительных приборах при Совете Министров СССР — один раз в год, периодически государственной проверки — один раз в год, графикам предприятий.

132. Каждый паросборник должен иметь по крайней мере водомерное стекло и два пробных крана для контроля за ур воды в паросборнике. При наличии двух водомерных стекол ных кранов можно не ставить. Водомерные стекла должны ограждения, защищающие их от ударов.

133. Низший и высший допустимые уровни воды в водометре должны быть соответственно на 25 мм выше или ниже высоты подъема клапана для обычных малоподъемных видимых кромок стекла.

Положение допустимого уровня надо обозначать металлическим указателем, укрепленным на корпусе. На высоте низшего и

шего уровней следует устанавливать пробные краны.

Соединительные патрубки должны иметь диаметр не менее 25 мм, быть прямыми без промежуточных фланцев и допущены прочистку. Длина соединительных патрубков не должна превышать 50 мм.

Конструкция кранов водомерных стекол, а также пробных и их присоединение к паросборнику должны обеспечивать возможность прочистки кранов по прямому направлению и стекол во время работы газогенератора.

Внутренний диаметр пробного крана должен быть не 8 мм.

134. Все водомерные стекла должны быть достаточно щены, чтобы их показания были совершенно отчетливо обслугивающему персоналу. При высоком расположении мерных стекол и пробных кранов (например, на рубашке) необходимо обеспечить удобный и безопасный доступ к ним устройствами постоянных лестниц и площадок.

135. Соединять паросборник с паропроводом следует запорный вентиль или задвижку. В паросборнике должно быть предусмотрено устройство для отделения капель воды, уносящих суммы площадей проходов предохранительных клапанов, вместе с паром.

136. На трубопроводах, соединяющих паросборник с паровой рубашкой, категорически запрещается установка запорных приспособлений.

137. Водяные рубашки, из которых отбирается горячая или охлаждающие кожухи, которые служат для увлажнения, должны иметь предохранительный клапан.

В случаях, когда водяная рубашка непосредственно соединяется с воздухопроводом, сообщающимся с атмосферой, или когда выход горячей воды и далее на трубопроводе до расширительного сосуда отсутствуют запорные приспособления, предохранительный клапан можно не устанавливать.

138. Предохранительные клапаны должны быть рассчитаны так, чтобы давление в рубашке не могло превышать максимально допустимого давления более чем на 0,1.

139. Диаметр предохранительных клапанов определяется

d — диаметр предохранительного клапана, см;

h — высота подъема клапана, см;

Q — максимальная часовая теплопроизводительность рубашки, л/час.

При определении диаметра предохранительных клапанов по этой формуле высоту подъема клапана для обычных малоподъемных клапанов следует принимать не более:

$$h = \frac{d}{20},$$

Диаметры всех клапанов должны быть одинаковыми, причем максимальный диаметр должен быть не менее 38 мм, даже если по члену получается меньшая величина.

140. Площадь прохода всех установленных предохранительных клапанов определяется по формуле

$$F = \pi d h,$$

F — площадь прохода всех предохранительных клапанов; значения величин n , d , h те же, что и в предыдущем пункте.

141. Все предохранительные клапаны должны быть устроены и установлены таким образом, чтобы всегда можно было проверить исправность.

142. Предохранительные клапаны могут быть расположены или специальных патрубках, прикрепленных непосредственно к рубашке, или на прямом трубопроводе от рубашки до запорной задвижки или вентиля.

143. Предохранительные клапаны должны быть снабжены приспособлениями, предотвращающими возможность причинения вреда.

144. В верхней части каждой водяной рубашки должен быть установлен воздушный кран.

145. При замкнутом цикле присоединение труб, подводящих из обратной магистрали к водяной рубашке, должно произоходить через запорную задвижку или вентиль. Последние должны присоединяться или непосредственно к рубашке, или к прикрепленному к ней штуцеру, или к фланцу. По условиям конструкции между рубашкой и запорными задвижками или вентилем

должна уаться установка промежуточных колен, отвода или изогнутия труб без промежуточного фланцевого соединения на них.

146. У каждой водяной рубашки на патрубках (или трубопроводах) для входа и выхода воды должны быть устроены гильзы вставки термометров. При этом у выхода воды обязательно должен быть установлен термометр, шкала которого должна быть достаточно освещена и отчетливо видна обслуживающему персоналу.

где n — число предохранительных клапанов (не менее двух).

147. Для пропускки и спуска воды каждая рубашка должна быть снабжена водоспускными устройствами (задвижкой или хлестку, при наличии шва также с противоположной стороны диаметром не менее 50 мм), присоединяемыми неподвижно к рубашке или через промежуточный штуцер, колено положения швов к действующему усилию швы рассчитывают, на рубашках газогенераторов диаметром от 3 м и выше должны быть установлены по крайней мере два спускных крана.

Спускное устройство должно обеспечивать удаление излишней воды из самой низкой части рубашки и запорные приспособления должны быть доступны для безопасного обслуживания во время газогенератора.

148. Во избежание скопления пара в верхней части рубашки надо отводить пароводяную смесь из рубашки в паросборник с помощью нескольких точек, равномерно размещенных по окружности и расположенных в верхней части рубашки.

149. Верхнюю торцевую стенку (днище) рубашки надо растягивать не горизонтально, а под углом, с подъемом в сторону газа. Эта стенка должна быть защищена огнеупорной керамикой. Сварные швы по возможности не должны подвергаться от непосредственного соприкосновения с раскаленным топливом изгибающих усилий. Если сварной шов помимо растягивающих или сжимающих усилий подвергается также изгибу, то

150. На наружной цилиндрической оболочке должен быть устроен лаз (лучше два диаметрально противоположных) размером не менее 420×320 мм. В нижней части рубашки должно быть устроено не менее шести люков диаметром 100 мм, расположенных на разных расстояниях и предназначенных для удаления грязи из рубашки. Лазы и люки должны плотно закрываться крышками. Крышки должны иметь опорную поверхность внутри рубашки и притягиваться болтами и скобами. В целях очистки внутренней полости рубашки ширина ее должна быть не менее 400 мм. Однако для газогенераторов диаметром менее, а также для рубашек высотой менее 1,5 м размер лазов может быть и меньше, но в этом случае количество детали, но не менее 50 мм. В иных видах соединений расстояние очистки внутренней полости рубашки снаружи, без залегания шва, не менее 400 мм от начала закругления.

151. При расчете сварных соединений пароводяной рубашки с наружной стенкой необходимо предусмотреть плавный переход от одного элемента к другому. Если разница в толщине элементов соединяемых элементов не больше 5 мм, то допускается применение стыковых швов любого вида без предварительного

152. При расчете сварных соединений пароводяных труб на коррозию для паросборника и наружной стенки следует принимать коэффициент запаса прочности, исчисляемый по отношению к временному сопротивлению при 20°C , принимается равным 4.

153. При расчете сварных швов допускаемое напряжение слоев металла с учетом коэффициента прочности шва и запаса прочности должна быть проверена на сложную нагрузку.

154. Сварные швы по возможности не должны подвергаться изгибающим усилиям. Если сварной шов помимо растягивающих или сжимающих усилий подвергается также изгибу, то

155. В стыковых соединениях расстояние сварного шва от наружной стенки должно быть не менее 400 мм. Однако для газогенераторов диаметром менее, а также для рубашек высотой менее 1,5 м размер лазов может быть и меньше, но в этом случае количество детали, но не менее 50 мм. В иных видах соединений расстояние очистки внутренней полости рубашки снаружи, без залегания шва, не менее 400 мм от начала закругления.

156. При сварке элементов различной толщины (например, элементов соединения более толстой стенки). Если разница в толщине соединяемых элементов превосходит 5 мм, то плавный переход от одного элемента к другому обеспечивается путем обработки более толстого элемента на длине, равной не менее четырехкратной разности толщин стыкуемых стенок, считая от края шва; при этом

157. Размещение отверстий в местах расположения сварных швов не допускается.

158. Продольные швы на цилиндрической части обечаек нельзя сполагать один на продолжении другого. Шов в одной обечайке

должен быть смешен по отношению к шву другой обтай величину не менее 200 м.м.

Сварные швы должны быть по возможности расположены непосредственного воздействия огня или раскаленного горячих газов с температурой выше 700° С. На внутреннего материала считаются забракованной.

обтайке не должно быть более двух вертикальных и более 163. Для испытания механических и физических свойств напла-

горизонтальных швов, включая швы сварки днищ.

Сварные швы должны быть стыков или сварочной проволоки независимо от веса таковых, о чем

Конструкция стыкового соединения должна быть выбрана в

сности от толщины металла.

158. Пароводяная рубашка должна удовлетворять следу-

ющим требованиям:

а) внутренняя оболочка, соприкасающаяся с раскаленны-

ливом, должна быть изготовлена из листовой стали марки С

ОСТ/НКТП 2897;

б) наружная оболочка, как не омываемая горячими

может быть изготовлена из стали марки Ст-2 и Ст-3 с доп-

ными сниженными значениями временного сопротивления

и сопротивления до следующих предельных значений:

стальной сопротивление для Ст-2—30 кг/м², для Ст-3—33 кг/м².

сительное удлинение для Ст-2—22%, для Ст-3—19%.

При пробе на холодный загиб вокруг стержня диаметром

ным толщине листа, материал не должен давать трещин и ра-

ний. При пробе на свариваемость полоса, сваренная из

кусков, должна выдержать без образования трещин загиб

угла не менее 90°.

159. Паросборник и наружную оболочку рубашки надо

тovлять из стали одной и той же марки.

160. Применяемые при сварке толстообмазанные электроды

сварочная проволока должны обеспечивать следующие ме-

ханические свойства наплавленного металла:

а) временное сопротивление не ниже нижнего предела в

ногого сопротивления свариваемого основного металла;

б) удлинение не менее 15%;

в) ударная вязкость не менее 5 кг/см².

161. Проверка механических свойств наплавленного

должна производиться:

а) путем изготовления и испытания на растяжение трех

днических образцов по ОСТ/НКТП 7687, чертежи 11, 12;

б) испытанием на удар на маятниковом копре Шарпи

образцов размером 10×10×55 мм с надрезом по Менаже

биной 2 мм и радиусом 1 мм.

Образцы для испытаний на удар вырезать и изготавливать

сварных пластин методом холодной обработки.

Надрез по Менаже должен располагаться со стороны ра-

тия шва в плоскости его симметрии.

162. Средние результаты испытаний должны удовлетв

п. 160 настоящего раздела. Для отдельных образцов допуск

отклонение в сторону уменьшения на 10%. Если по какому-ли

видов испытаний получены неудовлетворительные результаты,

иному виду испытаний допускается проведение повторного. Если

зены непосредственного воздействия огня или раскаленного

горячих газов с температурой выше 700° С. На внутреннего материала считаются забракованной.

обтайке не должно быть более двух вертикальных и более 163. Для испытания механических и физических свойств напла-

горизонтальных швов, включая швы сварки днищ.

Сварные швы должны быть стыков или сварочной проволоки независимо от веса таковых, о чем

Конструкция стыкового соединения должна быть выбрана в

сности от толщины металла.

158. Пароводяная рубашка должна удовлетворять следу-

ющим требованиям:

а) внутренняя оболочка, соприкасающаяся с раскаленны-

ливом, должна быть изготовлена из листовой стали марки С

ОСТ/НКТП 2897;

б) наружная оболочка, как не омываемая горячими

может быть изготовлена из стали марки Ст-2 и Ст-3 с доп-

ными сниженными значениями временного сопротивления

и сопротивления до следующих предельных значений:

стальной сопротивление для Ст-2—30 кг/м², для Ст-3—33 кг/м².

сительное удлинение для Ст-2—22%, для Ст-3—19%.

При пробе на холодный загиб вокруг стержня диаметром

ным толщине листа, материал не должен давать трещин и ра-

ний. При пробе на свариваемость полоса, сваренная из

кусков, должна выдержать без образования трещин загиб

угла не менее 90°.

159. Паросборник и наружную оболочку рубашки надо

тovлять из стали одной и той же марки.

160. Применяемые при сварке толстообмазанные электроды

сварочная проволока должны обеспечивать следующие ме-

ханические свойства наплавленного металла:

а) временное сопротивление не ниже нижнего предела в

ногого сопротивления свариваемого основного металла;

б) удлинение не менее 15%;

в) ударная вязкость не менее 5 кг/см².

161. Проверка механических свойств наплавленного

должна производиться:

а) путем изготовления и испытания на растяжение трех

днических образцов по ОСТ/НКТП 7687, чертежи 11, 12;

б) испытанием на удар на маятниковом копре Шарпи

образцов размером 10×10×55 мм с надрезом по Менаже

биной 2 мм и радиусом 1 мм.

Образцы для испытаний на удар вырезать и изготавливать

сварных пластин методом холодной обработки.

Надрез по Менаже должен располагаться со стороны ра-

тия шва в плоскости его симметрии.

162. Средние результаты испытаний должны удовлетв

п. 160 настоящего раздела. Для отдельных образцов допуск

отклонение в сторону уменьшения на 10%. Если по какому-ли

видов испытаний получены неудовлетворительные результаты,

иному виду испытаний допускается проведение повторного. Если

зены непосредственного воздействия огня или раскаленного

горячих газов с температурой выше 700° С. На внутреннего материала считаются забракованной.

обтайке не должно быть более двух вертикальных и более 163. Для испытания механических и физических свойств напла-

горизонтальных швов, включая швы сварки днищ.

Сварные швы должны быть стыков или сварочной проволоки независимо от веса таковых, о чем

Конструкция стыкового соединения должна быть выбрана в

сности от толщины металла.

158. Пароводяная рубашка должна удовлетворять следу-

ющим требованиям:

а) внутренняя оболочка, соприкасающаяся с раскаленны-

ливом, должна быть изготовлена из листовой стали марки С

ОСТ/НКТП 2897;

б) наружная оболочка, как не омываемая горячими

может быть изготовлена из стали марки Ст-2 и Ст-3 с доп-

ными сниженными значениями временного сопротивления

и сопротивления до следующих предельных значений:

стальной сопротивление для Ст-2—30 кг/м², для Ст-3—33 кг/м².

сительное удлинение для Ст-2—22%, для Ст-3—19%.

При пробе на холодный загиб вокруг стержня диаметром

ным толщине листа, материал не должен давать трещин и ра-

ний. При пробе на свариваемость полоса, сваренная из

кусков, должна выдержать без образования трещин загиб

угла не менее 90°.

159. Паросборник и наружную оболочку рубашки надо

тovлять из стали одной и той же марки.

160. Применяемые при сварке толстообмазанные электроды

сварочная проволока должны обеспечивать следующие ме-

ханические свойства наплавленного металла:

а) временное сопротивление не ниже нижнего предела в

ногого сопротивления свариваемого основного металла;

б) удлинение не менее 15%;

в) ударная вязкость не менее 5 кг/см².

161. Проверка механических свойств наплавленного

должна производиться:

а) путем изготовления и испытания на растяжение трех

днических образцов по ОСТ/НКТП 7687, чертежи 11, 12;

б) испытанием на удар на маятниковом копре Шарпи

образцов размером 10×10×55 мм с надрезом по Менаже

биной 2 мм и радиусом 1 мм.

Образцы для испытаний на удар вырезать и изготавливать

сварных пластин методом холодной обработки.

Надрез по Менаже должен располагаться со стороны ра-

тия шва в плоскости его симметрии.

162. Средние результаты испытаний должны удовлетв

п. 160 настоящего раздела. Для отдельных образцов допуск

отклонение в сторону уменьшения на 10%. Если по какому-ли

видов испытаний получены неудовлетворительные результаты,

иному виду испытаний допускается проведение повторного. Если

зены непосредственного воздействия огня или раскаленного

горячих газов с температурой выше 700° С. На внутреннего материала считаются забракованной.

обтайке не должно быть более двух вертикальных и более 163. Для испытания механических и физических свойств напла-

горизонтальных швов, включая швы сварки днищ.

Сварные швы должны быть стыков или сварочной проволоки независимо от веса таковых, о чем</p

ме и размерам полностью соответствовала чертежам и была
составлена из материалов, указанных в проекте.

При заготовке деталей разрешается применять как лородной сваркой, необходимо испытывать механическую, так и газовую резку металла. После автогенной резки ^{механическим} наплавленного металла. Образцы надо вырезать из пробы, так как это неизбежно повредит наплавленный слой. Образцы надо вырезать из проб-
стиков должны быть тщательно зачищены до металлической поверхности, сваренных одновременно с изготовлением испытуемых блеска с последующей проверкой правильности кромок и сечений (При сварке продольных швов пробные пластины прихватывания их чертежам.

166. При сборке рубашек следует применять необходимый способления, обеспечивающие правильное расположение мых частей. Как сборка, так и сварка должны производиться в соответствии с заранее разработанным технологическим определяющим последовательность операций.

167. При присоединении обичаек встык допускается эксцесс смешение осей) не выше 10% от толщины стыкуемого пакета, чтобы из них можно было вырезать для испытания на растяжение пробные пластины.

168. При сварке пароводяной рубашки следует по возмож-
но-
м и изгиб не менее чем по два образца на каждый вид испы-
таний и чтобы из оставшейся части можно было вырезать не менее
избегать применения вертикальных швов и горизонтальных
на вертикальной плоскости. Применение потолочных швов не
стимо.
Испытание на растяжение должно производиться на образцах

Испытание на растяжение должно производиться на образцах ласно ОСТ/НКТП 7687, п. 32, черт. 7, а на изгиб — на образцах ласно п. 44, черт. 14.

178. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если:

а) временное сопротивление окажется не ниже нижнего предела

170. При заготовке и сборке деталей должны быть обеспечены правильное взаимное расположение соединяемых частей. Подгонка отдельных частей может быть допущена в исключительных случаях и только при красном калении. Части рубашек надо изготавливать настолько точно, чтобы не прибегать к вышеуказанным методам подгонки отдельных частей.

171. Готовую пароводянную рубашку следует подвергать приемке наружному, а где позволяет конструкция, также и тщательному. а) временное сопротивление окажется не ниже нижнего предела временного сопротивления основного металла; б) угол загиба не менее 80° .

172. В случае получения по какому-либо из видов испытания неудовлетворительных результатов допускается проведение по данному виду повторных испытаний на двойном количестве образцов.

173. Готовую пароводянную рубашку следует подвергать приемке наружному, а где позволяет конструкция, также и тщательному.

171. Сваривать пароводяные рубашки следует в соответствии с 181. Все сварные соединения, выполненные внахлестку или втавр-
зах, приспособленных для сварки помещений с необходимым соответствии с проектом, необходимо проверять путем внешнего
судованием. В исключительных случаях разрешается производство; размеры швов проверять шаблонами с засверливанием
сварку и на открытом воздухе, но при отсутствии ветра и зов коническим сверлом в местах по указанию ОТК и приемщика.
ферных осадков или при условии применения соответствию 182. Наплавленный металл швов не должен иметь подтеков, а
граждений от них. Сварка допускается при температуре воздуха, который плавно переходит к основному металлу.
ниже -10°C .

183. Гидравлическое испытание пароводяных рубашек необходимо производить два раза. Первое испытание должно быть сделано на заводе-изготовителе до окраски рубашки. Манометр надо устанавливать непосредственно на рубашке или вблизи нее на напорной линии. Пробное давление $P_{\text{проб}}$ определяется по следую-

173. Обнаруженные в процессе контроля дефекты должны
аться представителем ОТК предприятия, изготовленного по
и и могут быть определены по следую-
$$P_{\text{проб}} = 2(P_{\text{раб}} + 0,1H),$$

и, и могут быть исправлены вырубкой забракованного места в паросборнике. Рабочее давление пара в паросборнике, кг/см²; требуется исправлять бракованное место подваркой или чеканкой.

174. При приемке готовой пароводяной рубашки необходимо определение качества сварных швов; б) наружный и внутренний осмотры; в) гидравлические испытания.

Второе гидравлическое испытание надо проводить после окончания монтажа рубашки, циркуляционных труб, паросборника и

$$P_{\text{проб}} = 2(P_{\text{раб}} + 0,1H),$$

решается исправлять бракованное место подваркой или чеканкой. При приемке готовой пароводяной трубы определяют рабочее давление пара в паросборнике, кг/см²; высота столба воды от верхнего уровня воды в паросборнике, м.

Второе гидравлическое испытание

Второе гидравлическое испытание надо проводить после окончания монтажа рубашки, циркуляционных труб, паросборника и

всей арматуры. Пробное давление определяется по следующему:

$$P_{\text{проб}} = 2P_{\text{раб}} + 0,1 H,$$

но оно должно быть не ниже $2 \text{ кг}/\text{см}^2$.

Гидравлическое испытание водяных рубашек надо производить в давлением в $2 \text{ кг}/\text{см}^2$.

Пробное давление необходимо держать в течение 5 мин., астощем руководстве газогенераторы этой конструкции не разбить в течение всего осмотра.

После установления рабочего давления в рубашке и парованным или осуществляться вручную. Газогенераторы диаметре при гидравлическом испытании стенки их надо обстуром 1,6 м и более должны иметь механизированное удаление легкими ударами молотка на расстоянии 150—200 мм от шва. Газогенераторы, работающие на древесине, оборудуются молотка должен быть закругленным во избежание повреждения золоудалением диаметром 2,6 м и выше.

184. Рубашка и паросборник могут считаться выдержанной, должны иметь над уровнем колосниковой решетки дверки гидравлическое испытание, если не было обнаружено течи, свечки размером не менее 450×350 мм. В случае наличия слезок и потения.

185. Если при производстве гидравлического испытания наружном осмотре изготовленных изделий будут обнаружены какие-либо пороки в швах (например, непровар, течь, свищи и т. д.) то по указанию ОТК и приемщика эти места должны быть удалены и заварены вновь. После этого необходимо повторное гидравлическое испытание. При устранении дефектов необходимо сложить порок был удален полностью; форма участка, подготовленного к заварке, должна обеспечивать полный провар по всему периметру и протяженности вырубки.

186. При приемке пароводяных рубашек и паросборников окончания их монтажа перед гидравлическим опробованием произведившая монтаж, должна представить акты испытаний материалов, электродов, испытаний сварщиков и гидравлического опробования, если такое производилось на заводе-изготовителе рубашки.

187. Завод-изготовитель пароводяной рубашки обязан в паспорте (формуляре) газогенератора указать результаты испытаний материалов, электродов, испытаний сварщиков и гидравлических испытаний. Обнаруженные при гидравлическом испытании пороки устранины должны быть отражены в паспорте с указанием мест дефектных мест.

188. На нижнем днище рубашки (не подлежащем наружной обивке) должна быть металлическая таблица с указанием:

- а) наименования завода-изготовителя;
- б) года изготовления пароводяной рубашки;
- в) рабочего давления в паросборнике (в $\text{кг}/\text{см}^2$).

НИЗ ГАЗОГЕНЕРАТОРА

189. Удаление шлаков из газогенератора может быть осуществлено следующими способами:

- а) шлак выгружается в сухом виде в специальные бункеры (зольные карманы) или приемки;

б) шлак первоначально спускается в резервуары с водой для его, после чего он выдается в вагонетки, на транспортеры п.;

в) шлак удаляется в расплавленном жидким состоянии. Процесс классификации ведется таким образом, что шлаки в генераторе растворяются и выливаются через лотки в специальные вагонетки под руководством газогенераторы этой конструкции не разбиваются).

190. Выгребание шлаков из газогенератора может быть механизированное удаление золоудалением диаметром 2,6 м и выше.

191. Газогенераторы, не имеющие механизированного золоудаления, должны иметь над уровнем колосниковой решетки дверки размером не менее 200×350 мм. В случае наличия генератора плоской решетки под ее уровнем устанавливают крышеобразной или центральной круглой колосниковой решетки и водяной чаши необходимо предусматривать отвод конденсата из-под колосникового пространства.

192. В газогенераторах, работающих под давлением, все отверстия должны иметь герметически закрывающиеся пробки и дверки апорами (щеколдами).

193. Водяные затворы чаши необходимо рассчитывать на максимальное давление дутья (в мм вод. столба), подаваемого под колосниковую решетку, плюс 100 мм.

194. Механизм золоудаления должен быть рассчитан на удаление шлака от 0,5 до 1,7 от расчетного количества удаляемого шлака, чем удаление шлака должно происходить по возможности равномерно как с центра, так и с периферии.

195. Зазор между фартуком и поддоном должен быть не менее 5 мм.

196. Материал для изготовления колосниковой решетки должен обладать стойкостью по отношению к истирающему действию шлака и к воздействию высоких температур.

197. Дутьевые щели колосниковой решетки должны быть защищены от провала мелкого шлака.

198. Верхние колосники решетки рекомендуется изготавливать из борных колец размерами, допускающими смену их через дверцы снятия крышки или фартука газогенератора.

199. Коробка дутья для всех видов газогенераторов должна быть выполнена чугунной.

Ванна водяного затвора должна иметь защитные козырьки, защищающие ее от засорения через колосниковую решетку.

200. Для спуска конденсата из коробки дутья и для чистки ее излишней точке необходимо устраивать сифонный спуск и лючок чистки. Столб воды в сифонной трубке должен быть не менее 1 лба воды в затворе самой коробки дутья.

201. Уплотнение между коробкой дутья и вращающимся дном допускается как сальниковое, так и в виде водяного зеркала, которое должно быть на 50 мм выше головок динами червячного колеса и червяка. Зазор между головками и высоты водяного затвора чаши. Воду в гидрозатворы необходимо подавать непрерывно, причем струя выходящей воды должна соответствовать чертежу.

202. Подвод дутья к газогенератору должен быть осуществлен с холостом ходу непрерывно в течение не менее пяти суток, после через обратный клапан, автоматически отключающий воздух при всех случаях, когда давление после клапана (т. е. под давлением) равно или больше давления перед клапаном. Кроме того, при вращении поддона необходимо проверять биение борта на трубопроводе, подводящем дутье, должен быть устроен щуп, которое не должно превышать 10 мм. соединяющий коробку дутья с атмосферой и управляемый 212. На заводе-изготовителе должна быть сделана полная сборкой площадки второго этажа.

203. Для вращения чаш рекомендуется устанавливать индивидуальный привод; допустима установка также группового от общей трансмиссии.

204. Приводной механизм должен иметь предохранительные устройства, обеспечивающие его автоматическое включение и отключение в случаях возникновения перегрузок, обусловленных шлакованием. й обработки, а собираемая из отдельных частей деталь должна удерживать правильные формы по чертежу. Отверстия в сопрягаемых вык.талях должны совпадать по шагу и диаметру и позволять легкую чрезстановку болтов без применения молотка.

При сборке необрабатываемых деталей (например, колосниковая шетка) в случае наличия отступлений от чертежей допускается нены в соответствии с п. 105.

206. Электродвигатели приводов должны быть закрыты дверками камнем или, наоборот, наращиванием. Указанные подгонки с вентиляцией. В случае возможности попадания на них должны быть занесены в паспорт газогенератора.

при установке в сырых помещениях двигатели должны 213. При приемке нижней части газогенератора после монтажа закрытого типа с противокислотной изоляцией. Пусковое устройство проверить: соответствие ее чертежам; на легкость хода электродвигателя должен быть снабжен амперметром с редоном, смонтированный на шариковой и роликовой опоре, должен чертой на делении, соответствующем максимально допустимому вращению (оворачиваться усилием одного человека); на наличие всех крепежных деталей затяжку болтов и пр. Плотность соединений должна

207. Главная передача поддона (обычно червячная) может быть выполнена с литым зубом, однако рабочая поверхность должна быть чистой, без раковин и ноздреватостей.

208. Ввиду сложности пространственной конфигурации никовых решеток завод-изготовитель при освоении нового типа решетки обязан принять меры к проверке правильности лей путем сборки пробного комплекта до выполнения ви-каза.

зание:

а) на центровку мотора и редуктора и на отсутствие биения сковой муфты более чем 0,3 мм;

б) на отсутствие перекосов в рычаге храпового привода (собачки должны касаться всей плоскостью зуба);

210. При монтаже должно быть обращено особое внимание на работу горизонтальность установки поддона. Ось червяка привода поддона должна строго совпадать с серединой зубцов червячного поддона. Шаг зuba червячного колеса, в том числе и в

III. Машинное отделение

УСТРОЙСТВО МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

215. Электромоторы, турбокомпрессоры, дезинтеграторы, воздуходувки и прочие машины надо устанавливать на самостоятельных фундаментах, не связанных с фундаментом.

216. До начала монтажа фундаменты должны быть выделены в течение сроков, определяемых условиями схватывания и затвердевания бетона.

217. Фундаментные болты машин необходимо устанавливать шаблонам или же для них при строительстве фундаментов должны быть оставлены колодцы.

218. Подливать цементный раствор под рамы машин только после тщательной проверки размещения оборудования.

219. Для наблюдения за осадкой фундаментов машин должны быть заложены реперы.

220. Фундаменты под машины должны быть окрашены для защиты от масла и смолы, разрушающих бетон.

221. На вновь проектируемых газогенераторных станциях почтительно и целесообразно воздуходувки и газодувки устанавливать совместно в отдельном помещении в первом этаже корпуса. В этом же помещении могут быть установлены и

222. Установка газодувок, воздуходувок, дезинтеграторов, каплеуловителей на мелких газогенераторных установках может быть допущена среди очистной аппаратуры, в первом этаже нового корпуса.

223. Воспрещается устройство подвала для размещения газодувов под помещением, в котором установлены воздуходувки, газодувки и каплеуловители. Машинное отделение разрешается устраивать в двух этажах.

224. Управление задвижками для отключения машин и аппаратов должно находиться непосредственно у этих машин и аппаратов.

225. В целях быстрого отключения потребителя от газогенераторной станции в аварийных случаях рекомендуется устанавливать газодувки автоматически действующие отсекающие элементы магнитные и грузовые задвижки с импульсом от минимального давления манометра на газопроводе перед газодувками и с показаниями свето-звуковой сигнализации в цехе.

226. При установке воздуходувок, газодувок, дезинтеграторов и каплеуловителей в отдельном помещении должно быть предусмотрено не менее двух выходов из него с открывающимися дверями.

227. Расстояние от наружных стен до газодувок, дезинтеграторов и других машин должно быть не менее 1,5 м.

228. В целях создания благоприятных условий для ремонта оборудования целесообразно в машинном отделении устанавливать балочный кран (катучую балку) и предусматривать монтажную щадку.

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ТРАНСПОРТА ГАЗА

229. Корпусы дезинтеграторов, газодувок и воздуходувок должны быть газонепроницаемы. Особое внимание должно быть обращено на сальниковое уплотнение вала.

230. В нижней части корпуса газодувок должны быть предусмотрены отводы смолы в гидравлический затвор.

231. При изготовлении дезинтеграторов и газодувок необходимо удалять допуски и посадки, указанные в чертежах, особенно в местах подшипниковых узлов. Ротор должен быть тщательно отбалансирован и отбалансирован без допуска биений.

232. Подшипники качения, монтируемые с натягом на валу, должны быть прижаты до отказа к заплечику вала, что проверяется о 0,03—0,05-мм щупом, либо на просвет. Подшипники, монтируемые с натягом в корпусе, следует проверять щупом между буртиками корпуса и наружным кольцом. При монтаже упорных подшипников перпендикулярность тугого (вращающегося вместе с валом) дельца к оси вала необходимо проверять индикатором, ножка которого упирается в беговую дорожку.

233. Подшипники следует монтировать с радиальным люфтом; действие последнего будет свидетельствовать о том, что тела качения зажаты между беговыми дорожками колец, что обусловлено неправильно выбранными посадками или неправильной обработкой посадочных мест.

Наиболее простым способом является проверка подшипника на легкость проворачивания его от руки. В подшипнике не должно быть заметного торможения, он должен легко и плавно вращаться.

Для однорядных радиальных подшипников проверку следует производить покачиванием рукой в осевом направлении. У регулируемых подшипников (радиально-упорных шариковых или конических роликовых и упорных всех типов) рабочий люфт должен быть регулирован в зависимости от работы и температуры подшипника узла.

234. Осевой рабочий люфт допускается от 0,05 до 0,15 мм. Протягивать осевой люфт можно индикатором с отжимом вала в обоих направлениях, а в закрытых конструкциях можно ограничиться проверкой на легкость вращения вала. Раскрученный вал должен вращаться без заметного торможения (указанное испытание может проводить лишь после снятия уплотнения вала).

235. Воздуходувки, газодувки, дезинтеграторы устанавливаются с электромотором на одном валу. При монтаже следует обращать

бое внимание на точность центровки, проверяемую индикатором.

236. Корпусы воздуходувок, газодувок и дезинтеграторов должны испытываться на прочность и плотность давлением согласно техническим условиям для данной машины.

237. Перед пробным пуском центробежных машин должен быть проведен наружный осмотр их с целью проверки правильности стакана, наличия крепежных деталей и правильной их затяжки. Ротор следует прокрутить ротор несколько раз от руки, после чего усасывается включение мотора. Конструкцию необходимо испытывать

вать на бесшумность хода, нагрев подшипников и вала и на уплотнения.

238. Нормально смонтированный подшипник должен ровно, без толчков и особого шума. Ненормальный шум (прерывистый, хрустящий или свистящий) указывает на то, что подшипник загрязнен, или повреждены рабочие поверхности, исходит задевание сепаратора о сопряженные с ним детали, подшипники недостаточно смазаны. Во всех случаях следует крашать испытание, разобрать узел и дефекты устранить.

239. Температура подшипника не должна превышать температуру окружающей среды больше чем на 20—30° С. У новых сорванных подшипников в начальный период испытания может допущена несколько большая температура, но затем в процессе обкатки она должна снизиться и держаться на одном уровне.

Нагрев подшипника может быть обусловлен следующими наями:

- а) засорением его посторонними предметами;
- б) несоответствием количества смазки, заправленной в подшипник, установленной норме (недостаток или же чрезмерное количество смазки);
- в) ненормальным трением уплотняющей набивки о вал;
- г) ненормальной установкой или регулировкой подшипника;
- д) неправильным выбором подшипника.

Если повышение температуры имеет резко нарастающий характер, следует немедленно прекратить испытание и устранить чину, обуславливающую перегрев.

240. Масло из корпуса подшипника не должно вытекать при вращении, так и во время остановки механизма. Выброс масла свидетельствует о неудовлетворительности уплотнения.

241. После проверки вращения центробежных машин необходимо испытать их с закрытой задвижкой на нагнетание. Для определения максимального напора, расхода и для снятия характеристики, если таковая не снята изготовителем. Снятие характеристики газодувки может быть произведено и при нагнетании воздуха, но с последующим переключением на газ. При испытании газодувок при нагнетании воздуха должно быть допущено перегрузок, могущих возникнуть разницы в удельных весах газа и воздуха. Испытание под нагрузкой должно продолжаться в общей сложности 24 часа.

IV. Газопроводы и воздухопроводы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГАЗО- И ВОЗДУХОПРОВОДОВ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ СТАНЦИЙ

242. Настоящий раздел руководства относится к трубопроводам, служащим для транспорта генераторного газа или паровоздушного внутри газогенераторных станций, а также и от становоловку потребителей газа, т. е. только к внутризаводской и внутридомашней разводке.

243. Температура транспортируемого газа не должна превышать за исключением газопроводов для транспорта горячего газа, которые должны быть футерованы. Давление транспортируемого газа не должно превышать 2000 мм вод. столба.

244. При проектировании газопроводов следует учитывать температурные изменения на всей протяженности трубопроводов. На прямых участках надземных газопроводов, не рассчитанных на самокомпенсацию, должны быть установлены компенсаторы. Для газопроводов генераторного газа применяются компенсаторы линзовые и сальниковые.

245. Укладка газопроводов для транспорта неочищенного и хлажденного газа под землей, как правило, не допускается.

246. Допускается укладка газопроводов очищенного (холодного) газа над землей и под землей.

247. Газопроводы на станциях, газифицирующих дрова, торф и уголь (при температуре газа на выходе из газогенератора выше 150° С), должны быть оборудованы спускными трубами и гидравлическими затворами для непрерывного спуска конденсата. Кроме того, рекомендуется устраивать на коллекторах пароравлическую промывку или механическую очистку.

248. Газопроводы следует проектировать с учетом возможности простоя и надежной продувки и без мертвых тупиков.

249. На высших точках газопроводов, а также на подводах к потребителям и во всех местах, где могут образоваться душные мешки, должны быть установлены продувочные трубы и продувки газопроводов при пусках и остановках.

250. Обрезы продувочных труб должны быть выведены не менее на 2 м выше конька крыши наивысшего здания, расположенного

251. Задвижки для отключения газопроводов необходимо устанавливать над опорами или в непосредственной близости к ним. Для снятия задвижек должны иметь приспособления, указывающие на 2 м выше конька крыши наивысшего здания, расположенного от этой трубы на расстоянии менее 30 м.

252. При изготовлении газопроводов и воздухопроводов должны быть приняты к руководству п. 83—88.

253. При изготовлении газопроводов могут быть использованы входные трубы и трубы, изготовленные из листовой стали при помощи электро- и газосварки. При выборе материалов для изготовления коллекторов сырого газа следует учитывать возможность кородирующего действия среды (уксусная кислота, сернистый сероводород и т. п.).

254. Для изготовления деталей газопроводов из листовой стали сварки, а также для изготовления опор, площадок, лестниц п. может быть допущено применение стали марок Ст-Ос, Ст-2 Ст-3.

255. Для изготовления электродов надо применять стальную проволоку по ГОСТ 2246-43 («Проволока стальная сварочная»). Бирать марки следует по химическому составу так, чтобы он был близок к составу материала, из которого сделан газопровод.

Для трубопровода, изготавляемого из газопроводных или не водных труб, следует принимать марки I, Ia и II.

256. Допускается применение электродов как с качеством, соответствием с «Инструкцией по изготовлению сварных стальных конструкций» (Наркомстрой, И-76-43).
так и с меловой обмазками. Последние можно применять для сварки воздухопроводов. Обмазку следует изготавливать из 40—60% чистого мелкого мела и 30—40% жидкого стекла веса 1,35—1,5; толщина обмазки не должна превышать 0,1—0,25 мм на сторону. Из качественных обмазок рекомендуется применение марок ОММ-5, Ц-3 и УОНИ-13/45.

257. Допускается соединение стальных труб в газопровода с помощью электро- и газосварки, на фланцах и на резьбе. Трубы следует собирать на фланцах.

258. Фланцевые соединения на трубопроводах надо устраивать только в местах установки арматуры, в местах присоединения к аппаратам и в местах, необходимых для демонтажа при таx. Рекомендуется применять свободно вращающиеся фланцы.

Применение фланцев из углового железа для газопроводов допускается и, как исключение, может быть допущено лишь для воздухопроводов.

259. В качестве материала для прокладок при сборке фланцевых соединений надо применять:

а) для горячего газа с температурой выше 100° С — асбестовый картон, пропитанный цилиндровым маслом или смолой;

б) для газа с температурой ниже 100° С — асбестовый пропитанный смолой;

в) для воздуха — бумажный картон, пропитанный смолой, затертый на масле.

260. Фланцевые соединения должны быть рассчитаны на максимально возможное рабочее давление, но не менее 1 ати.

261. Толщина стенки трубопроводов, фланцевые соединения опоры должны быть рассчитаны на условия прочности, должны быть учтены все дополнительные нагрузки, как, например, задвижки, площадки, снег, конденсат и пр. Кроме того, должна быть учтена возможность проседания одной из соседних опор.

Для определения дополнительных нагрузок от конденсации в трубопроводе может быть принято, что:

а) в воздухопроводах 10% живого сечения заполняется конденсатом;

б) в газопроводах для транспорта очищенного газа живого сечения может быть заполнено конденсатом и смолой отложениями;

в) в газопроводах для транспорта сырого неочищенного газа 50% живого сечения может быть заполнено фусами;

г) в газопроводах для транспорта горячего газа, имеющий уклон меньший, чем угол естественного откоса отлагающей пыли, 60% и даже более живого сечения трубопровода может быть заполнено пылью.

262. Изготовление сварных деталей газопроводов, опор и металлических конструкций должно быть выполнено на осно-

вности с «Инструкцией по изготовлению сварных стальных конструкций» (Наркомстрой, И-76-43).

Сваривать газопроводы следует в соответствии с руководством по производству работ «Сварка трубопроводов» (Наркомстрой, издат Наркомстроя, 1944).

263. Продольный шов в одной обтайке должен быть смешен по отношению к шву другой обтайки не менее чем на 200 мм. При этом же продольные швы следует располагать в верхней части

264. При сварке продольных швов следует пользоваться обратным способом.

265. При сварке отдельных обтайек между собой допускается прогиб не более 0,001 от общей длины секции. Отклонение номинальных диаметров и овальность труб при их изготовлении, процессе монтажа, не должны быть больше величин, указанных на чертежах.

266. Торцы элементов должны быть обрезаны перпендикулярно оси и обработаны под сварку или фланец. Снимать фаску на концах деталей разрешается как механическим путем, так и с помощью газовой резки.

267. Все неровности при резке стенок труб должны быть сняты.

268. Концы труб и сваренных обтайек на длине 200 мм должны быть калиброваны по диаметру и на них установлен допуск, обеспечивающий нормальную сборку.

Для толщины стенок до 10 мм превышение кромок стыкуемых деталей не должно быть более 2 мм, для толщины стенок свыше 10 мм оно не должно быть более 3 мм.

269. Кромки труб, имеющих толщину стенки до 5 мм, должны быть выполнены без скоса, для стенки большей толщины скос должен быть равен 35°. Притупление должно быть в зависимости от толщины стенки:

для 5—7 мм	1,5 мм с допуском $\pm 0,5$ мм
" 8—9 "	2 " " $\pm 1,0$ "
" 10—12 "	3 " " $\pm 1,5—1,0$ мм

270. Приготовленный к прихватке стык труб при электросварке должен иметь зазор для труб с толщиной стенок:

4—5 мм	3,0 мм с допуском $\pm 0,5$ мм
5—6 "	2,0 " " $\pm 0,5$ "
7—9 "	2,5 " " $\pm 0,5$ "
10—12 "	3,0 " " $\pm 1,0$ "

Для швов, выполняемых газовой сваркой, для стенки толщиной 7 мм зазор должен быть увеличен на 0,5 мм, а для других толщин — на 1 мм.

271. Обтайки и другие цилиндрические детали после проверки вильности их положения должны быть прихвачены отдельными скобами длиной 50—80 мм и толщиной около 5—6 мм. При этом же скобы размещаются одна от другой на расстоянии 0,4—0,6 м, но

в количестве не менее трех на стык. При тщательно выполненных работах разрешается использовать прихватку как сварку стыка.

272. Во всех случаях, когда это возможно, сварка должна вестись с поворотом труб без применения подкладки.

273. Во всех случаях, когда диаметр трубы позволяет проводить сварочные работы внутри трубы, рекомендуется сварка с внутренней подваркой. Высота слоя подварки должна быть 3—4 мм.

274. Сваривать стыки следует многослойным швом, количество слоев зависит от типа обмазки и толщины стенки. Швы могут быть выполнены с подкладкой. В этом случае принимаются два

275. Рекомендуется выполнять сварку без подкладных материалов, так и по наружным стенам зданий (связанных или не толстообмазанными электродами в три слоя, причем первый слой должен быть изогнестойких или полуогнестойких материалов. Продывают движением электродов снизу вверх. Для уменьшения напряжений накладывать второй и третий слои и дверные проемы. в противоположных направлениях. Высота шва по относительной стенке трубы должна приниматься: для первого слоя — 30% для суммы первого и второго слоев — 80% и для суммы второго и третьего слоев — 100% плюс 4 мм.

276. Сварка стыков без применения поворота должна выполняться в три или четыре слоя. Накладывать каждый слой в два приема. Каждый слой начинается снизу и кончается в кратерах в каждом слое должны быть смещены по относительной стенке трубы.

277. Промежуточный слой должен иметь вогнутую поверхность, чтобы избежать непровара в углу, образованном фаской трубы и силой реакции, возникающей при этом, поверхностью промежуточного слоя. Последний валик должен быть равномерно чешуйчатую, выступающую на 3-4 мм масляной краской.

Переход кромки шва к основному металлу должен быть небольшим, без значительных подрезов и наплыпов. Кратеры должны быть заплавлены и выведены на сторону на 6—10 мм.

278. На привалочной поверхности фланцев и отбортовки трубы не должно быть свищей, трещин, глубоких раковин и тому подобных дефектов. После отбортовки трубы все неровности на привалочных поверхностях должны быть запилены. Фланцы не должны иметь заусениц, должны быть кими и обеспечивать полное и правильное прилегание болтов.

279. Сверловка отверстий в месте сварного шва не допускается.

280. Размечать и сверлить отверстия во фланцах надо по лонам, обеспечивающим допуск в готовых изделиях $\pm 0,5$ мм.

281. Сварные швы готовых деталей газопроводов и воздуховодов должны быть подвергнуты пробе на плотность в порядке межоперационного контроля.

282. Допуски на изготовление фланцев, труб и других деталей должны быть указаны в технических условиях, прилагаемых к проекту.

НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

283. В зависимости от климатических условий и температуры спортируемого газа надземные газопроводы могут быть про-

дить сварочные работы внутри трубы, рекомендуется сварка с внутренней подваркой. Высота слоя подварки должна быть 3—4 мм.

284. Надземные газопроводы должны иметь компенсирующие устройства для предотвращения нарушения плотности и разрывов выполнены с подкладкой. В этом случае принимаются два

285. Допускается прокладка надземных газопроводов как по асфальтам, так и по наружным стенам зданий (связанных или не связанных с потреблением газа) при условии, что крыши на свесах надо выполнять в виде тонкого валика. Обычно первый слой должен быть изогнестойких или полуогнестойких материалов. Продывают движением электродов снизу вверх. Для уменьшения напряжений накладывать второй и третий слои и дверные проемы.

286. В качестве стоек надо применять железобетонные или асфальтические конструкции. Применение деревянных опор допускается исключительно для временных газопроводов, проходящих в здания. Промежуточные подвижные опоры могут быть гибкими, для суммы первого и второго слоев — 80% и для суммы второго и третьего слоев — 100% плюс 4 мм.

287. Компенсаторы, поступающие на монтаж, должны быть смотрены на плотность давлением по техническим условиям, для суммы первого и второго слоев — 80% и для суммы второго и третьего слоев — 100% плюс 4 мм.

288. При монтаже надземных газопроводов и воздухопроводов необходимо обращено особое внимание:

а) на установку компенсатора (в зависимости от температуры, в которой производится монтаж);

б) на крепление неподвижных опор;

в) на опорные поверхности и катки подвижных опор;

г) на длину подвесок и опор с тем, чтобы было обеспечено равномерное восприятие ими нагрузки.

289. При укладке газопроводов над землей в непроезжей части территории высота нижнего края трубы от уровня земли должна быть не менее 2,5 м. Из этого правила исключаются коллекторы, расположенные как внутри станций, так и в непосредственной

изости от аппаратов и стен зданий, не имеющих дверей.

290. Газопроводы в месте пересечения ими дорог должны пройти:

а) над проезжей дорогой для гужевого и автотранспорта на высоте 4,5 м до низа трубы;

б) над железнодорожными ветками до головки рельсов на высоте 6 м до низа трубы.

Приложения. 1. В местах пересечения должны быть преду дополнительные усиления стыков газопровода на всю ширину полотна дороги или автодороги плюс 20 м с каждой стороны.

2. Высота проезжей части должна быть указана на таблице, подвешенные воздухопроводы низкого давления — в голубой, а деревянные конденсатопроводы — в черный.

291. Габариты приближения газопроводов к сооружениям должны быть выдержаны в следующих пределах:

а) к зданиям не меньше 5 м;

б) к железнодорожным рельсам железной дороги до края мачты или эстакады; ближе

в) к автодорогам — 1,5 м от бровки дороги до наиболее подходящей части края мачты или эстакады;

г) при прохождении газопровода вдоль линии высоковольтных передач, расстояние между ними по прямой должно быть не менее 10 м, а при пересечении не менее 2 м;

Примечание. При пересечении линий высоковольтных газопроводов должен быть защищен от попадания на него провода при копке в любое время.

д) к низшей точке вагонетки подвесной дороги по вертикали не менее 1 м;

Примечание. Газопровод должен быть защищен от повреждений вагонетки.

е) при прокладке надземного газопровода параллельно воде, канализации или другим трубопроводам от края фундамента стойки газопровода до стенки трубопровода должно

не меньше 2 м.

Примечание. При меньших расстояниях водопроводные или канализационные трубы должны быть заключены в защитный кожух для предохранения стоеч от размытия при разрыве труб водопровода или канализации.

292. Категорически воспрещается прокладывать какие-либо электропроводы по опорам газопроводов.

293. Тепловая изоляция газопровода в части, проходящей железнодорожными путями, должна быть выполнена искательно из несгораемых материалов.

294. Все газопроводы, а также трубопроводы для транспортировки паровоздушной смеси должны иметь уклон не менее 0,003 пов. газа или воздуха и не менее 0,005 против хода газа или воздуха от ствола до трубы, в свету;

295. Во всех низших точках, в том числе и в линзах компенсаторов, должны быть устроены стоки конденсата. Для открытия не менее 1 м.

296. Собирать конденсат можно через конденсационные горелки или непрерывно освобождаемые от конденсата.

297. Все торцы наружных газопроводов должны быть обованы предохранительными клапанами.

298. Внутреннюю поверхность газопроводов для транспортировки холодного газа рекомендуется покрывать антикоррозийными покрытиями (кузбасский лак, олифа и др.).

299. Надземные газопроводы и воздухопроводы после исправления и опробования должны быть окрашены масляной краской 2 раза.

300. Газопроводы должны быть окрашены в коричневый цвет, деревянные конденсатопроводы — в черный.

301. Воспрещается строительство подземных кирпичных газопроводов без металлического кожуха.

302. Подземные кирпичные газопроводы должны быть защищены прочными перекрытиями и отмечены специальными предупредительными знаками.

303. Трасса подземного газопровода на территории завода и на землях города или поселка должна быть намечена с учетом передачи газа в здания и расширения других подземных и наземных сооружений.

304. Заводские газопроводы должны быть расположены вне зданий с сильно развитым движением и в местах, доступных для копки в любое время.

305. Не допускается на поверхности над трассой газопровода все время его эксплуатации сооружать какие бы то ни было постоянные или временные постройки и склады материалов.

306. В зависимости от давления транспортируемого газа газопроводы должны прокладываться от стен здания на расстоянии не

307. Расстояние газопровода от других подземных сооружений

308. При пересечении газопроводом других подземных сооружений

309. В случаях пересечения газопроводом тела (стенок) коллек-

310. При установке газопроводов в трубы большего диаметра

311. Диаметр футляра должен быть больше диаметра газопро-

312. Межтрубное пространство может

313. заполнено кизельгуром.

ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

В месте пересечения вокруг газопровода должно быть глиняное уплотнение на длину по 2 м в каждую сторону. Или от полученных данных надо установить тип противокоррозийной изоляции.

310. При сборке газопровода из отдельных труб не допускать соединения газопровода внутри футляра.

311. Нормальный уклон подземных газопроводов должен принять 0,005 по ходу газа и 0,009 против хода газа. Минимальный уклон не должен быть менее 0,003.

312. Воспрещается прокладка газопроводов в тоннелях, траншеях и по поверхности земли.

313. При пересечении тоннелей газопровод должен быть в футляре, который выводят за пределы тоннеля не менее на 1 м с обеих сторон. По всей длине вокруг футляра должна быть устроено глиняное уплотнение.

314. Под железнодорожными путями газопроводы должны проложены в железных футлярах.

315. Прокладка подземных газопроводов внутри цехов и зданий не допускается. В исключительных случаях, когда невозможно иное решение, такая прокладка может быть допущена, но при соблюдении при монтаже самых жестких мероприятий, бывших возможность утечки газа и расстройства соединений. В этом случае должно быть получено специальное разрешение инстанции, утверждающей проект.

316. Укладывать подземные газопроводы следует в специальные траншеи. Глубина траншеи должна быть равна зонам промерзания грунта (принятой строительством для местности), но не менее 0,7 м, плюс диаметр трубы прокладываемого газопровода.

317. Ширина траншеи по дну укладки подземного газопровода должна быть выбрана в зависимости от способа производства работ и грунта;

а) наименьшая допускаемая ширина при рытье траншей распором должна быть для газопровода диаметром до 350 мм, для газопровода диаметром свыше 400 мм не менее 0,7 м; для газопровода диаметром 400 мм не более 0,7 м;

б) наименьшая допустимая ширина при рытье траншей в рах (считая размеры между досками крепления) должна быть 100 мм больше величин, указанных в пункте «а».

318. При рытье траншей рекомендуется грунт выбрасывать одну сторону — по направлению господствующих в периодных работ ветров.

319. До укладки труб в стенах траншеи в местах стыков, риваемых после укладки газопровода, должны быть вырыты ямки глубиной не менее 0,7 м, длиной 1,5 м. Под стыком должен быть вырыт приямок глубиной не менее 0,7 м. Для стяжки приямки должны быть смешены по отношению к другу.

320. Перед укладкой газопровода в землю необходимо лить степень коррозийности грунта на глубине укладки. В

321. Подземный газопровод должен лежать на плотном основании, не дающем осадки. Перед укладкой дно траншеи должно быть спланировано. При слабых грунтах, имеющих допускаемое давление до 0,75 кг/см², дно траншеи должно быть укреплено.

322. Укладываемые газопроводы перед опусканием в траншее должны быть покрыты противокоррозийной изоляцией и при налипавших токов иметь катодную защиту.

323. Рекомендуется применять в качестве покрытия нефтяные эмульсии с добавлением наполнителей, увеличивающих механическую прочность (каолин, асбест и т. п.), а для усиленной изоляции, кроме того, следует применять обмотки (гидроизол, борулин и т. п.). Рекомендуется окрашивать покрытие сверху в белый цвет.

324. При выборе материалов для изоляции при изготовлении покрытия, подготовке поверхности трубопровода, нанесение битумного покрытия, проверке качества ее и контроля за иным покрытием грунтовки и изоляции, проверке качества ее и контроля за иное решение, такая прокладка может быть допущена, но при соблюдении при монтаже самых жестких мероприятий, бывших возможность утечки газа и расстройства соединений. В этом случае должно быть получено специальное разрешение инстанции, утверждающей проект.

325. Во избежание порчи битумной изоляции труб под действием солнечных лучей газопровод после покрытия его изоляционным слоем следует опускать в траншеею, после чего над верхней кромкой трубы должен быть насыпан слой земли высотой 100 мм. Земля под трубами и вокруг них должна быть тщательно утрамбована. Все стыки труб надо оставить открытыми до окончания прессовки.

326. В низших точках газопровода следует устанавливать конденсационные горшки, но не реже чем через 500 м. Конденсационные горшки должны иметь емкость не менее, чем на трехсуточное количество конденсата, и внутреннюю перегородку, позволяющую сливать воду только до определенного уровня.

327. Задвижки, установленные в колодцах, должны быть защищены с поверхности земли.

ГАЗОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ГАЗА

328. Газопроводы горячего газа должны быть металлическими, внутренней футеровкой и изоляционной засыпкой между кожухом и футеровкой, выполненными с таким расчетом, чтобы наружная температура стенки газопровода не превышала 80° С.

В случае расположения газопроводов в непосредственной близости от мест, где находится обслуживающий персонал, во избежание ожогов температура наружной стенки не должна превышать 50° С.

329. Газопровод и коллектор горячего газа надлежит устраивать многочленного типа или горизонтальными с коническими карманами для облегчения возможности удаления из них пыли.

330. Конические карманы и мешки ломаного газопровода должны иметь в нижней части клапаны для удаления пыли, упакованной с поверхности земли.

331. Для очистки от пыли участков, расположенных в верхней части газопроводов, должны быть плотно закрывающиеся люки.

332. Коллектор горячего газа должен иметь подвод продувки и выдувки пыли.

333. Торцы коллекторов и газопроводов горячего газа должны быть оборудованы предохранительными клапанами (хлопушками) вынесенными за пределы здания.

334. Газопроводы горячего газа следует соединять с трубой потребителя или иметь продувочные трубы перед потребителем, расположенные возможно ближе к нему.

335. Перед сдачей в эксплоатацию вновь сооружаемые капитально отремонтированные газопроводы должны быть таны на плотность.

Пространство между газопроводом и футляром должно быть оленено паклей и алебастром или залито цементным раствором.

341. Газопроводы следует прочно закреплять на опорных конструкциях из несгораемого материала. При этом газопроводам должна быть обеспечена возможность свободного движения при падении, происходящих от температурных изменений.

Если самокомпенсирующая способность газопровода недостаточна, на нем надо устанавливать компенсатор.

342. В случае применения труб в качестве опорных колонн тренажерная полость их должна быть отделена от газопровода.

343. Ответвления от газопровода надо приваривать в верхней в боковой части трубы для того, чтобы предотвратить попадание в них конденсационной воды.

344. Внутрицеховые газопроводы должны быть проложены на отде не менее 2,5 м от уровня пола до нижней поверхности опровода.

345. Над проездами и около них газопроводы необходимо располагать с таким расчетом, чтобы была исключена возможность механического повреждения. В этих местах газопроводы следуют ежко ограждать.

346. На вводе газопровода в цех надо устанавливать последовательно две газовые задвижки. Патрубок между ними должен соединен с продувочной трубой.

Допускается установка одной задвижки, если конструкция ее спечивает возможность соединения корпуса с атмосферой прикрытом положении задвижки.

347. Задвижки должны быть расположены вблизи от одного из длов в цех, но таким образом, чтобы было исключено замерзание в них конденсата в зимнее время.

348. Вторая по ходу газа задвижка, называемая аварийной, должна быть снабжена механическим приводом с управлением, зведенным наружу.

349. Управление приводом должно быть расположено на отде не ниже 2 м от земли и снабжено обслуживающей площадкой с постоянной лестницей.

350. После аварийной задвижки по ходу газа должна быть предусмотрена возможность установки заглушки.

351. Все запорные приспособления и водоотводчики расположены в отапливаемых помещениях или же должны быть приняты меры для предотвращения замерзания воды в этих устройствах.

352. На ответвлении от цеховой магистрали к группе потребителей, вентиляционные каналы, под полами и в не доступных местах должна быть установлена газовая задвижка (или газовый пересечение вентиляционных каналов ин).

353. На газопроводе, непосредственно за запорными приспособлениями (по ходу газа), должны быть вварены патрубки, междуэтажные пробками на резьбе и предназначенные для присоединения шланга от пневматической сети в случае необходимости.

340. При проходе через стены, междуэтажные перекрытия должны быть проложены в футлярах (стальные трубы большего диаметра), концы футляра газопровода воздухом перед ремонтными работами.

354. На каждой трубе, подводящей газ к отопительному агрегату, не должно быть стыков газопровода.

гату, должны быть установлены последовательно два патрубок между которыми следует соединять с продувочным вентилем. Допускается установка одного вентиля, если корпус в закрытом положении вентиля может быть соединен с атмосферой.

355. Для отключения печей от газопровода допускается нение водяных затворов только закрытого типа с установкойми со стороны газовой сети задвижек или задвижек, заливаемой водой.

✓ 356. У печей, имеющих генераторы, отключающие газоановки должны устанавливаться перед перекидным клапаном в промэнергетике и энергонадзору при МЭС СССР. Все другие печи надо снабжать отключающими клапанами, новленными перед горелками.

357. Горелки должны быть расположены в доступных и проветриваемых местах. При расположении горелок в пр последние должны иметь устройства, обеспечивающие проветривание этих грилямков.

358. В случае применения горелок с предварительным смешением газа и воздуха или горелок, у которых смешивание воздуха происходит в самой горелке (инжекционные горелки с принудительной подачей дутья), для предупреждения обратного удара пламени скорость выхода горючей смеси горелки должна быть больше, чем максимальная скорость распространения пламени.

359. На всех газо- и воздухопроводах рекомендуется устанавливать перед горелками автоматические отключающие устройства (обратные клапаны).

360. На торцах трубопроводов, подводящих воздух к горелкам, должны быть установлены продувочные трубы и предохранительные клапаны.

361. На подводах газа к потребителям следует устанавливать манометры.

362. Все потребители газа должны быть связаны с газовой станцией надежно действующей прямой и обратной линией, независимой от общезаводской связи.

363. Все внутрицеховые газопроводы очищенного генераторного газа после испытания и опробования должны быть окрашены краской два раза в коричневый цвет, воздухопроводы в голубой. Трубопроводы для воды и пара должны быть окрашены согласно «Правилам устройства, установки, содержания и освидетельствования паропроводов и трубопроводов горячей инспекции Котлонадзора».

364. На каждом прямом участке газопровода и воздухопровода во всяком случае вблизи входа и выхода трубопровода в помещение на видном месте на трубопроводе должны быть сены продольные стрелки, указывающие направление движения газа или соответственно воздуха в данном трубопроводе.

365. Стрелки, указывающие направление потока, должны быть нанесены также на корпусах всех запорных приспособлений газовых аппаратов таким образом, чтобы они были открыты с мест обслуживания трубопровода.

Установки для электростатического осаждения смол

УСТРОЙСТВО УСТАНОВОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СМОЛ

366. Установки для очистки газа от смолы должны быть выполнены с учетом требований правил технической эксплуатации электроановок промышленных предприятий Государственной инспекции по промэнергетике и энергонадзору при МЭС СССР.

367. Установка электрофильтров допускается в системах с положительным давлением в аппарате.

Применение электрофильтров для газогенераторных станций (при проектируемых, так и работающих), предназначенных для работы под разрежением, допускается в каждом отдельном случае с разрешения инстанции, утверждающей проект, после согласования последней со специализированной организацией (треста «Зоочистка» и т. п.).

368. При установке электрофильтров вне здания не требуется специальных разрывов от зданий газогенераторной станции и газоизделий помещения и от проезжих дорог.

369. Как правило, электрофильтры надо устанавливать вне здания.

370. Верх электрофильтров, установленных вне здания, должен быть закрыт легкой надстройкой (шатром), который может быть применен для нескольких аппаратов и может быть укреплен неподвижно на самих аппаратах, без специальных колонн.

371. Шатер на электрофильтрах должен быть из полуогнестойких или полусгораемых материалов; категорически воспрещается применение дерева.

372. Двери в наружных ограждениях электрофильтров для осаждения смолы должны быть снабжены запорами.

373. Для доступа обслуживающего персонала в шатер необходимо установить не менее двух железных лестниц. В небольших установках допускается устройство одной из лестниц в виде каркасной.

374. В случае установки электрофильтров рядом со скрубберами для осаждения смолы допускается замена одной лестницы переходом на обслуживание площадки скрубберов при условии, что последние имеют стоятельный спуск на землю.

375. Ширина лестниц для подъема на шатер должна быть не менее 1000 мм. Ширина проходов в шатре должна быть не менее 1000 мм в свету, считая между наиболее выступающими деталями электрофильтра (арматуры его или трубопроводов и выступающими краями или ребрами каркаса шатра).

376. Помещение электромашинного отделения должно иметь соту не менее 4 м в свету.

377. Двери помещения электромашинного отделения должны быть расположены так, чтобы не был затруднен выход из помещения при аварии.

378. При длине электромашинного отделения более 10 м быть два выхода, расположенных один против другого.
379. Двери помещения электромашинного отделения открываться наружу и не иметь запоров с внутренней стороны.
380. Все наружные металлические конструкции тров, находящиеся при работе под высоким напряжением, быть защищены соответствующими ограждениями (см. «Электроподстанция электрофильтров») или закрыты колпаками.
381. Двери в ограждениях, дверки изоляторных коробок в защитных колпаках должны быть снабжены запорами и коробкам для разъединителей и кабельных муфт.
- Рекомендуется применять в разъединительных, муфтовых изоляторных коробках, а также в корпусах электрофильтров конструкцию дверок и люков, при которой одновременно с
382. Люки и лазы в корпусах электрофильтров постоянно заземлены гибким тросом.
383. В электрофильтрах должны быть заземлены все металлические части, не находящиеся при работе под напряжением, а все металлические конструкции, связанные с электрофильтрами (газопроводы и т. п.).
384. Установка электрофильтров должна быть снабжена давлением, предназначенным для снятия высокого напряжения в случае возникновения разрежения или ненормального повышения давления (см. раздел «Связь, сигнализация и блокировка»).
385. Реле давления должно быть сблокировано с центром газогенераторной станции для исключения возможности подачи напряжения на электрофильтр без ведома начальника.
386. При установке электрофильтров наиболее рекомендуются заливаемые водой гидравлики или тарельчатые гидравлические затворы; установка задвижек допускается только из отдельной трубы, установленную на выходном газоходе, электрофильтров.
387. Столб воды в гидравлических затворах должен быть 150 мм больше максимального рабочего давления газа, менее 250 мм.
- АППАРАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ**
388. Все фланцевые соединения должны иметь прокладку из клянгерита или из просмоленного асBESTового шнура.
389. На кожухе электрофильтра против выхода газа следует устанавливать взрывные клапаны.
- Примечание. Требования, предъявляемые к конструкции см. раздел «Предохранительные клапаны».
390. Кожух электрофильтра должен иметь лазы для выхода газа из верхней раме коронирующих проводов, к нижней раме газораспределительное устройство, если такое имеется.
391. Днище или бункер электрофильтра должны иметь уклон в сторону выходного отверстия для стока смолы и паровой змеевик ее подогрева.
392. Паровые рубашки и змеевики следует опрессовывать водой давлением, равным полторной величине рабочего давления
- а. Кроме того, на паровых рубашках должны быть штуцеры
393. Один из лазов для доступа к рамам коронирующих электрофильтров необходимо снабжать устройством для замыкания рам на люлю во время ремонта, осмотра, а также при длительных остановках.
394. Лазы должны иметь размеры в свету не менее 500 × 600 мм прямоугольной формы и диаметр не менее 500 мм при круглой форме для свободного доступа обслуживающего персонала в теплой одежде при работах в осенних и зимних условиях.
395. Кожух электрофильтра должен иметь продувочную трубу; штуцер для подвода пара или инертного газа должен быть продувки электрофильтра перед включением его в работу.
396. Продувочная труба должна иметь размеры, достаточные для продувки электрофильтра в течение 20 мин. пятикратным объемом газа или пара. Диаметр продувочной трубы должен быть не менее 150 мм.
397. Продувочные трубы каждого электрофильтра предназначены для отвода воздуха и смеси воздуха и газа из следующих
- из междутрубного газового мешка (для трубчатых электрофильтров) отбором газа в двух диаметрально противоположных местах с присоединением к одной продувочной трубе;
- из верхней части электрофильтра и из выходного газопровода из отдельной трубы, установленную на выходном газоходе, или запорного устройства для газа;
- из изоляторной коробки (в случае нахождения ее под газом) из отдельный отвод, присоединяемый к продувочной трубе п. «а»).
398. Изоляторная коробка, в которой расположены масляный смор и изоляторы для подвеса системы коронирующих электродов, должна иметь люки для свободного доступа к изоляторам, ванне и колу масляного затвора. Дно ванны затвора должно иметь наклон, обеспечивающий спуск загрязненного масла, кислой воды и влаги. В масляной ванне затвора должен быть кран для спуска масла и загрязняющих его примесей с диаметром рабочего отверстия не менее 40 мм, а также масломерное стекло с кранами и герметичным кожухом.
399. Отводить отработанное масло из изоляторной коробки следует в специальный бак при помощи газовых труб и раstra, расположенных под спускным краном.
400. Столб масла в масляном затворе изоляторной коробки

должен уравновешивать рабочее давление газа в электрофильтре и иметь сверх того запас не менее 250 мм вод. столба.

401. Конструкция масляной ванны должна полностью иметь возможность выброса масла при хлопках или толчках.

402. Кожух изоляторной коробки над колоколом масляного твора должен быть обеспечен хорошей вентиляцией для исключения возможности образования хлопка при пробое через изолятор, поскольку в этот кожух всегда возможно просачивание газа из аппарата.

403. Изоляторные коробки следует снабжать змеевиком паровой рубашкой для обогрева изоляторов и для осушения газового мешка, образованного изоляторной коробкой.

404. Арматура проходных изоляторов должна быть плотной.

405. Изоляторные коробки и патрубки паровой рубашки должны иметь конструкцию, обеспечивающую возможность легкого пробития изолятора без спуска людей в аппарат, а также прорезки изолятора.

406. Гидравлический затвор смолостока надо рассчитывать на рабочее давление газа в электрофильтре плюс 250 мм вод. столба.

407. Гидравлический затвор смолостока должен допускать возможность чистки выходного штуцера, и его необходимо обремонтировать.

408. Корпусы камер электрофильтров необходимоочно-плотным швом. При изготовлении электрофильтров должно выполняться требование «Инструкции по изготовлению стальных конструкций» (Наркомстрой, И-76-43).

409. В качестве материала для изготовления сварных ячеек допускается применение немаркированной листовой стали марки Ст-О, прошедшей испытание на свариваемость.

ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

410. Стены помещения подстанции и потолок (если он заслоненный) должны быть экранированы под штукатурку проволочной сеткой с выводами для заземления. Отдельные сетки должны иметь между собой соединение (спай).

411. Экранирующие сетки должны быть также и на станции и должны быть укреплены непосредственно на раковинах вместе с ними и иметь соединения гибкими проводами заземления.

412. Повысительные трансформаторы с выпрямителями следует устанавливать в отдельных ячейках из металлических рам с сеткой.

413. Высота ограждения ячеек должна быть не менее 1,3 м.

414. Установка щитов управления электроагрегатами должна непосредственно около ячеек, а также и против ячеек.

415. В электромашинном отделении при установке более машин расстояние от щитов до ячеек не должно быть меньше

м в зависимости от длины помещения и от числа машин, установленных в ряд.

416. Щиты управления электроагрегатами и центральные щиты необходимо устанавливать таким образом, чтобы с задней стороны имелся проход не менее 1 м, причем этот проход не должен быть занят коридором для обслуживания трансформаторных ячеек или ого-либо другого оборудования.

417. Проход за щитами необходимо ограждать и устраивать у или несколько дверей в зависимости от количества последовательно установленных в ряде щитов.

418. При установке щитов управления рядом с ячейками допускаются проходы за щиты ограждать навесными цепями или съемными перилами из газовых труб.

419. Установка высоковольтных переключателей в помещении ячейки трансформаторного отделения допускается только за ограждениями, имеющими проходы за щиты ячейках трансформаторов или в специально для этого устроенных ячейках на высоте 3 м.

420. Штурвалы управления переключателями обязательно следуют выводить наружу ограждения; они должны быть доступны для обслуживания.

421. В целях предотвращения несчастных случаев при осмотре щита управления необходимо обремонтировать щель нулевым автоматом щита управления посредством дверного щита трансформаторной ячейки необходимо блокировать (электрически) с максимальной нулевой катушкой щита управления.

422. Если высоковольтные переключатели установлены в трансформаторных ячейках, то механическую блокировку двери ячейки следует устанавливать таким образом, чтобы открывание двери было возможно только при повороте штурвала щита управления в положение «заземления», при этом заземляется высоковольтная цепь повысительного трансформатора данной ячейки.

423. Все токоведущие части высокого напряжения, находящиеся в трансформаторных ячейках на высоте от пола менее 3 м, должны быть прочно укреплены ограждения, чтобы была исключена возможность случайного к ним прикосновения или приближения на близкое расстояние. Токоведущие части высокого напряжения, находящие над распределительными щитами и щитами управления на высоте менее 1 м от верхних частей щитов, также необходимо удерживать указанным выше способом.

424. Воспрещается прокладка резервных шин внутри трансформаторных ячеек на высоте от пола менее 3 м без ограждения шин.

425. Прокладка линий высокого напряжения над проходами для обслуживания допускается лишь при обязательном условии устройства сетчатых или сплошных заземленных ограждений, причем эти частей, находящихся под напряжением, должна быть не менее 3 м от пола.

426. Сетка для ограждения (для всех помещений) должна иметь

размеры ячейки не более 20×30 мм при толщине провода менее 1,5 мм.

427. Необходимо тщательно заземлять корпусы трансформаторов, моторов выпрямителей, фланцы изоляторов, металлические части концевых высоковольтных муфт, каркасы станины высоковольтных переключателей, все ограждения прочие металлические части оборудования и здания, которые не находятся под напряжением.

428. Для присоединения временных заземлений сеть заземления должна иметь специальные контакты в необходимых местах и доступные в любые.

429. Прокладывать линии высокого напряжения допускается только в специальных щитах и шлаковщиках, а в некоторых случаях, при близком расположении, также и машинное отделение с рабочей площадкой

шиной не менее 2 м. Воспрещается защита шинных линий корп. Последнее указание не относится к местам подвода к коронирующим электродам электрофильтров, имеющим генераторной станции со всеми цехами-потребителями, с газо-

430. Кабельные линии высокого напряжения следует пропускать через электрофильтры, с шатром электрофильтров, с водоподогревом на основе правил, общих для высоковольтных линий.

431. При прокладке линий высокого напряжения в каналах последних должны быть достаточными для прохода. Все двери и люки должны быть снабжены запорами.

432. Установка разъединителей высокого напряжения и вольтных концевых муфт вне электромашинного отделения должна быть выполнена только в специальных железных защитных коробках или в специально для того устроенных прочных ограждениях с сеткой.

433. Как коробки, так и ограждения необходимо снабжать пирающимися люками или дверцами.

434. Дверцы или люки коробок с разъединителями должны быть блокированы со специальными заземляющими приспособлениями позволяющими при открывании дверцы или люка заземлять водящую шину или кабель.

435. В случае невозможности (конструктивного) осуществления блокировки дверок или люков должно быть предусмотрено заземляющее устройство, действующее от специальных коятков.

436. Допускается установка разъединителей или высоковольтных муфт на открытом воздухе. В этом случае она должна быть установлена только в глухих коробках, но ни в коем случае не в помещениях.

437. Коробки разъединителей и концевых высоковольтных должны иметь внутреннее освещение и смотровые окна, заслоненные сеткой или стеклом.

438. Воспрещается установка высоковольтных разъединителей в помещениях (шахтах) повышенных камер электрофильтров.

439. Трубы для подвода тока, а также и коробки изоляции муфт и разъединителей должны быть герметичными.

40. На дверцах или люках коробок с разъединителями и на люках защитных труб должны быть вывешены предосторожные надписи или плакаты.

Связь, сигнализация и блокировка

41. При проектировании газогенераторных станций должны предусматриваться прямая телефонная связь и аварийная сигнализация от машин и аппаратов.

42. Отделения газогенераторной станции, связанные условиями расположенные в необходимых местах и смежно расположенные, должны иметь переговорные

43. Прокладывать линии высокого напряжения шинами переговорными трубами должны быть связаны между собой в специальных щитах и шлаковщиках, а в некоторых случаях, при близком расположении, также и машинное отделение с рабочей площадкой

шиной не менее 2 м. Воспрещается защита шинных линий корп. Последнее указание не относится к местам подвода к коронирующим электродам электрофильтров, имеющим генераторной станции со всеми цехами-потребителями, с газо-

44. В отделениях газогенераторной станции, занимающих большие площади, рекомендуется устанавливать несколько телефонных аппаратов прямой связи.

45. При наличии на газогенераторной станции отделений серотеки и дефеноляции они также должны быть связаны с диспетчерской прямой телефонной связью.

46. Особо важные отделения газогенераторной станции и потребители должны быть связаны прямой телефонной связью помимо диспетчерской, также и с закрытой кабиной мастера или начальника смены.

47. Во всех шумных местах телефоны должны быть установлены в звукоизолируемых кабинах и снабжены звуковой и световой сигнализацией.

48. В диспетчерской, как правило, необходимо устанавливать телефон общезаводского коммутатора для связи с другими цехами.

49. В диспетчерскую и на рабочую площадку должна быть выведена световая и звуковая сигнализация от воздуховодов, газодувок, электрофильтров и потребителей, извещающая об остановках, прекращении потребления газа.

50. При наличии на газостанции электрофильтров необходимо устанавливать дистанционное отключение их в диспетчерской и на рабочей площадке.

51. Электрофильтры должны быть оборудованы реле, выключающим в электрофильтрах высокое напряжение при падении давления газа ниже +5 м.м. и подъеме его выше +70 м.м. вод. столба.

52. Газодувки и воздуховоды следует блокировать таким образом, чтобы при остановке воздуховоды автоматически выключались и газодувка, а при остановке газодувки воздуховодка про-

53

должала работать, или же мотор газодувки надо блокировать реле давления с импульсом от воздухопровода.

453. Во избежание разрежения в сети перед газодувкой мендуется установка реле давления.

При падении давления в сети перед газодувками газодувка должна выключаться автоматически.

VII. Нормы испытания аппаратуры газовых и воздушных коммуникаций на плотность

454. Все сварные швы аппаратов должны быть проверены плотность керосином по мере изготовления отдельных фасонных частей газо-воздухопроводов и деталей аппарата.

Проверка сварных швов должна производиться при полной окраски с одной стороны шва с обильным смачиванием сином другой стороны шва.

Если по истечении 30 мин. на закрашенной мелом поверхности не будет обнаружено темных жирных пятен, считать, что швы выдержали испытание на плотность. Если на поверхности крашенных мелом швов будут обнаружены жирные пятна, эти места необходимо вырубить и заварить вновь. Это следует подвергнуть вторичному испытанию на плотность.

Результаты произведенной проверки плотности фиксируются соответствующими актами.

При изготовлении крупных аппаратов и газопроводов, состоящих из отдельных обечаек или деталей, плотность сварных швов которых была ранее проверена керосином, при монтаже должны быть испытаны на плотность только швы между этими обечаками или деталями.

Примечание. Устранение обнаруженных незначительных неплотностей посредством чеканки сварных швов допускается исключительно лишь для воздухопроводов низкого давления.

455. Воздухопровод должен быть испытан под давлением, создаваемым воздуходувкой.

Утечки должны быть обнаружены с помощью мыльного раствора. Воздухопровод считается выдержавшим испытание лишь в том случае, если устранены все неплотности.

456. Газогенератор с коммуникацией и аппаратами отвода на ответвлении воздухопровода до отключающего газогенератора, а также коллектор и газопровод горячего газа должны быть испытаны под давлением воздуха, максимально допускаемым затвором.

Утечки следует обнаруживать с помощью мыльного раствора.

Система считается выдержавшей испытание после устранения всех обнаруженных неплотностей.

457. Коллектор сырого газа, электрофильтры, скрубберы и другие аппараты, а также газопроводы до газодувок следуют

раздельно под максимальным допускаемым водяными затворами давлением воздуха.

Аппараты и газопроводы, установленные после газодувок или других машин, должны быть испытаны воздухом под максимальным давлением этими машинами давлением.

Аппараты и газопроводы в указанных случаях считаются выдержавшими испытание на плотность, если падение давления в них превышает норм, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

Допустимые потери давления в течение часа, %

Диаметр аппарата или газопровода, мм	Пробное давление в мм вод. столба			
	до 250	до 500	до 1000	2000 и выше
До 300	100	100	100	67
400	100	67	34	17
800	67	34	17	9
1200	45	23	12	6
1600	34	17	9	5
2000	28	14	7	4
3000	18	9	5	3
4000 и выше	15	8	4	2

Примечание. Определять потери давления следует с учетом изменений температуры.

458. Подземный газопровод необходимо испытывать не менее двух раз воздухом под давлением. Каждое испытание должно длиться не менее одного часа.

Первое испытание на плотность следует производить при давлении воздуха 1,5 ати по отдельным секциям до опускания газопровода в траншею.

Второе испытание на плотность участков, законченных монтажом, следует производить при двукратном рабочем давлении.

Участки должны быть присыпаны землей таким образом, чтобы заложенные стыки остались доступными для осмотра во время опреснения.

Газопровод считается выдержавшим испытание на плотность, если потеря давления не превышает норм, приведенных в табл. 4 при давлении 2000 мм вод. столба.

459. Задвижки, устанавливаемые на газопроводах и воздухопроводах, необходимо испытывать на плотность до монтажа под давлением воздуха, равным удвоенному максимальному рабочему давлению. Задвижки считаются выдержавшими испытание на плотность, если потеря давления не превышает норм, приведенных в табл. 4.

VIII. Строительная часть

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

460. Выбирать площадки для строительства газогенераторных станций следует обязательно с учетом требований ОСТ 90015-39.

461. Площадки, выбираемые для строительства газогенераторных станций, должны быть доступны ветрам для максимального эффекта аэрации и расположены с подветренной стороны по отношению к населенному месту, принимая господствующее направление, по розе ветров или, при отсутствии резко выраженного зноя, по розе ветров бесснежного периода года.

462. Газогенераторные станции согласно ГОСТ 1324-47 относятся к различным классам. Ширина санитарно-защитной зоны, приведенная в табл. 5, должна быть согласована с местными органами охраны.

Примечание. Санитарно-защитной зоной считается территория производственными зданиями или установками, вредными в санитарном отношении, и жилыми, лечебно-профилактическими, а также культурно-бытовыми зданиями.

463. В пределах до получения достаточных материалов над влиянием производственных вредностей газогенераторных станций на окружающее население приняты санитарно-защитные зоны, приведенные в табл. 5, которыми и надлежит руководстваться при проектировании.

Таблица 5

Производительность станций, тыс. м ³ /час	Количество работающих генераторов (в зависимости от рода топлива)	Санитарно-защитная зона	
		класс	ширина, м
Свыше 50	Свыше 10	I	2000
От 25 до 50	От 6 до 10	II	1000
" 10 " 25	" 3 " 5	III	500
До 10	1—2	IV	300

464. Все здания и помещения газогенераторной станции должны быть сооружены в соответствии с требованиями ГОСТ 1324-47.

465. Главные корпуса газогенераторных станций, сооружения, в которых имеют место выделения пыли, газа, дыма и других веществ, должны быть расположены с подветренной стороны по отношению к другим сооружениям станции и завода, если станция строится на территории завода.

466. Разрывы между сооружениями газогенераторной станции и другими строениями должны соответствовать ОСТ 90015-39.

467. Разрывы между смежными зданиями цехов и газогенераторной станцией при длине их не более 100 м должны быть не менее 20 м.

Если два противостоящие здания имеют перед собой открытое оборудование (электрофильтры, скруббера и т. п.), между открытым оборудованием необходимо соблюдать разрыв не менее 20 м. Если открытое оборудование имеется только перед одним зданием, то между открытым оборудованием и стеной противостоящего здания должен быть разрыв не менее 20 м. При длине обоих (или одного) здания более 100 м разрыв следует увеличить до 25 м.

468. Главный корпус газогенераторной станции горячего газа допускается размещать на расстоянии не менее 8 м от цеха потребителя.

469. Разрывы между градирней и главным корпусом газогенераторной станции, а также между ней и другими зданиями должны быть не менее 20 м.

470. Минимальный разрыв между смолохранилищем и зданием газогенераторной станции должен быть не менее 10 м. При устройстве смолохранилищ объемом 1000 м³ и более минимальные разрывы должны быть согласованы с местными органами пожарной охраны.

471. Расстояние между стенами насосной станции и подземными резервуарами и отстойниками должно быть не менее 5 м, при этом резервуары, обращенные в сторону насосной, должны возвышаться над спланированной площадкой не менее чем на 50 см.

472. Здания установок для очистки газа от серы производительностью более 5000 м³/час должны иметь разрывы от других сооружений газогенераторной станции не менее 20 м при мокром способе очистки и не менее 30 м при сухом способе очистки.

Установки для очистки газа от серы производительностью до 5000 м³/час можно располагать смежно с газогенераторной станцией.

473. Разрывы между зданиями и аппаратурой, технологически связанными с данным зданием, определяются технологическими требованиями.

474. В стенах помещения газогенераторов и машинного зала необходимо предусматривать монтажные проемы, габариты которых должны соответствовать наиболее крупным частям газогенераторов и газодувок. Для удобства демонтажа и замены крупных деталей монтажные проемы целесообразно предусматривать против каждого генератора.

475. Высоту здания газогенераторной станции следует принимать в соответствии с технологическими требованиями и габаритами оборудования.

476. Высота производственных помещений, не связанных с габаритами оборудования, должна быть не менее 3,5 м от пола до потолка.

477. В газогенераторных помещениях стены и перекрытия должны быть огнестойкими, а кровля может быть из полуогнестойких сгораемых, но защищенных от возгорания материалов.

478. Бункеры в генераторных зданиях могут быть выполнены как огнестойких, так и полуогнестойких материалов.

479. Машинные помещения должны быть отделены от остальных помещений огнестойкими стенами.
480. Допускаются деревянные окна и двери во всех помещениях газогенераторной станции. Они должны открываться наружу, к основной лестнице конца здания. Пожарная лестница должна быть шириной не менее 60 см, начинаться на высоте 2 м от земли, доходить до кровли и иметь выход на нее.
481. Эстакады топливоподачи во всех случаях должны быть огнестойкими или полуогнестойкими.
482. Дробильно-сортировочные отделения должны быть стойкими или полуогнестойкими.
483. Насосные для смолы и насосные циркуляционной системы должны иметь несгораемые стены. Перекрытия разрешается возводить из сгораемых материалов.
484. Резервуары, отстойники и хранилища могут быть из конструкции и из любых материалов (каменные, бетонные, бетонные, деревянные) с изоляцией, не допускающей проникновения жидкости в грунт.
485. Градирни, независимо от их размеров, разрешается строить из дерева, кроме резервуара и розетки, которые должны быть из бетонных или бетонными.
486. Градирни следует располагать с надветренной стороны относительно к главному корпусу газогенераторной станции и к ближайшим зданиям.
487. В отдельных случаях рекомендуется разделять градирню вертикальной перегородкой, что дает возможность чистить резервуар под ней по частям.
488. Здания электроподстанций и подстанций электрофильтров следует обязательно сооружать из несгораемых материалов.
489. Полы первого этажа газогенераторных помещений должны быть бетонными, а в машинных залах цементными или плиточными.
490. Все помещения станции должны иметь естественную вентиляцию через окна, шахты, шанеры, а в местах большого выделения пыли вентиляция должна быть искусственной при помощи вентиляторов с установкой циклонов для улавливания пыли.
491. Разрешается иметь один выход из помещений главного корпуса газогенераторной станции при числе работающих до 100 человек, но при обязательном наличии второго выхода на наружную лестницу.
492. Предельное расстояние до одного из выходов наружу любого рабочего места по линии свободных проходов не должно превышать в огнестойких зданиях 75 м, в полуогнестойких 60 м, в полусгораемых 50 м.
493. Помещения газодувных машин и повысительных подиумов электрофильтров должны иметь не менее двух выходов.
494. Ширина дверей, назначаемых для массовой эвакуации, должна быть не менее 0,8—1,2 м для пропуска до 120 человек, не менее 1,6 м для пропуска от 120 до 150 человек.
495. Кроме основных лестниц, заключенных в лестничную кладку здания главных корпусов газогенераторных станций должны быть снабжены пожарными металлическими лестницами с выходами из каждого этажа рабочих помещений. Площадки необходимо ограждать перилами. Как правило, лестницы следует устанавливать в противоположном по отношению к основной лестнице конце здания. Пожарная лестница должна быть шириной не менее 60 см, начинаться на высоте 2 м от земли, доходить до кровли и иметь выход на нее.
496. При наличии двух отделений, различных по виду вырабатываемого газа, пожарными лестницами должно быть снабжено каждое отделение независимо от расстояния.
497. В огнестойких и полуогнестойких зданиях, кроме лестниц, заключенных в лестничные клетки, допускается устройство внутренних огнестойких или полуогнестойких лестниц шириной не менее 60 см для соединения между собой двух этажей или площадок с оборудованием.
- Указанные лестницы могут иметь уклоны в 45—60° и должны быть ограждены перилами.
498. На зданиях, имеющих высоту более 7,5 м, с уклоном кровли более 15° необходимо ограждать кровлю перилами из полуогнестойких материалов высотой не менее 60 см.
499. Галлерей и площадки, устраиваемые внутри помещений для установки оборудования и других целей, должны быть выполнены из материалов в той же степени огнестойких, что и материалы основных помещений.
500. Устройство наружных соединительных галлерей и переходов между зданиями, а также между зданиями и наружным оборудованием допускается только для сообщения и транспорта.
501. Бытовые и административно-конторские помещения следует проектировать в соответствии с ГОСТ 1324-47.
502. Бытовые и административно-конторские помещения можно возводить в два и более этажа.
503. Нормы естественного освещения в производственных, административно-конторских и бытовых помещениях должны соответствовать ГОСТ 3291-46.
504. Железнодорожные пути нормальной колеи на площадке газогенераторной станции и вне ее следует устраивать по нормам и правилам Министерства путей сообщения.
505. На территории газогенераторных станций должны быть мощенные или покрытые асфальтом пожарные проезды и дороги шириной не менее 3,5 м с непосредственным выездом на дороги общего пользования.
506. Сеть дорог должна быть замкнуто-кольцевой и связывать газогенераторную станцию с другими производственными зданиями предприятия и зданием пожарной охраны.
507. Территории газогенераторных станций, строящихся вне территории предприятий, следует обносить забором высотой не менее 2 м.
508. На территории газогенераторной станции должны быть предусмотрены место для временного хранения шлака и способы и пути его удаления с территории.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Таблица 6

509. Отопление и вентиляцию газогенераторных станций ^{следует} обязательно проектировать в соответствии с нормами ГОСТ 1324-47 с учетом специфических особенностей газогенераторных станций.

510. Сооружения топливоподачи (приемные бункеры, эстакады, дробильно-сортировочные отделения, надбункерные галлереи), с технологической точки зрения не нуждающиеся в отоплении, следовательно, как правило, проектировать неотапливаемыми.

511. В исключительных случаях, когда необходимость отопления сооружений топливоподачи мотивируется технологическими требованиями, следует запроектировать паровое или водяное отопление гладкими трубами, принимая расчетную внутреннюю температуру $+5^{\circ}$ и учитывая, помимо нормально подсчитанных теплопотерь, расход тепла на нагревание проходящего по транспортерам топлива, расход тепла на нагревание воздуха, поступающего через приемные бункеры, а также и то, что все сооружения топливоподачи соединяются между собой и не могут рассматриваться обособленно.

512. В надбункерных галлереях, где, кроме образования пыли, могут иметь место газовые скопления (проникновение генераторного газа через бункеры), необходимо предусмотреть шанцы для естественной вентиляции.

513. Вентиляция эксплуатируемых газогенераторных станов должна быть спроектирована, как правило, на основе данных о концентрации вредных газов в воздухе рабочей зоны, полученных путем санитарно-гигиенических обследований данной газогенераторной станции, причем предельно допустимое содержание вредных газов должно быть принято в соответствии с нормами ГОСТ 1324-47.

514. При проектировании новых газогенераторных станов (учитывая неопределенность и случайность факторов, влияющих на количество газовых выделений) рекомендуется придерживаться данных о кратности воздухообмена в производственных помещениях, приведенных в табл. 6.

515. В большинстве помещений газогенераторной станции имеются производственные тепловыделения, которые должны быть учтены.

516. При значительных тепловыделениях, обеспечивающих возможность естественного притока воздуха в зимнее и переходное время, должна быть предусмотрена возможность открытия оконных фрамуг как в рабочей зоне (на летнее время), так и в верхней зоне на высоте не ниже 4—5 м от пола (на зимнее и переходное время).

517. Необходимо учитывать, что на первом этаже помещений газогенераторов оборудование, выделяющее тепло, располагается обычно выше рабочей зоны и не оказывает поэтому заметного влияния на повышение температуры рабочей зоны, перегревая лишь верхнюю зону.

518. При проектировании приточной вентиляции должна быть предусмотрена подача подогретого воздуха:

Наименование помещений	Вредные вещества	Кратность обмена	Примечание
Помещение газогенераторов: первый этаж	Окись углерода (CO)	± 3	
второй этаж и (при наличии швельшахты) третий этаж	То же	± 10	
Машинные отделения: при отсутствии отсосов от сальников газодувок	"	± 8	
при наличии упомянутых отсосов	"	± 5	
Циркуляционные насосные: при антрацитовых ГГС	Сероводород (H ₂ S) (вредность незначительна)	—	Естественная вентиляция, рассчитанная по теплоизбыткам
при буроугольных ГГС	Сероводород (H ₂ S), аммиак (NH ₃), фенолы	± 5	
при торфяных ГГС	Фенолы, уксусная кислота (CH ₃ COOH)	± 8	
при дровяных ГГС	Уксусная кислота (CH ₃ COOH), фенолы	± 10	
Смоляные и шламмовые (при антрацитовых ГГС) насосные	—	-15	Периодически действующая вытяжная вентиляция
Насосные с вертикальными смелоуловителями	—	—	Расчет по тепловыделениям
Подстанции электрофильтров	Окислы азота	± 5	
Бытовые помещения	—	—	В соответствии с ГОСТ 1324-47

Примечание. В графе „Кратность обмена“ знаки \pm указывают, что вентиляция должна быть и приточная и вытяжная.

а) в помещениях, где кратность обмена не свыше 3, —
нюю зону;

б) в помещениях, где кратность обмена более 3, — на
1,5 м от пола.

519. При проектировании вытяжной вентиляции ~~необходимо~~ ^{весь} где это возможно и целесообразно, проектировать местные отсосы. В каждом отдельном случае устройство местных отсосов должно быть согласовано с требованиями технологического процесса.

520. Возможность применения местных отсосов ограничена поскольку в большинстве помещений имеются производственные тепловыделения, вытяжная вентиляция в основном должна осуществляться посредством вытяжных шахт, рассчитанных на нее время (с поверкой на переходной период).

521. В машинных отделениях следует учитывать охлаждение помещений через воздуховоды и воздуходувки, подводящие ~~холодный~~ воздух к генераторам.

522. В машинных отделениях, в которых установлены только воздуходувки, вентиляция не требуется.

523. В загрузочных помещениях газогенераторной станции подсчете потерь тепла следует учитывать расход тепла на грев бункеров, охлаждаемых загружаемым в них топливом.

524. В подстанциях электрофильтров, где имеют место выделения окислов азота, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, совмещенная с отоплением.

Внутренняя температура помещения должна быть не +16° С.

Поскольку вытяжная вентиляция должна в основном удалить окислы азота, рекомендуется проектировать подачу подогретого воздуха в верхнюю зону у внутренней стены, а вытяжку осуществлять из нижней зоны, у той же внутренней стены. В подстанциях электрофильтров воспрещается прокладывать трубы с паром или водой, а также устанавливать местные нагревательные боры.

525. Во всех производственных помещениях, имеющих теплые отделения, должно быть предусмотрено дежурное отопление, обеспечивающее в нерабочее время поддержание внутренней температуры +5°.

526. В насосных и других небольших по объему помещений система отопления должна предусматривать компенсацию теплопотерь как в рабочее время (при наличии производственных тепловыделений), так и в нерабочее время (при внутренней температуре +5°).

527. В бытовых и обслуживающих помещениях, сообщающих с производственными, воздух которых загрязнен газовыделением, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, печиющая превышение притока над вытяжкой в общем ~~балансе~~ бытовых помещений на 10—20%.

Для создания положительного давления во всех бытовых помещениях вентиляционный воздух должен подаваться в коридоры.

528. При значительном объеме бытовых помещений приточно-вытяжная вентиляция их должна обслуживаться самостоятельными установками, не связанными с вентиляционными установками производственных цехов.

При незначительном объеме бытовых помещений допустимо объединение вентиляции производственных и бытовых помещений.

529. Приточная вентиляция всех помещений газогенераторных станций должна обеспечивать необходимый вентиляционный обмен при любых наружных температурах.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

530. Правила выбора источника водоснабжения и нормы качества воды для хозяйствственно-питьевых нужд и душевых устройств определяются ГОСТ 2761-44 и ГОСТ 2874-45.

531. Если источник производственного и противопожарного водоснабжения не удовлетворяет требованиям ГОСТ 2761-44, то хозяйствственно-питьевой водопровод не должен иметь никаких соединений с производственным и противопожарным водопроводом.

Примечание. В исключительных случаях по согласованию с Госсанинспекцией для аварийного питания аппаратов допускается соединение производственных и хозяйствственно-питьевых водопроводов.

При этом является обязательной во избежание загрязнения питьевой воды установка на соединительной ветви между этими водопроводами двух задвижек (или вентилей) с устройством спуска между ними. Кроме того, на соединительной ветви около питьевого водопровода должен быть установлен обратный клапан.

532. Расход воды для хозяйствственно-питьевых нужд и душевых в газогенераторных станциях следует принимать в соответствии с ГОСТ 1324-47.

533. Сети водопровода на газогенераторных станциях должны быть выполнены с учетом требований ОСТ 90015-39.

534. Внутренние сети водопровода, как правило, должны быть приняты аналогичными внешним сетям.

535. При устройстве в цехе подпольных каналов для тепловых сетей и других горячих трубопроводов допускается укладка в них и водопроводных труб, за исключением сетей производственного водопровода, предназначенного для охлаждения аппаратуры или оборудования, а также сети специально питьевого водопровода (во избежание нагрева воды).

536. Сеть хозяйствственно-питьевого водопровода следует укладывать обязательно выше канализационной сети.

537. При совмещенной прокладке труб холодного и горячего водоснабжения трубы горячего водоснабжения надо укладывать сверху.

538. Во всех помещениях, где не исключена возможность кратковременного падения температуры ниже 0°, равно как и при прокладке труб вблизи наружных дверей и ворот, в холодных лестничных клетках и других охлаждаемых местах, водопроводные трубы должны быть утеплены.

Таблица 7

539. При наличии хозяйствственно-питьевого водопровода с контролированным саннадзором качеством воды для питья в сыром виде раздается посредством фонтанчиков и через водоразборные краны приборов санитарного узла; в противном случае над разборными кранами должен быть выведен указатель: «Вода питья непригодна».

540. При наличии на газогенераторной станции только единственного (не питьевого) водопровода кипяченую воду для следует доставлять извне и держать в плотно закрывающихся бачках с кранами.

541. Противопожарная сеть при однорядном расположении генераторов в станции и наличии более пяти внутренних пожарных кранов должна быть закольцована с внешней сетью; при двух рядном расположении генераторов в газостанции устраивается цевая сеть.

542. На вводах и на самой сети должны быть установлены задвижки, расположенные таким образом, чтобы в случае аварии только часть потребителей лишилась воды.

543. В эстакадах топливоподачи и в других неотапливаемых помещениях противопожарный водопровод должен быть установлен с необходимым оборудованием (вентили и спуски) для спуска в зимнее время.

544. Водяные завесы должны быть устроены в обоих концах эстакад. Включение завес должно быть обеспечено снаружи с помощью вентиля с удлиненным шпинделем, устанавливаемым на высоте 1 м от поверхности земли.

545. Для хозяйствственно-питьевых водопроводов следует применять оцинкованные трубы, для других водопроводов — чугунные или водо-газопроводные (черные).

546. При учете расхода воды по газогенераторной станции следует предусматривать следующие нужды:

- хозяйственно-бытовые (умывальные, уборные, душевые и т. п.);
- противопожарные — внутренние краны, водяные завесы;
- производственные — потребители, работающие на свежем воде.

547. В соответствии с приведенными выше потребителями рекомендуется принимать расход свежей воды на производственные нужды, приведенный в табл. 7.

548. При установке на противопожарной сети более пяти пожарных кранов и при необходимости обеспечить бесперебойное питание аппаратов производственной сетью необходимо устроить два ввода; в остальных случаях допускается устройство одного ввода для каждой системы водопровода.

549. Для опорожнения от воды на воде, в колодце (в нижней точке водопровода), должны быть установлены задвижка (затвор) и спуск (приварная муфта с пробкой).

550. На станциях, состоящих из двух и более блоков, к дому блоку надо устраивать отдельные вводы.

551. При устройстве двух вводов они должны быть запроектированы по возможности от различных магистралей.

Потребители	Назначение	Расход воды на один аппарат	Потребный напор у аппарата, м	Режим потребления
Гидравлический затвор коробки дутья	Сохранение уровня	0,1 л/сек	5	Постоянный
Максимальный клапан	То же	0,05 л/сек	5	"
Мольные чаши	"	0,5 м ³ в смену	2	Периодический
Обратный гидравлический клапан	"	0,05 л/сек	5	Постоянный
Пароводяная рубашка диаметром 3 м	Получение пара	Подсчитывается при проектировании; практически 0,35—0,5 м ³ /час	10	"
Лешалки	Приготовление известкового раствора	1 м ³ /час	2	Периодический
Чашки	Заливка	0,5 м ³ /час	2	Постоянный
Лешалка Чапмана к генератору диаметром 3 м	Охлаждение	Подсчитывается при проектировании; практически 4—6 м ³ /час	5	Периодический
Гидравлические затворы стояков, скрубберов, гидравлик и пр.	Отключение аппаратов	В зависимости от емкости между минимальным и максимальным горизонтами воды	5	Периодический аварийный в течение 3—5 мин.
Иркуляционная система	Пополнение	В зависимости от рода газифицируемого топлива и климатических условий по балансу охлаждаемого газа	5	Периодический

Примечание. Вода, подаваемая для пароводяных рубашек и аппаратов Чапмана, должна быть жесткостью (общей) не более 6° нем.

552. При невозможности присоединения вводов к различным магистралям на внешней сети между вводами необходимо установить задвижку.

553. Рассчитывать диаметры вводов следует на максимальный расход воды при работе двух вводов с последующей проверкой способности одного ввода пропустить 75% расчетного расхода воды.

554. Следует предпочитать устройство вводов из чугунных аструбных водопроводных труб; при устройстве вводов из стальных труб последние следует покрывать битумной изоляцией.

555. Учет расхода воды должен производиться с помощью

водомеров, устанавливаемых на вводах и ответвлениях к со-
щенным расходам воды.

556. При оборудовании здания несколькими вводами с бо-
рами на каждом из вводов следует устанавливать обратные
папы.

557. В случае недостатка напора во внешней сети должны
запроектированы местные насосные установки.

558. Помещения насосных, обслуживающих внутренние по-
ные краны, должны быть устроены из несгораемых или под-
ляемых материалов и иметь отдельный выход наружу.

559. Насосные установки для повышения напора у про-
стенных потребителей следует располагать в общем про-
стенном помещении.

560. При установке насосов, подающих воду непосредств-
но из водопроводной сети, должна быть запроектирована обво-
линия с обратным клапаном и задвижкой для питания внутр-
и помимо насосов.

561. Секундный расчетный расход воды на производство-
вание нужды надлежит определять в соответствии с технологиче-
ской схемой, мощностью станции и с учетом режима расхода вод-
ных аппаратов.

562. Расчетный расход объединенных водопроводов надо
делять как сумму максимальных хозяйственных, производственных
и противопожарных расходов. Расход воды на душевые устано-
вках в этом случае принимается как при полной нагрузке душевых

ТРУБОПРОВОДЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Трубопроводы

563. Трубопроводы циркуляционной системы должны быть
металлическими; для самотечных линий допускается применение
железобетонных труб.

564. Магистральная сеть, подводящая воду к аппаратам
очистки, должна быть по возможности закольцованной.

565. На ответвлениях к каждомуциальному аппарату
очистки обязательно следует устанавливать задвижку и спуск-
ной кран, помещаемые в контрольных колодцах или непосредственно
у аппарата.

566. Наружные трубопроводы, прокладываемые над поверх-
ностью земли, должны быть изолированы и иметь спускные

567. При прокладке самотечных труб по эстакадам
последних должна быть не менее 4,5 м.

568. При установке на аппаратах газоочистки брызгал (фонари)
диаметр их должен быть не менее 19 мм ($\frac{3}{4}$ ").

569. Перед брызгалами на трубе должны быть установлены
автоматический и сгон.

570. Для обслуживания коллектора газопровода при гидрав-
лической промывке по верху его должна быть проложена ме-

Насосные станции

571. Трубопроводы диаметром более 500 мм и их арматура
должны быть смонтированы в подвальном помещении.

572. Каналы для прокладки труб в полу, а также колодцы для
переключения задвижек должны быть снабжены съемными метал-
лическими щитами (из рифленого железа).

573. При прокладке труб по поверхности пола над трубами
местах переходов должны быть устроены переходные мостики.

574. Полы насосных, перекачивающих жидкости с температу-
рой выше 45° , должны быть заглублены в землю.

575. Насосы, предназначенные для перекачки жидкостей с тем-
пературой выше 60° , должны работать под заливом.

576. В случае установки агрегатов (мотор, насос) весом более
100 кг должно быть предусмотрено устройство балочного крана.

577. Минимальная ширина проходов между насосными агрега-
тами должна быть не менее 0,8 м, а боковой проход — не менее
1 м.

578. При размещении насосной станции в отдельном здании
необходимо устраивать бытовые помещения для работающих.

579. Вблизи резервуаров и отстойников не рекомендуется
строить всякого рода подземные галереи и устанавливать зад-
вижки в этих галереях.

580. На напорных трубах циркуляционных насосов необходимо
устанавливать обратные клапаны.

581. В приемниках по выходе труб из насосной должны быть
установлены спускные краны.

582. Для продувки смоляных насосов и смолопроводов к ним
должен быть подведен острый пар.

583. На напорных линиях циркуляционных насосов необходимо
устанавливать манометры.

Канализация, лотки, резервуары

584. Устройство канализации должно соответствовать ГОСТ
124-47.

585. Хозяйственно-фекальные стоки газогенераторных станций
должны быть отведены в хозяйственно-фекальную канализацию
объекта и только при отсутствии последней в выгребные колодцы.

586. Хозяйственные и душевые воды после соответствующей
очистки могут быть спущены в производственную канали-
зацию условно чистых вод или в ливневую. Разрешается спускать
и воды в производственную канализацию загрязненных вод без
производственной очистки.

587. Если количество условно чистых стоков невелико и не от-
вешивается на размерах сооружений для последующей очистки стоков,
то допускается спуск их в хозяйственно-фекальную канали-
зацию.

588. Производственные стоки, загрязненные угольной пылью и

сероводородом, предварительно должны быть направлены ставание и нейтрализацию и лишь затем допускается сброс в канализацию.

589. Производственные воды, загрязненные смолой, фенолами и другими веществами, до сброса необходимо подвергать обесфеноливанию, нейтрализации и отстаиванию от смолы.

В исключительных случаях с разрешения Госсанинспекции отсутствии обесфеноливающих установок может быть допущен сброс производственных вод после их отстаивания и нейтрализации в места по указанию Госсанинспекции или в хозяйственную канальную канализацию, если это возможно по условиям допуска концентрации фенолов в разбавленном стоке.

590. Температура сточных вод, сбрасываемых в сеть в смоляного и водяного лотков дюкер должен быть устроен на ней хозяйствственно-фекальной канализации, не должна превышать 30°.

а) у санитарных приборов +60°;

б) у производственных установок и аппаратов +50°.

591. Для отвода условно чистых стоков должна быть установлена сеть из чугунных раструбных труб, или лотки

592. Для отвода условно чистых стоков должна быть установлена соответствующая внешняя сеть или, если это целесообразно, быть допущено направление этих вод в сооружения циркуляции любой системы для пополнения последней.

593. Сток воды из производственных аппаратов должен осуществляться в воронки или гидравлические затворы с возможностью наблюдения за вытекающей водой.

594. При присоединении внутренней производственной канализации к внешней одноименной сети установка вытяжного сопла обязательна только на выпуске из цеха.

595. Максимальные уклоны для горизонтальных труб системы канализации не должны превышать 0,15 за исключением отдельных ответвлений от приборов длиной не более 1,5 м.

596. Допускается устройство лотков из дерева и железобетона (в здании только из железобетона).

597. Лотки для отвода фенольных вод должны быть плотно закрытыми люками и надежно предохранять от возможности просачивания фенола в грунт. Снаружи лотки необходимо плотно изолировать гидроизоляционной глиной.

598. Ширина лотков должна быть не менее 200 мм.

599. Лотки должны иметь гладкую внутреннюю поверхность (обстроганные доски, цементированная поверхность и т. д.).

600. В случае отвода кислых вод стенки лотков следует крывать кислотоупорным составом.

601. Углы дна лотков должны быть закрыты плитусом и закруглены.

602. Уклон лотков для отвода воды должен быть не 0,005, а для смолоотводящих лотков — не менее 0,01.

603. Лотки следует рассчитывать на пропуск максимального расхода воды.

604. Разница высот между уровнем воды в лотке и уровнем земли (поля) должна быть не менее 100 мм.

605. В здании края лотков должны быть на одном уровне с полом, края наружных лотков должны возвышаться над землей не менее чем на 50 мм.

606. В здании лотки должны быть закрыты плотными металлическими щитами или железобетонными плитами, а вне здания допускается покрытие их деревянными щитами.

607. Лотки, отводящие смолу, следует закрывать двойными крышками и они должны иметь паровую трубу для подогрева смолы.

608. Следует избегать пересечения лотков. При пересечении смоляного и водяного лотков дюкер должен быть устроен на ней хозяйственно-фекальной канализации, не должна превышать 30°.

609. При глубине заложения, превышающей 1 м, и в местах пересечения проездов и железнодорожных путей лотки должны быть заменены металлическими или железобетонными трубами, снабженными во всех углах поворота колодцами для прочистки.

610. Конструкция водяных затворов, служащих для непрерывного стока смолы и воды из газоочистных аппаратов, должна обеспечивать возможность очистки этих затворов от смолы и пыли любое время.

611. Отстойники должны состоять по крайней мере из двух горизонтальных рекомендуется принимать:

а) для антрацитовых вод — 0,005 м/сек;

б) для подсмолильных вод — 0,002 м/сек.

613. Края отстойников и резервуаров должны возвышаться над уровнем земли не менее чем на 300 мм.

614. Вокруг открытых отстойников и резервуаров следует обязательно устраивать ограждение.

615. При устройстве отстойников и резервуаров с перекрытиями последние должны быть устроены разборными из щитов с плотно закрывающимися люками.

616. В целях создания водонепроницаемости поверхность дна отстойников и резервуаров следует покрывать гидроизоляцией.

617. Каждое отделение отстойника, резервуара и смолохранилища должно быть оборудовано металлическими скобами для выпуска.

618. Отстойники и резервуары, имеющие перекрытие, должны быть оборудованы вентиляционными шахтами.

619. На мощных газогенераторных станциях очистку отстойников рекомендуется механизировать, применяя для этого грейферные краны и другие механизмы; на малых станциях может быть допущено ручное удаление с применением крана-укосины.

620. Смолохранилища, как правило, следует устраивать подземного типа; они должны иметь прочные разборные перекрытия.

621. В случае хранения кислых смол (от газификации верхней части торфа, древесины) необходима кислотоупорная изоляция подкапающей поверхности стен и дна.

622. В качестве материала для змеевиков парового подогревателя рекомендуется применять чугунные или стальные цельнотянутые трубы.

623. Каждое отделение смолохранилища должно иметь плотно закрывающиеся люка.

624. На небольших газостанциях по согласованию с Госспекцией может иногда быть допущен временный спуск отработанных производственных, загрязненных вод без повторного использования, т. е. работа «на прямотоке».

В этом случае обязательна предварительная обработка

вод перед выпуском, а именно:

а) для антрацитовых газостанций — отстой от пыли и нелизаций;

б) для других газостанций — отстой от смолы и фильтра-

Сооружения, служащие для этих целей, должны быть устроены как правило, из железобетона.

625. Пылеотстойники должны быть устроены со сбором осадка, допускающим чистку отстойника от шламма не чаще

через 10 дней.

626. Сбор и удаление тяжелых смол надо производить в гидроочистке от шламма.

627. Собирать легкие смолы следует периодически, вручную путем счерпывания в бочки.

628. Нейтрализацию стока антрацитовых станций надо проводить раствором щелочи.

629. Добавлять реагент следует в первый колодец послойно, необходимо устанавливать штепсельные розетки для переносных ламп напряжением не выше 12—36 в.

630. Приготовление раствора щелочи должно производиться в специальной реагентной будке.

631. После смолоотстойников необходимо фильтровать сток дополнительного задерживания смолистых веществ. В качестве заполнения фильтров допускается применение древесной стружки, щебня, гравия или иного строительного материала.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

632. Распределительные устройства высокого напряжения, тросовое оборудование и электроосвещение газогенераторных станций должны отвечать требованиям действующих общих норм и устройств электроустановок промышленных предприятий и правил технической эксплуатации электроустановок производственных предприятий Государственной инспекции по промэнергетике и энергонадзору при МЭС СССР.

633. Распределительные устройства высокого напряжения трансформаторные подстанции и подстанции электрофильтров, пристраиваемые к главному корпусу газогенераторной станции

газодувной или встраиваемые в них, должны быть размещены в отдельных смежных помещениях.

634. Входы в эти помещения, если они пристраиваются к генераторному отделению, должны быть выполнены через тамбур.

635. Распределительные устройства высокого напряжения, в которых устанавливается аппаратура для ручного пуска высоковольтных электродвигателей газодувок и воздуходувок, рекомендуется выполнять с выводом фасадов камер в машинные залы.

636. Электроосвещение газогенераторных станций должно соответствовать требованиям ГОСТ 3825-47.

637. Освещенность отдельных производственных помещений при общем освещении должна быть не ниже следующих значений:

машины зал	15 люкс
насосная, газодувная, генераторное отделение (первый этаж)	10 "
генераторное отделение (второй этаж)	15 "
надбункерная галерея, эстакады топливоподачи, приемные бункера	5 "
помещение приводной станции транспортера	10 "
шатер электрофильтров	10 "
дробильно-сортировочное отделение	10 "

638. Освещенность остальных помещений газогенераторной станции, а также вспомогательных и бытовых помещений должна быть принята по общим для такого типа помещений нормам освещенности промышленных предприятий.

639. Для главного корпуса, машинного зала, газодувной и отделения очистки газа от серы должно быть предусмотрено освещение безопасности согласно ГОСТ 3825-47.

640. Для ремонтного освещения в генераторном отделении необходимо устанавливать штепсельные розетки для переносных ламп напряжением не выше 12—36 в.

641. В производственных помещениях газогенераторных станций допускается установка следующих типов электродвигателей:

а) в машинном зале и в газодувной — специальный закрытый взрывобезопасный или закрытый с принудительной вентиляцией и положительным давлением воздуха в кожухе электродвигателя и вентиляционных коробах; температура воздуха должна быть не ниже +5°;

б) в генераторном отделении, в насосной станции, в надбункерной галлерее, помещениях приводной станции транспортера, дробильно-сортировочном отделении, приемных бункерах и прочих помещениях топливоподачи — закрытый с вентиляцией;

в) в случае возможности попадания на электродвигатель воды в сырьих помещениях следует устанавливать закрытые двигатели противокислотной изоляцией.

642. При установке в машинном зале или в газодувной электродвигателей с контактными кольцами последние должны быть защищенным кожухом.

643. Для электродвигателей машинного зала и газодувной должны быть установлены магнитные и масляные пускатели. Магнитные

нитные пускатели надо устанавливать в отдельном помещении с машинным залом или газодувной, а около электродвигателей следует устанавливать кнопки управления закрытого Допускается установка масляных пускателей непосредственно в машинном зале или газодувной.

644. При наличии в машинных залах только воздуховодов допускается установка магнитных пускателей непосредственно в машинных залах.

645. Для электродвигателей генераторного отделения, керной галлереи, дробильно-сортировочного отделения, приемных бункеров и промежуточных помещений топливоподачи разрешается устанавливать масляные пускатели, чугунные распределительные ящики и магнитные пускатели в пыленепроницаемом исполнении с установкой пыленепроницаемых кнопок управления.

В остальных помещениях газостанций допускается установка нормальных пускателей электродвигателей.

646. Установка распределительных пунктов и щитков в машинном зале и газодувной не допускается.

Силовые распределительные пункты и сборки надо устраиваться в отдельном изолированном помещении, смежном с машинным залом или газодувной.

Примечание. При установке в машинных залах только воздуховодов выполнение требований настоящего пункта является не обязательным.

647. В первом и втором этажах генераторного отделения разрешается устанавливать распределительные пункты и щитки в щитовых железных кожухах.

648. В дробильно-сортировочном отделении и в помещениях топливоподачи можно устанавливать распределительные пункты и щитки в защитных железных пыленепроницаемых кожухах в чугунных распределительных ящиках.

649. Для электродвигателей газодувок должна быть предусмотрена электротехническая блокировка работы их через реле давления с импульсом от давления воздуха в воздухопроводе.

650. В устройствах топливоподачи блокировку электродвигателей последовательно работающих механизмов следует осуществлять таким образом, чтобы при остановке какого-либо механизма все предыдущие выключались, а все последующие продолжали работать.

651. Освещение территории газогенераторной станции должно соответствовать требованиям, приведенным в табл. 9 ГОСТ 380-60.

652. Все здания и сооружения должны быть защищены от поражения грозовыми разрядами (молнии) в соответствии с «Правилами указаний по защите сооружений от грозовых разрядов» (Академия Наук СССР).

IX. Строительство и сдача в эксплуатацию

653. Строительство газогенераторных станций должно производиться в соответствии со строительными и монтажными чертежами утвержденных проектов и проектами организаций строительных и монтажных работ.

654. В инструкциях по монтажу должны быть даны исчерпывающие указания, выполнение которых обеспечит правильный монтаж основного оборудования. В основу монтажных инструкций должны быть положены соответствующие инструкции заводов-изготовителей оборудования.

655. До начала монтажа фундаменты под оборудование должны быть выдержаны в течение сроков, определяемых условиями схватывания и затвердевания бетона.

656. Подливка цементного раствора под опорные конструкции и аппараты должна производиться только после тщательной проверки их размещения и нивелировки.

657. Для наблюдения за осадкой фундаментов должны быть заложены реперы.

658. Все проектные уклоны коммуникаций должны быть строго соблюдены.

659. Воспрещается установка на трубопроводах заглушек без видимых хвостовиков.

660. Все металлические конструкции (площадки для обслуживания, лестницы и пр.) должны быть окрашены.

661. К моменту окончания монтажа должны быть полностью закончены следующие строительные работы:

а) планировка площадки по проекту, обеспечивающая отвод атмосферных вод от зданий к водостокам;

б) трассировка рельсовых и подъездных путей, дорог и пожарных проездов с соблюдением необходимых габаритов, допускаемых уклонов и т. п.;

в) дренажная система;

г) пожарный и хозяйственный водопроводы и канализация;

д) электроосвещение помещений, площадки и защита от поражения грозовыми разрядами;

е) очистка территории станции и снос временных сооружений.

662. Газогенераторная станция должна быть обеспечена следующей документацией:

а) исполнительными чертежами оборудования, аппаратов и трубопроводов;

б) паспортами оборудования и аппаратов с заводскими характеристиками и данными испытаний материалов, из которых они изготовлены;

в) оперативными технологическими схемами;

г) инструкциями по спуску, обслуживанию, выключению и ремонту оборудования;

д) аппараты, работающие под давлением выше 0,7 кг/см², должны быть согласно правилам инспекции Котлонадзора снабжены

жены шнуровыми книгами установленного образца со всеми
ходимыми чертежами и документами.

663. Вентили и задвижки трубопроводов должны иметь:
а) четкие указатели направления и степени открытия;
б) надписи с номерами согласно схеме трубопроводов
и конструкции по эксплуатации.

664. До ввода газогенераторной станции в эксплуатацию
должны быть произведены:

а) приемо-сдаточные испытания всей станции;
б) техническое освидетельствование аппаратуры и трубопроводов.

665. Приемо-сдаточные испытания должны производиться
на основании инструкций заводов-изготовителей машин и оборудования
и организации, проектировавшей станцию.

666. При проведении испытаний необходимо определять производственные характеристики воздуходувок, газодувок, дезинтеграторов, приводов чаш, газогенераторов и другого оборудования, распределения давления в системе, расходуемой мощности и т.д. а также должны быть сняты производственные показатели и характеристики.

667. На основании проведенных испытаний следует выявить соответствие оборудования проектным данным, а также устранить дефекты изготовления и монтажа.

668. Техническое освидетельствование органами Котлонадзора должно установить прочность и надежность оборудования, работающего под давлением выше $0,7 \text{ кг}/\text{см}^2$, и заключается в нарядном освидетельствовании, внутреннем осмотре, гидравлическом испытании и испытании на герметичность.

669. Разрешение на ввод станции в эксплуатацию должно быть дано лишь на основании материалов, полученных при приемочных испытаниях.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Техника безопасности при эксплуатации газогенераторных станций

I. Общая часть

1. Настоящее руководство предназначается для применения на стационарных газогенераторных станциях, работающих под давлением, производящих смешанный генераторный газ из различных видов топлив.

2. Воспрещаются пуск и эксплуатация газогенераторных станций при отсутствии рабочих инструкций по обслуживанию отдельных аппаратов, а также станции в целом. Инструкции должны быть разработаны с учетом применяемого вида топлива, схемы технологического процесса и конструкции аппаратов.

3. В соответствующих рабочих местах должны быть вывешены технологические схемы, а также схемы газовых, воздушных, паровых, водяных и электрических коммуникаций и плакаты с кратким и точным указанием на основные правила по технике безопасности.

4. При работах, связанных с отключением отдельных газовых аппаратов или со снятием напряжения, в соответствующих местах должны быть вывешены предостерегающие плакаты с запрещением открывать запорные устройства или подавать напряжение.

Воспрещается снимать плакаты после окончания работы без специального на то указания руководителя работ.

5. Курение в газогенераторных станциях разрешается исключительно в специально отведенных местах.

6. Воспрещается допуск к работе на газогенераторных станциях лиц, не знакомых хорошо с производственными инструкциями и не сдавших технического минимума по специальности. Рабочие, обслуживающие сложные агрегаты, установки или механизмы, должны пройти обязательное обучение. Технический минимум должен обязательно включать все необходимые знания техники безопасности.

7. Проверять знания техники безопасности всего эксплуатационного персонала следует не реже одного раза в год.

8. Все газоопасные работы должны проводиться в соответствии с разделом «Проведение газоопасных работ».

9. Организация газоспасательных пунктов должна производить

диться в соответствии с «Положением о спасательном деле предприятиях, в которых производятся работы, опасные по га (утвержденным НКТ СССР 28/III 1930 г., № 134).

10. Надзор за пароводяными рубашками, паросборниками котлами-utiлизаторами с рабочим давлением не выше 0,7 ати должен осуществляться персоналом газогенераторных станций с давлением выше 0,7 ати — органами Котлонадзора.

11. Ограждения и предохранительные устройства машин следует устраивать согласно требованиям, предусмотренным по новлением НКТ СССР № 32/314 от 11/II 1926 г.

12. Правила эксплоатации электротехнических устройств изложены в следующих официальных руководствах:

а) «Правила технической эксплоатации электрических станций и сетей» (утверженные НКЭС и ЭП 8/IV 1940 г.);

б) «Правила безопасности по эксплоатации и ремонту для персонала, обслуживающего электрические установки станций и подстанций» (утверженные Главэнерго и ЦК профсоюза рабочих электростанций 29/X 1937 г.);

в) «Правила безопасности для обслуживающего персонала эксплоатации и производству работ на высоковольтных воздушных линиях» (утверженные Главэнерго и ЦК профсоюза рабочих электростанций 29/X 1937 г.);

г) «Правила безопасности для обслуживающего персонала эксплоатации и производству работ в городских и сельских селах высокого и низкого напряжения» (утверженные Главэнерго и ЦК профсоюза рабочих электростанций 29/X 1937 г.).

13. Тепловые сети следует эксплоатировать в соответствии с «Правилами безопасности для персонала тепловых цехов электростанций и тепловых сетей» (утверженными техотделом НК и ЦК союза рабочих электростанций 28/VI 1945 г.).

14. Эксплоатация цеха подготовки топлива и его подачи в баки должна соответствовать:

а) «Правилам безопасности цеха топливоподачи на электростанциях» (утвержденным Главэнерго и ЦК профсоюза рабочих электростанций 29/XII 1938 г.);

б) «Правилам устройства, освидетельствования и эксплоатации электрических подъемников (лифтов)» (утвержденным НКЭС и ЦК 24/I 1940 г.);

в) «Инструкции для лифтеров (проводников) электрических подъемников» (утвержденной НКЭС и ЭП 14/II 1940 г.);

г) «Правилам устройства, освидетельствования и эксплоатации кранов, подъемных механизмов и вспомогательных при них приспособлений» (утвержденным НКЭС и ЭП 14/II 1940 г.);

д) «Инструкции для крановщиков электрических мостовых кранов» (утвержденной НКЭС и ЭП 14/II 1940 г.).

Примечание. В случае наличия установок и машин, на которых распространяются перечисленные выше правила, рабочие инструкции должны освещать вопросы техники безопасности при эксплоатации.

15. Регистрировать и учитывать несчастные случаи след в соответствии с «Положением о регистрации и учете несчаст

случаев, связанных с производством» (утвержденным Президиумом ВЦСПС 8/IX 1939 г. и введенным в действие с 1/I 1940 г. согласно постановлению Секретариата ВЦСПС от 8/XII 1939 г.).

16. Испытания на плотность газогенераторов, аппаратов газоочистки, газодувок и всей газопроводящей системы должны производиться перед введением газогенераторной станции в эксплуатацию и при ремонтах, связанных с нарушением плотности, разборкой и разъединением тех или иных аппаратов или участков, но не реже одного раза в год.

Испытания следует производить в соответствии с «Нормами испытания на плотность аппаратуры, газовых и воздушных коммуникаций», изложенными в настоящем руководстве.

17. Должны быть установлены систематический контроль и надзор за работой всех вентиляционных устройств, особенно в местах, где имеет место выделение газа и пыли, а вентиляционные каналы, магистрали и камеры следует регулярно очищать от пыли во избежание воспламенения ее.

II. Газогенераторное отделение

РОЗЖИГ ГАЗОГЕНЕРАТОРА

18. Футеровка газогенераторов после капитального ремонта или свежевыложенная должна быть подсушена до ввода газогенераторов в эксплуатацию в течение 1—2 суток при медленном постепенном повышении температуры.

19. Перед загрузкой и розжигом газогенератора должны быть проверены:

а) исправность механизмов для вращения чаши, загрузочного устройства, наличие смазки и ограждений;

б) крепление и состояние колосниковой решетки и дутьевых щелей;

в) прочность футеровки;

г) исправность всех задвижек, клапанов, вентилей;

д) отсутствие отложений смолы и пыли в газосливе и выхлопной трубе;

е) отсутствие конденсата в дутьевой коробке газогенератора;

ж) плотность гидравлических затворов;

з) исправность действия контрольно-измерительных приборов;

и) действие паровых или воздушных завес в шуровочных отверстиях газогенератора (надежность работы последних должна быть определена при создании в газогенераторе давления воздуха порядка +100 мм вод. столба);

к) отсутствие посторонних предметов в газогенераторе.

20. Разрешается загружать и разжигать газогенератор лишь:

а) при отключении его от системы, находящейся под газом;

б) после загрузки на колосниковую решетку слоя шлака высотой 200 мм;

в) после тщательной продувки газогенератора воздухом и анализа пробы воздуха на отсутствие окиси углерода в газогенераторе.

Примечание. В случае отсутствия непосредственно за газогенератором отключающего устройства продувка газогенератора должна быть произведена совместно с примыкающими к нему аппаратами. Пробы воздуха для анализа должны быть взяты из каждого аппарата. Анализ пробы воздуха должен производиться с помощью газоанализатора или может быть заменен биологической пробой.

21. При розжиге газогенератора следует применять только бензин или мазут. Воспрещается употребление веществ (бензин, бензол, толуол и т. п.), имеющих более низкую температуру вспышки.

22. Жидкое топливо, применяемое для розжига, может быть введено только в совершенно холодный газогенератор.

Воспрещается дополнительная поливка топлива любым жидким горючим веществом после розжига газогенератора.

23. В случае прекращения горения розжиг газогенератора следует производить согласно п. 20—22 настоящего раздела.

24. Воспрещается выпуск дыма или газа при розжиге газогенератора через шуровочные отверстия или загрузочные аппараты.

ВКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА

25. Включение газогенератора в действующую систему разрешается лишь после анализа газа из этого генератора на содержание кислорода, наличие которого не должно превышать 0,6% объему.

26. Для безопасного включения газогенератора должен соблюдаться следующий порядок.

Перевод газогенератора с естественной тяги на дутье

Продуть паром воздухопровод, идущий от магистрали к генератору, на участке от задвижки до дутьевой коробки.

Закрыть клапан естественной тяги.

Дать дутье (небольшое), прекратить паровую продувку, в дальнейшем в соответствии с замером зон отрегулировать температуру паровоздушной смеси.

Включение газогенератора в общий коллектор

Установить давление газа в газосливе не менее чем на 10% вод. столба выше, чем давление в коллекторе.

Начать постепенно открывать устройство, отключающее газогенератор от коллектора.

Одновременно с понижением давления газа в газосливе генератора начать закрывать выхлопную трубу газогенератора, следя тем, чтобы давление газа оставалось примерно постоянным.

При включении необходимо все время поддерживать в газосливе положительное давление, не допуская резкого и чрезмерного повышения давления газа во избежание прорыва его через гидравлические затворы.

Примечание. Для удобства обслуживающего персонала и большей безопасности органы управления задвижками воздуха, пара, а также клапанами естественной тяги должны быть расположены рядом и вынесены на обслуживающую площадку газогенератора, в место, удобное для одновременного блюдения за контрольно-измерительными приборами.

27. Если газогенератор имеет при себе систему аппаратов для индивидуальной очистки и охлаждения газа, рекомендуется производить продувку аппаратов дымовыми газами (при розжиге) через продувочную трубу, установленную непосредственно перед отключающим устройством действующего газопровода.

28. Точно так же следует производить продувку дымовыми газами (при розжиге газогенератора) всех общих аппаратов газоочистки и газопроводов, если в них не поступает газ от других работающих газогенераторов.

29. Во всех случаях момент окончания продувки должен определяться посредством анализа газа на содержание кислорода.

30. Давление воздуха под колосниковой решеткой включенного газогенератора всегда должно быть не менее чем на 30 мм вод. столба выше давления газа в коллекторе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА

31. При установке механического загрузочного устройства на газогенераторе должны быть приняты меры к предотвращению выхода газа через бункер. Рекомендуется применение местного отсоса из течки бункера или другие способы (например, паровая продувка).

32. Проведение работ внутри бункеров, соединенных течками с загрузочными аппаратами, или над ними должно производиться в соответствии с разделом «Проведение газоопасных работ» ввиду возможного наличия в них газа.

33. Работы внутри бункеров должны проводиться с принятием мер, предохраняющих персонал от опасностей при обвалах топлива (прекращение расхода топлива на время работы, лестницы, пояса с веревками, наличие наблюдающего за работой и т. д.).

34. Воспрещается спуск людей в образовавшуюся в топливе бункера воронку или в бункер с тлеющим топливом.

35. Воспрещается спуск людей ниже 1 м от высшего уровня топлива при нависании топлива на одной стороне стенки бункера под крутым углом (60—70°).

36. Проталкивание топлива в бункере (при необходимости в этом) должно быть произведено только с площадки над ним посредством специальных штанг.

37. Воспрещается ручное дробление угля непосредственно над решетками бункеров при возможном протекании через них газа.

38. Перед открытием верхней крышки загрузочной коробки газогенератора должно быть произведено вытеснение газа паром. В механических загрузочных устройствах (там, где это конструктивно предусмотрено) должна быть применена паровая продувка.

39. В работающем газогенераторе перед открытием шуровочных отверстий необходимо включать паровые или воздушные завесы. Исключение допускается лишь для случаев кратковременного открывания отверстий для контроля качества газа по его цвету.

В соответствии с этим запрещаются шуровка и замер зон и слоя топлива без применения паровых или воздушных завес.

40. При выемке шуровочных или иных штанг из газогенератора следует обязательно пользоваться приспособлениями, исключающими выемку их вручную или предохраняющими персонал от ожогов.

41. Персонал, работающий у открытых шуровочных отверстий, должен обязательно пользоваться защитными очками.

42. Штанги после извлечения их из газогенератора должны быть выпрямлены, охлаждены и уложены в стеллажи.

43. Чистить газосливы следует периодически, в зависимости от возрастаия давления газа в газосливе. Воспрещается чистить газослив у газогенератора, не отключенного от системы и не установленного при этом на естественную тягу. Чистка должна производиться через специальный люк в газосливе.

44. При работе газогенератора воспрещается открывание люка естественной тяги или люка в дутьевой коробке с целью удаления конденсата или мелкой золы.

При отсутствии специального устройства для вывода конденсата или пробки в дутьевой коробке перед спуском конденсата газогенератор должен быть переведен на естественную тягу.

45. Во избежание самоотключения газогенератора со стороны дутья или аппаратов газоочистки должно быть установлено обязательное наблюдение за постоянным выводом конденсата из дутьевой коробки и за регулярной чисткой гидравлических затворов (ключающих газогенератор) от фусов.

46. Во время нахождения газогенератора в работе должен быть установлен тщательный контроль за:

а) давлением воздуха, газа и температурным режимом;
б) состоянием топливного слоя (высота слоя топлива, ширина зон, отсутствие пустот и прогаров);

в) поступлением воды в гидравлические затворы и выходом из них, за периодическим пополнением уровня воды в чаши;

г) составом газа, в особенности за содержанием кислорода в нем;

д) исправным состоянием паровых или воздушных завес;

е) плотностью кожуха газогенератора и его соединений.

47. В газогенераторе с сухим золоудалением и неподвижной колосниковой решеткой чистка колосников разрешается только при отключения газогенератора от коллектора и переводе его на естественную тягу.

48. Воспрещается персоналу находиться вблизи от чаши осадке шлаковых настылей в газогенераторе с неподвижной колосниковой решеткой (после выгреба шлака из чаши).

49. При чистке колосников, в тех случаях, когда это сопряжается выемкой их, должны быть приняты меры, предотвращающие возможность обвала топлива (установка опорных пик в странстве над колосниками и выемка колосников отдельными участками).

50. При охлаждении водой шлака, извлеченного из газогенератора, зольщик должен находиться от места заливки на расстоянии парового вентиля, не ближе 2 м.

51. Воспрещается оставлять в подвальном помещении шлак после очистки и охлаждения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАРОСБОРНИКОВ И ПАРОВОДЯНЫХ РУБАШЕК ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ

Перед розжигом газогенератора

52. Перед розжигом газогенератора обслуживающий персонал должен проверить:

а) нет ли внутри паросборника и пароводяной рубашки постоянных предметов (в тех случаях, когда при остановке газогенератора открывались лазы);

б) исправность предохранительных клапанов, арматуры и питательных приборов;

в) сняты ли заглушки, отсекающие паросборник от паропровода, от питательной, продувочной и спускной линий (при наличии последней);

г) наполнены ли пароводяная рубашка и паросборник водой до низшего уровня (по водомерному стеклу);

д) закрыт ли паровой вентиль, сообщающий паросборник с паропроводом;

е) открыт ли предохранительный клапан для выпуска воздуха.

53. При вводе газогенератора в эксплуатацию пароводяная рубашка и паросборник со всей коммуникацией должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию. Подобное же испытание должно быть произведено после каждого ремонта, связанного с нарушением плотности, но не реже одного раза в два года.

После розжига газогенератора

54. После розжига газогенератора, когда из предохранительного клапана начнет идти пар, предохранительный клапан должен быть закрыт, должно быть установлено наблюдение за стрелкой манометра и уровнем воды в стекле и вторично проверено действие всей арматуры.

55. Допускается производство работ по подтягиванию болтов лазов и люков паросборника и пароводяной рубашки во время розжига газогенератора только нормальным гаечным ключом и при давлении в них, не превышающем 50% рабочего давления.

56. Перед включением паросборника в общую паровую магистраль необходимо:

а) проверить, соответствует ли давление пара в паросборнике давлению в магистрали; давление в паросборнике должно быть на 0,1 атм выше давления в магистрали;

б) продуть и прогреть паропровод, если не работают другие газогенераторы;

в) продуть водомерные стекла, после чего проверить уровень воды в паросборнике.

57. Включение паросборника в общую паровую магистраль должно быть произведено путем медленного и осторожного открывания парового вентиля.

Во время работы газогенератора

58. Воспрещается допускать падение уровня воды в паросборнике ниже низшего уровня по водомерному стеклу и подъем выше верхнего. Водопробные краны и краны водомерных стекловидных должны легко открываться и закрываться.

59. Стрелка манометра не должнаходить красную проведенную через деление, соответствующее наивысшему каемому рабочему давлению в паросборнике (0,7 ати); когда стрелка манометра переходит красную черту, предохранительные клапаны должны открыться.

60. Рычаги предохранительных клапанов должны свободно сдвигаться в шарнирах и не должны касаться вилок.

61. Стражайше воспрещается заклинивать рычаги предохранительных клапанов, подвешивать добавочный груз, перемещать иные грузы рычага или нагружать его какими-либо тяжестями.

62. Не реже одного раза в смену следует проверять манометры, водомерные стекла, предохранительные клапаны и питательные боры.

63. Продувка пароводяной рубашки должна производиться тем поочередного открывания спускных кранов на короткое время. Продувка должна производиться один раз в смену в присутствии старшего газовщика.

Воспрещается открывать спускной кран ударами кувалды при помощи рычага.

64. Воспрещается производить какие-либо ремонтные работы с пароводяной рубашкой и паросборником (подчеканка заклепочных швов, подтягивание болтов люков, лазов и т. п.).

В аварийных случаях

65. Генератор должен быть немедленно остановлен и переведен на естественную тягу в нижеследующих аварийных случаях.

а) упущена вода или уровень воды в паросборнике, несмотря на питание его, быстро понижается;

б) перестали действовать все питательные приборы и прекратилась подача воды в паросборник;

в) не действуют все водоуказательные приборы или все предохранительные клапаны;

г) обнаружена трещина, течь в сварных швах паросборника пароводяной рубашки, а также вспучина в пароводяной рубашке.

66. Если уровень воды упущен, необходимо немедленно проложить водомерные стекла, затем закрыть кран, соединяющий их с плавающим пространством, и установить наблюдение за уровнем воды в стекле.

Если вода в стекле покажется, должно быть немедленно начато усиленное питание паросборника. Если уровень воды в стекле появится, генератор следует немедленно отключить от действующей сети и перевести его на естественную тягу. Охлаждение топлива должно вестись с помощью пара. После охлаждения генератора.

надо разгрузить и произвести внутренний осмотр пароводяной рубашки.

Категорически запрещается питать паросборник водой при потерне уровня воды в стекле.

67. Воспрещается дальнейшая эксплоатация газогенератора при обнаружении трещин и вспучин впредь до устранения дефектов.

68. Если в паросборнике давление поднимется выше нормального и будет продолжать расти, необходимо проверить потребление пара, а также отключающие задвижки (venting) и дросселирующее устройство на магистрали высокого давления.

69. Настоящее руководство предназначается к применению в отношении паросборников и пароводяных рубашек газогенераторов с рабочим давлением до 0,7 ати.

Приложение. При эксплоатации рубашек, работающих под более высоким давлением, следует руководствоваться «Правилами устройства, установки, содержания и освидетельствования паровых котлов, пароперегревателей и водяных экономайзеров» (утверженными НКЭС 13/XI 1940 г.).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА

70. Для безопасного отключения газогенератора необходимо соблюдать следующий порядок.

Отключение газогенератора от общего коллектора.

а) Понизить производительность газогенератора.

б) Постепенно закрывать отключающее устройство газогенератора от коллектора.

в) По мере возрастания давления газа в газосливе следует открывать выхлопную трубу газогенератора.

Отключение от сети газогенератора, имеющего систему для индивидуальной очистки газа.

а) Понизить производительность газогенератора.

б) Начать постепенно закрывать устройство, установленное после последнего из аппаратов индивидуальной очистки и служащее для отключения от коллектора.

в) По мере возрастания давления газа в газосливе следует открывать выхлопную трубу газогенератора.

Приложение. Порядок дальнейшей остановки регламентируется рабочей инструкцией в зависимости от схемы.

Перевод газогенератора, отключенного от коллектора, с дутья на естественную тягу.

а) Увеличить подачу пара под колосниковой решетку.

б) Закрыть дутье.

в) Открыть клапан естественной тяги.

г) Закрыть пар.

71. Воспрещается загрузка топлива в газогенераторы, отключенные от системы и находящиеся на естественной тяге. Точно так же воспрещается и открывание штурвальных отверстий на этих генераторах.

АППАРАТЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ГАЗА

72. Перед включением скруббера в работу должно быть проверено:

а) нормальное поступление воды на орошение, ее распыление и выход;

б) плотность скруббера в соответствии с приведенными нормами;

в) исправность предохранительных клапанов;

г) плотность и величина гидравлических затворов;

д) надежность работы отключающих устройств на входе и выходе газа, если это не связано с работой других аппаратов, находящихся под газом;

е) исправность ограждений и обслуживающих площадок с лестницами.

73. Для включения скруббера в работу необходимо продувать для вытеснения находящегося в нем воздуха. В зависимости обстоятельств продувать следует дымом (при разжиге газогенератора), инертным или рабочим газом или паром. При продувке дымом или инертным газом содержание кислорода в отходящем газе не должно превышать 1,5%, а при продувке газом — 0,6% (объемных). Перед продувкой скрубберов вода, подаваемая на орошение, должна быть выключена.

74. При работе скруббера должен быть обеспечен регулярный надзор за давлением газа, состоянием уровня в гидравлических затворах, надежностью крепления тросов и устройств, удерживающих тарельчатые клапаны в открытом положении, за постоянным стоком стекающей воды, а также за плотностью всех соединений скруббера.

75. Резервные скрубберы должны находиться под давлением с одной приоткрытой задвижкой (до или после скруббера).

76. Аппараты, служащие для охлаждения газа, перед осмотром или ремонтом необходимо отключить от системы и тщательно продуть.

При осмотрах и ремонтах должны быть соблюдены все меры предосторожности, предусмотренные в разделе «Проведение газоопасных работ».

77. Профилактический осмотр и чистка форсунок, если это связано с возможностью выделения газа, также следует производить с соблюдением мер, предусмотренных в разделе «Проведение газоопасных работ».

78. При чистке насадки скрубберов обслуживающему персоналу воспрещается находиться внутри последних. Чистить насадки надлежит посредством пара и горячей воды. В исключительных случаях при чистке или замене насадки персоналу разрешается находиться вне скрубберов, но при этом следует обязательно соблюдать правила раздела «Проведение газоопасных работ».

79. При проведении ремонтных работ на паро- и водопроводах в колодцах и в канализационных трубах, связанных со скрубберами, должны быть приняты все меры предосторожности ввиду возможного проникновения в них газа.

ВОЗДУХОДУВКИ, ДЕЗИНТЕГРАТОРЫ, ГАЗОДУВКИ

80. Эксплоатация воздуходувок, дезинтеграторов и газодувок должна производиться в соответствии с рабочими инструкциями, разработанными на предприятиях, с учетом технологических схем газогенераторных станций, всех конструктивных особенностей эксплуатируемых агрегатов и мероприятий, перечисленных ниже.

81. Пуск воздуходувки после всякой остановки должен быть произведен лишь при закрытой задвижке на линии нагнетания. Подача воздуха в общую магистраль может быть допущена после того, как персонал убедится в том, что задвижки на отводах воздухопровода к газогенераторам плотно закрыты.

82. Воздухопровод после подачи в него воздуха должен быть продут через продувочную трубу, установленную в торце его и выведенную наружу помещения.

Воспрещается подача воздуха в газогенераторы без продувки воздухопровода.

83. Допускается производить отключение работающего агрегата и переход на резервный лишь таким образом, чтобы не менялось давление в системе (т. е. при закрывании задвижки на отключающем агрегате одновременно открывается задвижка на включаемом), причем включение резервного агрегата разрешается лишь после того, как будет установлено, что давление, им создаваемое (при закрытой задвижке), соответствует нормальным данным.

84. Воспрещается создавать разрежение перед газодувками или дезинтеграторами. Поэтому должен быть установлен тщательный надзор за работающими агрегатами, контрольно-измерительными приборами и регулированием давления посредством задвижек, а при включении должно следить, чтобы была закрыта задвижка на линии нагнетания. Для исключения ручного регулирования рекомендуется установка специальных регуляторов и байпасов.

85. Допускается переход к пуску агрегата лишь после:

1) окончания всех ремонтных работ на включаемом агрегате и уборки посторонних предметов;

2) установки исправных ограждений;

3) заливки маслом подшипников или проверки наличия масла, а в случае принудительной подачи масла — проверки всей маслопроводящей системы;

4) осмотра контрольно-измерительных приборов, задвижек, дросселей, гидравлических затворов и других отключающих устройств, вентилей, трубопроводов пара, воды, смолы, конденсата, причем все неисправности после осмотра должны быть устранины;

5) наполнения гидравлических затворов, сифонов водой до соответствующего уровня, препятствующего прорыву газа в помещение;

6) проверки предохранительных клапанов на плотное закрытие их и отсутствие разрывов или щелей в мембранных клапанах;

7) закрытия всех люков, через которые возможно проникновение воздуха в газопроводящую систему или выход газа в помещение или вне его;

- 8) нескольких оборотов машины, производимых вручную;
- 9) подготовки электроагрегатов и проверки показаний электронометрических приборов в соответствии с рабочей инструкцией;
- 10) подачи воды в охлаждаемые и уплотняющие детали агрегатов.

86. Во время работы агрегата должны быть установлены:

- 1) надзор за нормальным действием маслопроводящей системы, давлением в маслопроводе, наличием и уровнем смазки;
- 2) наблюдение за нормальным ходом агрегатов (без вибраций, стуков); при заметно усиливающемся стуке должны быть произведены пуск и ввод резервного агрегата;
- 3) наблюдение за нагревом подшипников и других трущихся частей и предотвращение повышения температуры их на 20—30° выше температуры окружающей среды;
- 4) проверка поступления воды в охлаждаемые и уплотняющие детали агрегатов и предотвращение повышения температуры воды выходящей из охлаждаемых деталей, выше 45°;

5) наблюдение за уплотнением сальников и плотностью газопроводящей системы; при обнаружении утечек немедленно должен быть поставлен в известность технический руководитель смены и произведена запись в журнал;

6) наблюдение за давлением воздуха или газа и поддержание его в установленных пределах.

87. Во время работы запрещается:

- 1) смазывать движущиеся части агрегатов, если последние не оборудованы стационарными масленками;
- 2) чистить движущиеся части и производить исправления и ремонт;

3) скимать ограждения;
4) прикасаться рукой к движущимся частям во избежание несчастного случая.

88. При остановке необходимо соблюдать следующее.

1) При нормальной остановке газогенераторной станции допускается производить остановку воздуходувки лишь после того, как задвижки на воздухопроводах к газогенераторам будут закрыты.

2) При внезапном выключении моторов воздуходувок должны быть приняты меры в зависимости от типа газогенераторной станции, а именно.

На станции горячего газа:

а) немедленно должен быть осуществлен переход на инжекторное паровое дутье;

б) при отсутствии инжекторов газогенераторы не должны быть отключены от коллектора, а следует увеличить подачу пара под колосниковые решетки газогенераторов и закрыть задвижки на воздухопроводах к газогенераторам;

в) должно быть установлено наблюдение за тем, чтобы в системе было положительное давление и горение газа в печи не прекращалось; с этой целью должен быть сокращен расход газа у потребителя;

г) указанный в п. 2, «б» порядок остановки допустим только при непродолжительных остановках дутья (не свыше 30 мин.) и небольшой протяженности газопроводов. При более длительных остановках и в случаях, когда не удается создать положительное давление в системе, а также и при прекращении горения газа в печи газогенераторы должны быть отключены от коллектора и переведены на естественную тягу.

На станциях холодного газа должна быть немедленно произведена полная остановка станции; для этого следует:

- а) выключить все моторы агрегатов, предназначенных для перемещения газа (газодувки, дезинтеграторы); при наличии электрофильтров тотчас же снять высокое напряжение;
- б) отключить станцию от газопровода к потребителю;
- в) дать сигнал об отключении на рабочую площадку газогенераторов;
- г) после получения сигнала открыть продувочные трубы газогенераторов.

Если после падения дутья до нуля не создается разрежения в газосливе, что свидетельствует об отключении станции, перевести генераторы на естественную тягу.

89. При остановке воздуходувок должна автоматически включаться световая и звуковая сигнализация, предупреждающая об этом обслуживающий персонал на всех основных участках газогенераторных станций (рабочая площадка газогенераторов, подстанция электрофильтров, помещение газодувок и т. д.) и в цехах-потребителях газа.

90. При наличии блокировки моторов воздуходувок с моторами газодувок и дезинтеграторов и установки противовакуумного реле давления на электрофильтре остановка моторов воздуходувок должна автоматически вызывать остановку всех моторов газодувок и дезинтеграторов, а также снятие высокого напряжения с камер электрофильтров.

В этом случае станция должна быть остановлена также с соблюдением порядка, предусмотренного рабочей инструкцией, и при обязательном: а) отключении станции от потребителя; б) открывании продувочных труб газогенераторов и переводе газогенераторов на естественную тягу.

91. При остановке газодувок или дезинтеграторов, так же как и при их совместной остановке, воздуходувки должны продолжать работу для поддержания положительного давления во всей газопроводящей системе.

92. При остановке газодувок или дезинтеграторов должна автоматически включаться световая и звуковая сигнализация, предупреждающая об этом обслуживающий газогенераторы персонал.

93. О всяких остановках агрегатов, предназначенных для перемещения газа, должен быть немедленно извещен потребитель газа.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

94. Для обеспечения безопасных условий обслуживания и ведения нормального процесса на всех действующих газогенераторных станциях должны быть установлены контрольно-измерительные приборы, действие которых следует систематически проверять.

95. Для обеспечения безопасных условий обслуживания необходим контроль следующих факторов:

а) давления воздуха после каждой воздуходувки и в общей магистрали;

б) давления и температуры паровоздушной смеси у каждого газогенератора;

в) давления газа в газосливах газогенераторов, после каждого аппарата очистки и охлаждения газа, до и после дезинтегратора газодувки, в газопроводке к потребителю после отключающей заслонки;

г) температуры газа после газогенераторов, стояков и в газопроводе к потребителю;

д) состава газа на содержание в нем углекислого газа и кислорода CO_2 и O_2 ;

е) содержания окиси углерода в производственных помещениях;

ж) давления пара в паросборниках;

з) состояния топливного слоя в газогенераторах.

96. Для ведения нормального процесса газификации и обеспечения работы газогенераторной станции являются необходимыми следующие факторы, также подлежащие контролю (помимо приведенных в п. 95):

а) технический и ситовой состав топлива;

б) расход воздуха на каждый газогенератор;

в) расход топлива на каждый газогенератор;

г) содержание горючих в шлаках;

д) температура газа до и после каждого аппарата очистки и охлаждения газа;

е) давление газа во всех коллекторах;

ж) общий расход газа;

з) полный анализ газа;

и) учет количества смолы и шлака;

к) учет расхода воды, пара и электроэнергии;

л) регулирование давления газа, воздуха и температуры (автоматическим путем);

м) теплотворность газа и его состав (самопищающие приборы).

Примечание. П. «д» и «м» — для мощных газогенераторных станций.

97. Для безопасного и удобного обслуживания газогенераторных станций все контрольно-измерительные приборы должны быть расположены в местах, удобных для наблюдения при пуске и работе как отдельных аппаратов, так и станции в целом.

98. Обслуживающий персонал не имеет права нарушать технологический режим.

В случаях отклонений от заданных параметров должны быть немедленно приняты соответствующие меры и извещен технический руководитель (начальник смены).

99. Воспрещается снижение или поднятие уровня гидравлических затворов ниже или выше норм, предусмотренных рабочей инструкцией.

Должен быть установлен систематический контроль за уровнем воды в гидравлических затворах действующих аппаратов, а также в гидравлических затворах, отключающих аппараты от системы, находящейся под газом.

100. На газогенераторных станциях с принудительной подачей дутья в газогенераторы воспрещается продолжать работу в случае возникновения и установления разрежения в какой-либо из частей системы.

Во всех аппаратах должно постоянно поддерживаться положительное давление.

101. В сменах следует систематически производить осмотр оборудования и аппаратов. Помимо этого начальнику газоспасательного пункта или лицом, его заменяющим, должен быть организован надзор за состоянием газового хозяйства с целью выявления утечек газа.

Результаты осмотра должны быть внесены в специальный журнал.

102. Профилактический осмотр и ремонт оборудования, чистка газосливов газогенераторов, газоочистной аппаратуры, газопроводов, затворов должны производиться в соответствии с разработанными графиками в зависимости от местных условий.

103. Во всех отделениях газогенераторных станций, там, где имеются газовыделения (рабочая площадка газогенераторов, машинный зал, бункерная галерея и т. д.), следует периодически производить анализы проб воздуха на содержание в них окиси углерода, предельно допустимая концентрация которой согласно ГОСТ 1324-47 установлена в 0,03 мг/л.

III. Установки для электрического смелоосаждения

104. Перед пуском газа в электрофильтр должны быть проверены исправность электрофильтра и электроагрегата, а также исправное действие реле давления; затем должно быть проверено плотное закрытие всех лазов, задвижек, заливка гидравлических затворов и масляного затвора изоляторной коробки.

105. Разъединители и рубильники щита, обслуживающего выпрямитель подключаемого электрофильтра, должны быть выключены и вилка дистанционного выключения вынута из гнезда.

106. За час до пуска газа в электрофильтр должен быть дан пар в паровую рубашку изоляторной коробки для предупреждения конденсации влаги на изоляторах и предотвращения пробоя их.

107. Перед включением напряжения электрофильтр должен быть продут газом через продувочные трубы.

108. Содержание кислорода в газе после продувки электрофильтра (а также и во время работы) не должно превышать 0,6% (объемных). Рекомендуется установка автоматического газоанализатора на кислород. При отсутствии автоматического газоанализатора на кислороде в газе, вышедшем из электрофильтра, включение электрофильтров допускается только после того, как двукратное определение содержания кислорода в газе посредством ручного газоанализатора покажет, что содержание кислорода не превышает нормы по п. 108.

109. Воспрещается производить включение напряжения без разрешения начальника смены.

В отличие от включения снятие напряжения должно производиться сейчас же при всяких замеченных неполадках в работе электрофильтра, газопроводов, а также всей станции в целом, в частности при превышении содержания кислорода в газе 0,6% и при падении давления газа в электрофильтре ниже +5 мм вод. столба.

При включении напряжения должна быть соблюдена последовательность пуска аппаратуры на подстанции, определяемая специальной инструкцией.

110. При эксплоатации электрофильтров должен быть обеспечен постоянный контроль за давлением газа внутри аппаратов, а также установлено реле давления, предназначенное для автоматического снятия высокого напряжения при падении давления ниже +5 мм вод. столба и при повышении давления сверх установленного предела (+70 мм вод. столба).

111. Контроль за давлением газа в электрофильтре следует производить с помощью регистрирующего манометра, показания которого должны быть выведены на центральный щит начальника смены. На малых установках допускается замена регистрирующего манометра указывающим.

112. Выключение электрофильтра при остановке машины должно произойти с последовательностью действий, обратной той, которая предписана для пуска машины, и лишь в аварийных случаях допускается выключение сразу главным рубильником или дистанционной вилкой с центрального щита газогенераторной станции. После снятия напряжения должно быть произведено отключение газа при помощи имеющихся устройств. Если не предполагается вскрытие электрофильтра, то допускается оставление газа отключенными не полностью, для чего может быть оставлен открытый или входной, или выходной затвор.

113. При спуске конденсата из масляного затвора электрофильтра должна быть соблюдена особая осторожность, так как излишний спуск масла угрожает прорывом газа.

114. При прорыве прокладки или выбросе масла из масляного затвора должно быть выключено напряжение: затем место утечки газа впереди до смены прокладки следует уплотнить асбестом и покрыть глиной, а масляный затвор залить водой до высоты, обеспечивающей прекращение утечки газа.

Напряжение должно оставаться выключенным на все врем

никидации утечки газа и до приведения электрофильтра в полностью исправное рабочее состояние.

115. При воспламенении газа, выброшенного через неплотности люка или масляного затвора, должно быть немедленно снято напряжение в порядке, указанном в п. 112; пламя газа должно быть поташено с помощью огнетушителя или кошмы.

116. Воспрещается вход за ограждения высоковольтного оборудования, с которого снято напряжение и где отсутствует опасность случайного прикосновения к близлежащим частям, находящимся под напряжением, без того, чтобы тут же не присутствовало второе лицо, также знакомое с приборами, оборудованием и техникой безопасности.

Кроме того, присутствие второго лица должно быть обеспечено:

а) при протирке всех высоковольтных изоляторов, установленных в защитных трубах, коробках и на электрофильтрах;

б) при осмотре и протирке переключателей и концевых муфт, установленных в специальных коробках;

в) при ревизии и ремонтах внутри электрофильтра.

117. Воспрещается хранить ключи от замков ограждений высокого напряжения, люков, дверок изоляторных коробок и концевых муфт у дежурного персонала по эксплоатации электрофильтров.

Место хранения этих ключей и порядок их выдачи должны быть определены распоряжением администрации и они должны выдаваться для производства тех или иных работ лишь ответственным лицам, имеющим право на производство таких работ.

118. Воспрещается приступать к работе в устройствах высокого напряжения (подстанция, трансформаторные помещения или части их, кабельные или воздушные линии, камеры электрофильтров и пр.) до получения на это письменного наряда от ответственного руководителя данной установки, которому воспрещается выдача разрешения приступить к работе до выполнения установленных правил о выключении и ограждении установки и принятия всех прочих мер предосторожности.

Работа, связанная с пребыванием внутри камеры электрофильтра, должна проводиться с соблюдением «Правил проведения газоопасных работ».

119. Воспрещается приступать к работе на отключенной части установки до тех пор, пока руководитель работ лично не убедится в том, что все необходимые токоведущие части установки на месте работы заземлены и закорочены.

120. Воспрещается касаться частей оборудования высокого напряжения, хотя бы даже и в резиновых перчатках или находясь на изолирующих подставках.

До производства работ на каком-либо участке установки должны быть выключены и заземлены как самый участок, на котором производится работа, так и все токоведущие части, находящиеся в непосредственной близости от производимых работ. Заземление участка должно производиться не только разъединителями, но и специальным времененным заземлением, устанавливаемым на месте производства работ.

V. Газопроводы

121. При выключении рубильников на щитах управления быть обращено особое внимание на то, чтобы все ножи рубильников были выключены.

122. На всех рукоятках, штурвалах и приводах переключателей и разъединителей, с помощью которых может быть дано напряжение туда, где производится работа, эксплоатационным персоналом производившим выключение, должны быть помещены плакаты с надписью «Не включать: работа на линии». Снять эти плакаты разрешается только после окончания работы и после заявления ответственного лица, производящего работу.

123. Воспрещается включение тока высокого напряжения скончании ремонтных работ, а также и при пуске новых установок в предь до личной проверки ответственным лицом всех соединений и принятия мер, обеспечивающих безопасность обслуживания.

124. Каждую установку высокого напряжения следует периодически подвергать осмотру и проверке.

125. Проверке подлежат как само помещение и установленное в нем электрооборудование, так и наличие и состояние защитных приспособлений, устройств и плакатов.

При проверке должны производиться: контроль изоляции всех частей установки, состояния заземления и качества масла в высоковольтном трансформаторе, а также измерение сопротивления заземления.

Сроки проверки: действия защитных устройств — каждые 10 дней; состояния заземления — один раз в квартал; пробивного сопротивления масла в высоковольтном трансформаторе — один раз в 6 месяцев.

126. Все замеченные во время осмотра недостатки и неисправности следует немедленно устранять либо должны быть приняты меры для устранения их в кратчайший срок.

127. Результаты осмотров следует записывать в особый журнал или карточки с указанием замеченных недостатков и неисправностей, результатов испытания изоляции и замеров сопротивления заземления. В этот журнал или карточку должно быть также записано, какие меры приняты для устранения замеченных неисправностей и когда эти мероприятия выполнены.

128. Программа и время осмотров и испытаний должны быть установлены в соответствии с местными условиями.

129. В помещении подстанций электрофильтров периодически следует производить анализ проб воздуха на содержание окислов азота, предельно допустимая концентрация которых согласно ГОСТ 1324-47 установлена в 0,005 мг/л (в пересчете на N_2O_5).

130. Установка должна быть оборудована противопожарными средствами: огнетушителями, песком, кошмами.

131. В помещении подстанции должны быть вывешены в рамках под стеклом:

- а) инструкции по обслуживанию установки;
- б) схемы установки;
- в) правила подачи первой помощи при поражении током и отравлении газом.

132. Все газопроводы и газовую арматуру следует обеспечить систематическим надзором и должны быть своевременно приняты меры к устраниению обнаруженных дефектов.

Особое внимание должно быть обращено на плотность соединений, клапанов и задвижек, на исправность тросов и лебедок тарельчатых клапанов, а также на положение газопровода на опорах, на состояние ферм и кронштейнов.

133. Все трущиеся части установленного на газопроводах и связанного с газопроводами оборудования (штоки и червяки клапанов, задвижек и т. д.) должны периодически, не реже одного раза в декаду, тщательно смазываться, а в зимнее время помимо этого очищаться от снега.

134. Воспрещается нагрузка газопроводов всякого рода тяжестями (подвеска талей, блоков и т. д.).

135. В случаях необходимости отключения отдельных потребителей на длительное время за задвижками соответствующих ветвей газопровода должны быть установлены заглушки, а отключенные магистрали должны продуваться воздухом через открытые клапаны и продувочные трубы.

136. Задвижки, отключающие целые участки сети, предназначенные к ремонту или отключенные по другим соображениям, должны быть надежно закрыты и заперты в закрытом положении (цепями с замком).

137. До подачи газа в тот или иной участок сети ответственное лицо технического персонала должно лично проверить и убедиться, что положение задвижек и затворов обеспечивает подачу газа в нужный участок, а состояние газопровода не представляет опасности для обслуживающего персонала (люки и лазы закрыты, гидравлические затворы залиты водой до определенного уровня и пр.).

138. При подаче газа в коллекторы и газопроводы после остановок находящийся в последних воздух должен быть вытеснен газом через продувочные трубы. При продувке должны быть приняты все меры для устранения «воздушных мешков».

С этой целью продувка газопроводов должна быть произведена последовательно, участками, с постепенным приближением к потребителям, с продувкой при этом всех тупиков и вытеснением воздуха из пространств, образующих воздушные мешки.

139. Потребитель должен допустить прием газа с содержанием кислорода не выше 0,6% (объемных).

140. При обслуживании задвижек продувочных труб, если при этом имеется опасность отравления выделяющимся из них газом, обслуживающий персонал должен быть защищен средствами индивидуальной защиты.

В этом случае за работающими должно быть установлено наблюдение.

141. На всех газопроводах за газодувками должно быть обеспечено поддержание постоянного положительного давления. В рабочих инструкциях должны обязательно быть указаны необходимые меры.

приятия, обеспечивающие минимально допустимое давление у потребителя в случае сокращения производства газа.

142. При кратковременной остановке газопроводов горячего газа в случае невозможности поддерживать в них положительное давление должен быть подан пар.

При длительных остановках газопроводов горячего газа должны быть отключены от газогенераторов и соединены непосредственно с дымовой трубой. Одновременно с этим газопроводах следует открыть предохранительные клапаны и проверить гидравлическим или механическим путем.

143. Газопроводы холодного газа при их отключении должны быть оставлены под газом не более чем на 2—3 часа при положительном давлении газа и при тщательном наблюдении.

Перед подачей газа потребителю должны быть произведены поверочные анализы на содержание в газе кислорода. Количество последнего не должно превышать 0,6 %.

При более длительных остановках должны быть открыты все продувочные трубы и люки на газопроводах.

144. Чистку газопроводов горячего газа следует проводить с соблюдением всех мер предосторожности, перечисленных в разделе «Проведение газоопасных работ».

145. Чистка газопроводов горячего газа, надземных или подземных, должна проводиться путем выжигания сажи и смолы с отводом продуктов горения в дымовую трубу или последовательной продувкой паром (сжатым воздухом) отдельных участков.

146. Воспрещается движение посторонних лиц в местах, прилегающих к газопроводам, подвергающимся чистке. Горячая пыль, выгруженная из газопроводов, должна быть тщательно потушена и в охлажденном виде эвакуирована в специально отведенны места.

147. Спуск пыли непосредственно на землю впередь до устройства специальных приспособлений (кубели, плотно присоединяемые к нижней части пылеуловителей и орошающие водой, и др.) допускается только при общей чистке газопроводов после их остановки.

148. Допускается спуск пыли на ходу действующих газопроводов в закрытые приспособления (кубели) в случае, если пылеуловители и «пыльные мешки» оборудованы специальными легко закрывающимися клапанами. Воспрещается использование для этой цели лазов или люков (крепящихся болтами, скобами и пр.).

149. Как правило, воспрещается обслуживающему персоналу при чистке газопроводов (надземных или подземных) находиться внутри последних. Нахождение персонала внутри газопроводов для их очистки может быть допущено в исключительных случаях с соблюдением правил, указанных в разделе «Проведение газоопасных работ», и после полного охлаждения и тщательной продувки газопроводов.

150. Для наблюдения за состоянием подземных газопроводов утечкой газа не реже одного раза в декаду должен производиться отбор проб воздуха из смотровых колодцев или специальных труб, установленных над стыками газопроводов.

Анализ проб должен производиться во всех случаях, когда газ не обладает запахом.

151. Чистку газопроводов холодного газа следует производить гидравлическим или механическим путем.

152. Образующиеся в стенках газопроводов трещины и другие неплотности следует устранять немедленно по их обнаружении путем применения сварки, установки соответствующих хомутов с прокладками и т. д. (в зависимости от вида неплотностей). Замазывание глиной, асбестом и т. д. допускается лишь как временное мероприятие в период подготовительных работ.

153. На всех участках газопроводов должно быть обеспечено постоянное систематическое наблюдение за состоянием аппаратуры и пароводяной коммуникации конденсационно-дренажных устройств с учетом того, что зимой может иметь место замерзание конденсата и пароводяных коммуникаций, а в летнее время — испарение воды в гидравлических затворах. В случае замерзания конденсата в газопроводе или в дренажных устройствах оттаивание должно производиться без применения открытого огня (лучше всего горячей водой).

154. Очистку приемников конденсата от осадков следует производить при закрытом вентиле на конденсатопроводе.

Вентиль должен быть открыт после окончания очистки и заливки гидравлических затворов.

155. Лопнувшие от мороза конденсатопроводы должны быть немедленно сменены. При этой работе следует принять меры, обеспечивающие прекращение выхода газа. При необходимости применения пробок допускается установка только деревянных. Использование металлических пробок запрещается.

156. Во избежание отравления воспрещается спуск конденсата из газопроводов через отверстия, закрываемые пробками или только вентилями.

157. Рекомендуется сбрасывать конденсат из газопровода и приемников в циркуляционную систему. Сброс конденсата в канализацию может быть допущен лишь с разрешения Госсанинспекции.

158. Осмотр или ремонт внутри газопроводов, заделка газящих отверстий, установка заглушек, измерительных шайб, смена шиберов и т. д., т. е. все внешние и внутренние работы на газопроводах, должны обязательно проводиться с соблюдением правил, изложенных в разделе «Проведение газоопасных работ».

V. Обслуживание газопроводов в цехах-потребителях газа

159. Для определения безопасности среды в цехах, потребляющих газ, периодически, но не реже одного раза в декаду должен производиться анализ проб воздуха рабочей зоны для определения окиси углерода, предельно допустимая концентрация которой согласно ГОСТ 1324-47 не должна превышать 0,03 мг/л.

В отдельных случаях допускается замена химического анализа биологической пробой.

160. С целью облегчения обнаружения утечек газа рекомендуется применять одорацию его.

161. Неработающие печные агрегаты должны быть тщательно отключены от действующих газопроводов и за отключающим устройствами следует установить систематическое наблюдение.

При длительных отключениях, связанных с ремонтом печных агрегатов, за отключающими задвижками должны быть установлены отсекающие заглушки.

С той же целью допускается применение задвижек с установленными после них (по ходу газа) гидравлическими затворами.

162. Технический персонал должен систематически проверять исправность обратных клапанов, автоматических устройств и контрольно-измерительной аппаратуры газопроводов и воздухопроводов, а также сигнализации и других средств связи. Результаты проверки должны быть записаны в специальном журнале.

163. Во избежание взрывов пуск и зажигание газа в топках потребителей должны производиться с соблюдением следующих условий:

а) продуть газопровод к потребителю и отвод к данному печному агрегату через продувочную трубу; продувка может считаться законченной после того, как анализом пробы газа будет установлено содержание в нем кислорода не выше 0,6% (объемных);

б) тщательно провентилировать топку и установить в ней хорошую тягу;

в) пускать газ под давлением, установленным для данного потребителя, постепенно, причем подача газа должна производиться на хорошо разведенный костер или горящий факел;

г) при невоспламенении или потухании газа немедленно прекратить приток его; вновь пустить и зажечь лишь после тщательной вентиляции топки.

Примечание. Категорически воспрещается при продувке выпуск газа в помещение.

164. Воспрещается отключение цеха-потребителя газа без предварительного предупреждения обслуживающего персонала газогенераторной станции.

В отдельных случаях допускается отключение цеха-потребителя газа с одновременным открыванием продувочных труб и последующим извещением газогенераторной станции.

165. Во избежание хлопков при выключении горелок в первую очередь должен быть выключен газ, а затем воздух; при включении горелок раньше должен быть включен воздух, а затем газ.

166. Давление газа перед потребителем во всех случаях должно быть положительным.

Для каждой группы потребителей должен быть установлен определенный минимум положительного давления; при падении давления ниже установленного минимума потребители должны немедленно отключаться от газовой сети.

167. Должен производиться систематический контроль за показаниями приборов, измеряющих давление газа непосредственно перед печными агрегатами.

168. Воспрещается доступ людей в топки, дымоходы, борова, генераторы в случае остановки потребителей. Работы в этих устройствах разрешается производить только с полным соблюдением соответствующих правил, приведенных в разделе «Проведение газоопасных работ».

169. Чистка газопроводов должна проводиться регулярно и соблюдением правил, проведенных в разделе «Проведение газоопасных работ».

170. Для обслуживания печных агрегатов должны быть разработаны и вывешены на рабочих местах рабочие инструкции.

I. Проведение газоопасных работ

171. Работами, опасными по газу, считаются:

а) работы, связанные с пребыванием работающих внутри газовых аппаратов или газопроводов, где возможно наличие или проникновение газа;

б) работы с газопроводами или с газовыми аппаратами, находящимися или находившимися под газом;

в) огневые работы на газовых аппаратах или газопроводах, находящихся или находившихся под газом.

172. Воспрещается допуск к работам, опасным по газу, лиц, не обученных работе в защитной аппаратуре, не знакомых с основными вредностями и опасностями данной работы, не знающих элементарных способов первой помощи при отравлении газом.

173. Список газоопасных работ по каждому предприятию должен быть составлен начальниками цехов совместно с начальником газоспасательного пункта и утвержден главным инженером предприятия. Газоопасные работы, регулярно проводимые на газогенераторных станциях и в цехах, потребляющих газ, например ремонт оборудования (газогенераторы, газодувки, аппараты газоочистки т. д.), чистка газопроводов и аппаратов, периодический внутренний осмотр и др., должны быть обеспечены специальными инструкциями.

174. Воспрещается производство каких-либо газоопасных работ без разрешения начальников соответствующих цехов и без ведома начальника газоспасательного пункта и начальника смены.

Газоопасные работы, связанные с остановкой отдельных цехов, должны проводиться по плану, утвержденному главным инженером предприятия.

175. При направлении рабочих на опасные по газу работы представителю технического персонала, руководителю данных работ, должен быть выдан особый наряд.

176. Организация спасательных команд для ликвидации аварий, также для медицинской помощи должна проводиться в соответствии с «Положением о спасательном деле на предприятиях, в которых производятся работы, опасные по газу».

177. Воспрещается спуск людей внутрь газового аппарата или газопровода в отсутствии руководителя данных работ и до того, как он лично убедится в полной безопасности работы.

Газопровод или аппарат перед спуском в него людей до начала ремонта или осмотра должен быть тщательно отключен от аппаратов и газопроводов, находящихся под газом, одним из следующих способов:

- а) разъединением;
- б) установкой отсекающих заглушек;
- в) листовой задвижкой;
- г) задвижкой и гидравлическим затвором;
- д) задвижкой с гидравлическим уплотнением.

Продувка отключенного участка должна производиться воздухом, паром или инертным газом. При продувке последним состав его должен быть точно установлен.

Отсутствие газа в месте работ должно быть проверено несколькими анализами проб воздуха или биологическим способом.

Вентиляция не должна прекращаться; во время работы должны быть открыты люки, лазы, продувочные трубы или должна производиться принудительная подача воздуха вентилятором.

Примечание. Допуск рабочего внутрь отключенного участка после продувки его инертным газом может быть разрешен лишь после того, как руководитель работ удостоверится в заполнении отключенного участка воздухом.

178. Работа обслуживающего персонала внутри газовых аппаратов или газопроводов без средств защиты допускается лишь при соблюдении условий, приведенных в п. 177.

При отключении аппаратов или газопроводов задвижками, тарельчатыми клапанами или гидравлическими затворами (применение которых не обеспечивает от проникновения или прорыва газа) а также при наличии отложений в отключенному участке (смола, пыль, шламм) строго воспрещается спуск рабочих внутрь отключенного участка без изолирующих или шланговых противогазов.

179. Все газоопасные работы должны производиться при участии не менее четырех лиц, в числе которых должны быть:

а) обученный работник газоспасательной станции (или равный по квалификации); он должен находиться в безопасном месте и наблюдать за работающими;

б) бригадир, ведущий работу.

Рабочие, спускающиеся в аппарат, газопровод, траншею или котлован, помимо изолирующих или шланговых противогазов должны быть снабжены поясами с лямками, с привязанными к ним веревками, свободные концы которых должны находиться у наблюдающего и бригадира (для сигнализации и оказания помощи). Наблюдающие должны быть снабжены всем необходимым для оказания помощи. Проверку безопасности следует производить до начала работ.

180. Воспрещается производить какие-либо ремонтные работы снаружи действующих аппаратов или газопроводов, могущих обусловить выделение газа или возможное его появление, без применения при этих работах средств защиты (изолирующие и шланговые противогазы, пояса и т. д.) и без соблюдения всех мер предосторожности, изложенных в настоящих правилах.

181. Если при проведении газоопасных работ работающие почувствуют действие на них газа, работа должна быть немедленно прекращена, а работающие выведены из сферы действия газа впредь до принятия мер, устраняющих опасность отравления.

При продолжительных работах работающие должны сменяться возможно чаще.

182. При проведении работ в газоопасной среде время пребывания людей в масках должно контролироваться и должна быть обеспечена подача сигнала, если это время подходит к предельному.

183. Стого воспрещается применение фильтрующих противогазов при проведении газоопасных работ.

184. Работы по раскопке грунта для устранения утечки газа должны производиться с применением средств индивидуальной защиты с момента, когда начнет чувствоваться запах газа или если наличие его будет установлено биологической пробой.

Ответственность за наблюдение и за своевременное использование средств защиты возлагается на руководителя работ.

185. В помещениях строго воспрещается ведение таких работ, как установка и выемка заглушек, смена шиберов на газопроводах и аппаратах, находящихся под газом, и других работ, связанных с массовым выделением газа.

186. Воспрещается ведение ремонтных работ с применением электросварки на находящихся в работе стальных газопроводах и аппаратах, если давление газа в них ниже 20 мк и выше 60 мк вод. столба. При таких работах должен быть установлен особый надзор за поддержанием давления в указанных пределах, за содержанием кислорода в газе и должны быть приняты меры, устраняющие возможность падения давления.

В местах работ должны быть установлены жидкостные манометры для удобства наблюдения за давлением газа и сигнальное приспособление, предупреждающее работающий персонал о внезапном падении давления.

Примечание. С целью уменьшения выделения газа через неплотности, устранимые электросваркой, должны быть приняты меры, уменьшающие утечки газа (накладки с хомутами, забивка трещин асбестом и т. д.).

187. Применение электросварки при ремонтных работах на газопроводах и аппаратах, находящихся под газом и расположенных в помещениях, допускается только в местах, хорошо вентилируемых, и лишь после того, как будет установлена безопасность окружающей среды и соблюдены требования п. 186 настоящего раздела.

188. Воспрещается применение электросварки при работах на стальных газопроводах и аппаратах, бывших под газом и к моменту производства работ не имеющих давления газа.

В этом случае электросварка допускается лишь с соблюдением следующих правил безопасности: тщательное отключение или отделение газопровода от действующей сети, продувка воздухом, анализ проб на отсутствие газа и вентиляция во время работ. При

производстве этих работ должны быть соблюдены требования безопасности, указанные в п. 177 настоящего раздела правил.

Кроме того, сварка в этом случае разрешается лишь после того, как ремонтируемый участок будет тщательно очищен от смолы и пыли в радиусе не менее 2 м.

189. Воспрещается применение газовой сварки и резки на действующих стальных газопроводах и аппаратах.

Допускается газовая сварка на газопроводах и аппаратах, освобожденных от газа, с соблюдением требований, изложенных в п. 186 настоящих правил.

190. При проведении сварки в руководство должны быть приняты «Правила безопасности при производстве автогенных работ с применением электродуговой и ацетилено-кислородной сварки» (постановление НКТ СССР № 53 от 9/V 1933 г.).

191. При работах внутри газопроводов и аппаратов, в которых возможно появление газа, искусственное освещение должно быть исключительно от ламп взрывобезопасного типа. Во всех остальных случаях разрешается пользоваться переносными электрическими лампами с предохранительными сетками, со шнуром с хорошей изоляцией, заключенным в резиновый шланг.

Переносные лампы и электропровода к ним должны быть под напряжением 12—36 в.

192. При ремонтах в газоопасной среде или в местах утечки газа следует употреблять инструмент, исключающий появление искр (свинцовые или медные кувалды, молотки и труборезы цветного металла, деревянные лопаты и пр.).

При работах металлом по металлу места их соприкосновения должны обильно смазываться тавотом или аналогичным по действию маслом.

193. В местах проведения газоопасных работ воспрещается курение и разведение открытого огня.

194. В случае воспламенения газа в месте утечки прекращение горения газа должно производиться:

а) присыпкой землей или песком, резкими бросками;

б) обмазыванием глиной;

в) мокрыми тряпками;

г) пеногонными огнетушителями или огнетушителями с четыреххлористым углеродом.

На газопроводах или аппаратах под высоким давлением, когда к пламени опасно подойти, давление должно быть снижено и поддерживаться не менее 30 мм вод. столба.

Примечание. При применении огнетушителей с четыреххлористым углеродом следует иметь в виду возможность выделения фосгена и хлористого водорода. Это обстоятельство должно быть особо учтено при пользовании огнетушителем в помещении.

195. До производства газоопасных работ в местах утечки газа или возможного его выделения должно быть увеличено количество первичных средств огнетушения и уведомлена пожарная охрана.

196. При производстве газоопасных работ должны приниматься

обычные меры безопасности для монтажно-строительных и ремонтных работ.

Присутствие посторонних лиц воспрещается.

197. При применении электросварки воспрещается присоединять «землю» к аппаратам или газопроводам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПАСПОРТ ГАЗОГЕНЕРАТОРА

I. Изготовлен _____ заводом № _____
“_____” 19_____. г.
Внутренний диаметр шахты _____ м. Высота слоя топлива _____ м

II. Загрузочное устройство

1. Производительность (при различных числах оборотов) _____ кг/час
2. Потребляемая мощность _____ квт
3. Расход пара на продувку _____ кг на 1 т топлива
4. Давление пара, подаваемого для продувки _____ кг/см²
5. Расход воды на охлаждение разравнивателя _____ м³/час
6. Температура воды: поступающей _____ °С
отходящей _____ °С

Примечание. В случае ручной загрузки в п. 1 указывается полезная емкость коробки.

7. Расход пара на шуровочные люки _____ кг на 1 мин. работы

III. Пароводяная рубашка

1. Поверхность нагрева _____ м²
2. Паросъем _____ кг/м²
3. Рабочее давление пара в паросборнике _____ кг/см²
4. Результаты испытания металла, из которого изготовлена рубашка:
Марка _____ Временное сопротивление _____ кг/мм²
Предел текучести _____ кг/мм²
Удлинение _____ %

Химический состав

C = %; Si = %; Mn = %; P = %; S = %

Результаты испытания пробных сварных пластин

Место расположения шва	Временное сопротивление изгибу, кг/мм ²	Удлинение, %	Угол загиба, градусы	Ударная вязкость, кг/см ²

IV. Низ газогенератора

1. Тип колосниковой решетки.
2. Химический состав чугуна колосниковой решетки:
 $C = \%$; $Si = \%$; $Cr = \%$; $Ni = \%$; $P = \%$; $S = \%$
3. Механические свойства чугуна колосников решетки:
 временное сопротивление изгибу _____ кг/мм²
 удлинение _____ %
 твердость по Бринелю _____
4. Предельное число оборотов решетки:
 максимальное _____ об/час
 минимальное _____ об/час
 (в случае храпового привода указывается зависимость числа оборотов решетки от числа зубьев, находящихся в работе)
5. Мощность, потребляемая приводом:
 максимальная _____ кВт
 минимальная _____ кВт
6. Максимальный крутящий момент, допускаемый предохранительным устройством _____ кг/см

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПАСПОРТ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ СТАНЦИИ

Министерство _____
 Главк _____
 Предприятие и его адрес _____

Составлен „ “ 19 _____. г.

I. Общая характеристика станции

1	Типы установленных газогенераторов	
2	Размер шахты и шельва шахты газогенератора: внутренний диаметр высота	мм
3	Число установленных газогенераторов В том числе постоянно работающих	шт.
4	Производительность по газу одного газогенератора	м ³ /час
5	Суммарная мощность газостанции	м ³ /час
6	Напряжение поперечного сечения шахты газогенератора: среднее максимальное	кг/м ² час

7	Краткое описание технологической схемы газогенераторной станции
8	Характеристика и производительность устройств по очистке газа
9	Описание циркуляционной системы и смоляного хозяйства
10	Описание схемы подготовки и подачи топлива
II	Наличное резервное оборудование: количество, мощность, производительность

II. Основные показатели работы газостанции

12	Применяемое топливо и состав рабочего топлива	Род топлива, марка Величина кусков топлива и ситовой состав Зольность сухого Влажность рабочего Содержание углерода в горючей массе " водорода " серы общей на сухое " кислорода в горючей массе " азота Теплотворность рабочего топлива: высшая низкая	мм % % % % % % % % кал/кг "
13	Состав сухого газа (в объемных процентах), его теплотворность и выход сухого газа из 1 кг рабочего топлива	Углекислота Сероводород Тяжелые углеводороды Кислород Оксис углерода Водород Метан Азот Низшая теплотворность сухого газа Высшая теплотворность сухого газа Выход сухого газа из 1 кг рабочего топлива	% % % % % % % % % кал/нм ³ нм ³ /кг
14	Пыль	Потери топлива в уносе с газом на 1 кг рабочего топлива	кг
15	Шлаки	Содержание горючих в сухих шлаках	%

16	Смола	Выход смолы из 1 кг рабочего топлива	кг	Основные средства (в тыс. руб.)	Здания и сооружения
17	Пар	Съем пара с 1 м ² пароводяной рубашки	кг/м ² час		Оборудование
18	Сера	Выход серной пасты на 1 кг рабочего топлива	кг		Инструмент
19	Содержание в газе после очистки	Пыли Смолы Серы	г/м ³ " "	Выработка газа, м ³ /год	Инвентарь
20	Коэффициент полезного действия газификации	Без учета смолы С учетом смолы		Себестоимость 1000 м ³ газа (цеховая)	Всего основных средств
21	Режим работы газогенераторной станции	Высота слоя топлива шлаков Температура паровоздушной смеси газа, выходящего из газогенератора Давление паровоздушной смеси " газа, выходящего из газогенератора " газа перед скруббером " " газодувкой Температура газа перед скруббером " за скруббером Количество смен Продолжительность смены Число рабочих дней в году Коэффициент нагрузки оборудования " использования оборудования	мм °C " mm вод. столба mm вод. столба mm вод. столба mm вод. столба " час.	Потребитель газа	На 1 производственного рабочего " 1 работающего " 1 м ² общей площади помещения
22	Установленная мощность	Электромоторов технологического оборудования Электромоторов для вентиляции Электроосвещения	квт		Тип печей " горелок Давление у горелок Тип газопровода Длина и диаметр газопровода
23	Годовой расход	Электроэнергии Воды свежей Производственного пара	квт-час м ³ т		
24	Количество работающих по категориям	Производственных рабочих Вспомогательных МОП ИТР Годовой фонд заработной платы	тыс. руб.		

ИНСТРУКЦИЯ

по составлению паспорта на газогенераторную станцию

1. Все пункты паспорта заполняются четко и ясно на основании последних технических испытаний, в случае отсутствия таковых — по проектным данным технологическим инструкциям, что должно отражаться в пояснительной записке, прилагаемой к паспорту.

Если на газостанции были сделаны изменения или усовершенствования, то на основе их в показатели паспорта должны быть внесены соответствующие корректизы.

2. В случае отсутствия на газогенераторной станции тех или иных устройств, соответствующих графах отмечать, что таких устройств нет. Например, по п. 8. «Характеристика и производительность устройств по очистке газа» писать: «Очистки и охлаждения газа нет».

3. Если станция не имеет того или иного технологического показателя, писать, что такой показатель не определялся. Например, в сводке показателей работы станции по п. 14. «Потери топлива в уносе» писать: «Потери топлива уносе не определялись».

4. Если на станции установлены газогенераторы или другие аппараты разной конструкции, то в соответствующих графах характеристику давать раздельно.

5. Если на территории завода расположены две газогенераторные станции, имеющие самостоятельное хозяйство, то паспорты составляются раздельно для каждой станции.

6. В п. 12 «Применяемое топливо и состав рабочего топлива» отвечать только по основному виду газифицируемого топлива. Если станция периодически по тем или иным причинам работает кратковременно на других видах топлива, то показатели по этим видам топлива даются в пояснительной записке.

7. Если станция работает на смеси разных топлив, то указать характеристику топлива раздельно и процентные соотношения смеси по весу. Если даются проценты по объему, то должны быть указаны насыпные объемные веса для каждого.

8. В п. 1 «Типы установленных газогенераторов» следует отметить вид

дутья, тип колосниковой решетки, тип загрузочной коробки, тип шахты (пароводяная рубашка) и т. п.

9. В п. 11 приводятся данные о производительности, мощности и основных размерах резервного оборудования: газогенераторов, воздуходувок, газодувок, дробилок, грохотов, транспортеров, скрубберов и т. д.

10. В п. 21 коэффициент нагрузки оборудования определяется по формуле

$$K' = \frac{\text{фактическая годовая выработка газа}}{\text{производительность по газу одного газогенератора} \times \text{число действующих газогенераторов}} \times 8760 =$$

а коэффициент использования оборудования по формуле

$$K'' = \frac{\text{фактическая годовая выработка газа}}{\text{производительность по газу одного газогенератора} \times \text{общее число установленных газогенераторов} \times 8760} =$$

Кроме того к пояснительной записке должен прилагаться суточный график нагрузки газогенераторной станции.

11. В ведомости оборудования сооружений газогенераторной станции и контрольно-измерительных приборов необходимо отметить основные размеры, производительность, мощность установленных моторов, материал и другие характерные признаки. Например: газогенератор с механической вращающейся колосниковой решеткой типа Керпели. Золоудаление мокрое, производится одним ножом. Подрезных ножей 3 шт. Высота водяного затвора чаши 400 мм. Поддон на шариковой опоре, вращается со скоростью от 0,3 до 1,5 об/час. Привод храповой в 3 ступени, индивидуальный от электромотора мощностью в 2,5 квт. Шахта газогенератора с пароводянной рубашкой шириной 400 мм и высотой 1,5 м. Верх шахты футерованный. Футеровка — слой шамотного кирпича толщиной 125 мм, слой красного кирпича 250 мм и засыпка шлаком толщиной 80 мм. Крышка с водяным охлаждением, шуровочные затворы с пароотбоем. Пар подводится с давлением 4 ат. Загрузочный аппарат барабанного типа с механическим приводом от одной общей трансмиссии, делающей 60 об/мин. Барабан вращается со скоростью от 10 до 30 об/час. Производительность питателей от 1,0 до 3,0 т/час.

12. В примечании ведомости оборудования указывается производственный капитальный и наиболее часто встречающийся ремонты агрегатов и отдельных механизмов, изменения, внесенные в конструкцию в процессе работы, а также указываются места установки контрольно-измерительных приборов.

13. Если имеет место значительный промежуток времени между работой и измерением, то в процессе работы, а также

14. В случае, когда графы для заполнения малы, отсутствует

14. В случае, когда графы для заполнения малы, ответы прилагать на особом листе.

1. Топливо

2. Режимные показатели работы газогенератора

типа генератора	Количество часов отработанных	Напряжение шахты газогенератора, кг/м ² час	Средняя высота, м	Паровоздушная смесь	Газ после газогенератора
горячего резерва	максимальное	топлива	шлака	давление, мм вод. столба	давление, мм вод. столба

3. Газ

Выработано газа	Средний состав газа и теплотворность								Газ за газодувкой			
	планировочный	фактический	CO_2	H_2S	C_mH_n	O_2	CO	CH_4	H_2	N_2	$Q_n^{\text{ср}}$	
											давление, мм вод. столба	температу- ра, °C

Коэффициент полезного действия с учетом смолы n'_h .

Коэффициент полезного действия с учетом потерь без учета смолы $\eta_{\text{н.}}$

Потребность завода в газе: максимальная . . . м³/час, средняя . . . м³/час

	План	Фактически
Смода:		
а) выработано в <i>t</i> влажностью	%	
б) отпущено в <i>t</i> потребителю влажностью	%	
в) остаток на 1-е число следующего за отчетным кварталом	<i>t</i>	
Количество полученных фусов	<i>t</i>	
Количество полученных шлаков	<i>t</i>	
Содержание горючих в шлаке	%	
Для		

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

газогенераторной станции з

месяц 19

Министерство

Главк

Предприятие и его адрес

12. Расход на 1000 м³ газа:

План	Фактически
а) воздуха	м ³
б) пара на производственные нужды	кг
в) силовой электроэнергии	квт

13. Продолжительность работы аппаратов без чистки (пылевых мешков, стояков, скрубберов и т. п.).

14. Продолжительность и способ чистки этих аппаратов.

15. Аварии, неполадки и их причины.

16. Характер, описание ремонта и его продолжительность.

17. Проведенные рацмероприятия.

Директор завода:

Нач. газогенераторной станции:

ИНСТРУКЦИЯ

для составления технического отчета о работе газогенераторной станции

1. В п. 1 при работе газогенераторной станции на различных видах топлива указываются раздельно средние анализы этих топлив, а в п. 3 приводятся средние анализы газа, соответствующие им, и производительность станции по газу (при нормальных условиях: 0° С и 760 мм рт. столба).

2. В объяснительной записке к отчету должно быть указано, что лимитирует производительность станции, а также продолжительность максимума напряжения шахты газогенератора.

3. Коэффициент полезного действия газификации определяется по следующей формуле:

$$\eta_n = \frac{V_{c.r} \cdot Q_n^{c.r}}{Q_n^T},$$

$$\eta'_n = \frac{V_{c.r} \cdot Q_n^{c.r} + Q_n^{cm} \cdot G_{cm}}{Q_n^T},$$

где η_n — к. п. д. газификации без учета смолы;

η'_n — к. п. д. газификации с учетом смолы;

$V_{c.r}$ — выход сухого газа, м³/кг;

$Q_n^{c.r}$ — низшая теплотворность сухого газа, кал/м³;

Q_n^T — низшая теплотворность топлива, кал/кг;

Q_n^{cm} — низшая теплотворность смолы, кал/кг;

G_{cm} — выход смолы из 1 кг топлива, кг/кг.

4. В п. 15 и 16 обязательно указывать номера агрегатов или аппаратов (газогенераторов, топливоподачи, газовоздуходувок и т. п.), продолжительности аварий, неполадок, ремонта и т. п.

5. В п. 17 приводятся все рационализаторские работы, касающиеся как оборудования, так и технологии, а также отображается расширение установки и изменения, имевшие место за отчетный квартал.

6. Средние данные по элементарному составу топлива, напряжению попечного сечения шахты газогенератора, теплотворности газа и содержанию горючих в шлаках приводятся как среднединамические.

Пример. Среднединамическая теплотворность газа за отчетный квартал равна сумме произведений из суточных производительностей на теплотворность газа, деленной на выработку газа за отчетный квартал.

При производстве на заводе анализов смолы и фусов результаты их ~~быт~~ указаны в объяснительной записке к отчету.
При проведении на газогенераторной станции опытной газификации или ~~ельных~~ испытаний аппаратов результаты их указываются в объяснительной записке к отчету.

При наличии на заводе нескольких газогенераторных станций технические представления на каждую из них в отдельности.
Все дополнительные данные и объяснения прилагаются к отчету в объяснительной записке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грум-Гржимайло, Пламенные печи. Изд. Технотехнического ин-та, Москва, 1925.
2. Гинзбург Д. Б., Газогенераторные установки, ч. I и II. Гос. изд-во дисловие легкой промышленности, 1936.
3. ГОСТ 3291-46.
4. ГОСТ 2761-44.
5. ГОСТ 2874-45.
6. ГОСТ 3825-47.
7. ГОСТ 2246-43.
8. ГОСТ 1324-47. Предприятия промышленные. Санитарные нормы и правила проектирования. Стандартгиз, 1947.
9. Едронкин Д. И., Газовое хозяйство металлургических заводов. Гос. научн.-техн. изд-во Украины, Харьков, 1938.
10. Инструкция по защите стальных труб от коррозии битумными покрытиями. Наркомстрой, И-9-40.
11. Инструкция по изготовлению сварных, стальных конструкций. Наркомстрой, И-76-43.
12. Инструкция по устройству и эксплоатации газогенераторных установок на городских электростанциях НКХ РСФСР, Наркомхоз РСФСР, Москва, 1943.
13. Общая химическая технология топлива, под редакцией С. В. Кафтынова, Госхимиздат, 1941.
14. Поплюйко А. И., Газогенераторное дело для марганцовщика. ГНТИ, Харьков, 1937.
15. Обязательные правила о порядке устройства, сооружения и эксплуатации газовых и коксо-газовых заводов в области охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. Изд-во Наркомхоза РСФСР, 1941.
16. ОСТ 90015-39. Общестроительные нормы.
17. ОСТ 2897.
18. ОСТ 7687.
19. ОСТ 8827
НКТП 2178.
20. Правила по применению сварки при проектировании и изготовлении паровых котлов и сосудов, работающих под давлением выше 0,7 ати, утвержденные Народным комиссаром электростанций и электропромышленности 11/VII 1939 г.
21. Правила устройства, установки, содержания и освидетельствования паровых котлов, пароперегревателей и водяных экономайзеров, утвержденные НКЭС 13/XI 1940 г.
22. Рамбуш Н. Э., Газогенераторы. ГОНТИ, 1939.
23. Руководство по производству работ «Сварка трубопроводов». Наркомстрой. Стройиздат Наркомстроя, 1944.
24. Сапожников М. М., Прокладка и монтаж газовых сетей. Министерство коммунального хозяйства, 1947.
25. Тренклер Г. Р., Газогенераторы, перевод под ред. и с дополнениями Н. Н. Лазарева. ОНТИ, Энергоиздат, Москва, 1933.
26. Хаслам Р. Т. и Руссель Р. П., Топливо и его сжигание. Перевод ГГНИ, 1934.
27. Чистяков Н. В., Производство водорода и водяного газа. ОНТИ, 1933.
28. Шнеерсон Б., Егоров Н., Электрическая очистка газов. ОНТИ, 1933.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
устройство и изготовление оборудования газогенераторных станций	
Газогенераторное отделение	5
Устройство газогенераторного отделения	8
Общие требования по устройству и изготовлению аппаратов	9
Гидравлические и тарельчатые затворы	10
Аппараты для очистки и охлаждения газа	11
Предохранительные клапаны	12
Газогенераторы	12
Требования к технической документации	13
Загрузочные устройства	16
Корпус газогенератора	28
Низ газогенератора	32
I. Машинное отделение	32
Устройство машинного отделения	32
Машины для очистки и транспорта газа	33
Газопроводы и воздухопроводы	34
Общие требования к устройству и изготовлению газо- и воздухопроводов газогенераторных станций	34
Надземные газопроводы	39
Подземные газопроводы	41
Газопроводы горячего газа	43
Газопроводы холодного газа в цехах потребителей	44
II. Установки для электростатического осаждения смол	47
Устройство установок для электростатического осаждения смол	47
Аппараты для электростатического осаждения смол	48
Электроподстанция электрофильтров	50
Связь, сигнализация и блокировка	53
III. Нормы испытания аппаратуры, газовых и воздушных коммуникаций на плотность	54
Строительная часть	56
Общие требования	56
Отопление и вентиляция	60
Водоснабжение	63
Трубопроводы и насосные станции циркуляционной системы	66
Электрооборудование	70
IX. Строительство и сдача в эксплоатацию	73
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
Техника безопасности при эксплоатации газогенераторных станций	
Общая часть	75
II. Газогенераторное отделение	77
Розжиг газогенератора	77
Включение газогенератора	78

Обслуживание газогенератора	8
Обслуживание паросборников и пароводяных рубашек газогенераторов	8
Отключение газогенератора	8
Аппараты для охлаждения и очистки газа	8
Воздуходувки, дезинтеграторы, газодувки	8
Обслуживание газогенераторного отделения	8
III. Установки для электрического смолоосаждения	8
IV. Газопроводы	9
V. Обслуживание газопроводов в цехах-потребителях газа	9
VI. Проведение газоопасных работ	9
Приложение 1. Паспорт газогенератора	10
Приложение 2. Паспорт газогенераторной станции	10
Инструкция по составлению паспорта на газогенераторную станцию	105
Приложение 3. Технический отчет газогенераторной станции (месячный)	106
Инструкция для составления технического отчета о работе газогенераторной станции	108
Литература	110

ОПЕЧАТКИ

Пр.	Строка	Напечатано	Следует читать	По чьей вине
5	15 сн.	с диаметром шахты, равным	при диаметрах шахт	Автора
0	8 св.	которых	которыми	То же
29	13 св.	диаметром	при диаметрах шахт	Вед. редактора
4	21 св.	выключена	включена	Автора

П. Гвоздев и др.

Редактор Г. Н. Полубоярков

Тех. ред. А. В. Трофимов

А-03382.

Уч.-изд. л. 7,78.

Тираж 1400 экз.

Подписано к печати 20/X 1949 г.

Формат 60×92¹/₁₆.

Цена 5 руб.

Печ. л. 7.

Колич. зн. в печ. л. 46 тыс.

Зак. № 2137/113.

Типогр. «Кр. Печатник», Ленинград, Международный пр., 91.